

MEDDELELSE FRA VEIDIREKTØREN

NR. 5

INDHOLD: Biltrafik paa vinterføre. — Namsen bro. — Nordisk veimøte i Kjøbenhavn.

MAI 1925

BILTRAFIK PAA VINTERFØRE.

Overingeniør E. Grønningsæters foredrag ved veivæsenets jubilæum 10. desember 1924.

Dette spørsmål blev i Møre fylke før adskillige år tilbake optat av min formand, overingeniør Hovdenak. Hans overveieler førte til at der under samarbeide mellom fylket og veidirektøren ble igangsat systematiske forsøk vinteren 1921—22. Den egentlige uteksperimentering fandt sted under hans ledelse den nævnte og den følgende vinter med vedkommende veiavsnits ingeniører, avdelingsingeniør Ødegaard og ingeniør Soiland, som ledere av den daglige drift. Siste vinter etter min tilträden er forsøkene fortsatt paa grundlag av de tidligere vundne erfaringer.

Den direkte foranledning til forsøkene er følgende:

Da jernbanen blev færdig til Dombås satte et privat selskap paa Andalsnes regelmessig daglig bilsrute igang paa den 110 km lange strækning mellom Andalsnes og Dombås i korrespondanse med jernbanen. Hermed korrespondeerde igjen daglig dampskibsrute Ålesund—Molde—Andalsnes og bil- og dampskibsrute Molde—Battenfjorden—Kristiansund. Den væsentligste del av person- og posttrafikken fra Østlandet til Møre fylke gikk da denne vei i den tid av året bilene kunde gaa.

I 1921 blev banen aapnet til Bjarli, 54 km fra Andalsnes. Der opstod da spørsmål om at øke biltrafikken opretholdt hele vinteren.

Hvad man da hadde at bygge paa av tidligere personlige erfaringer var væsentlig for det første den omstændighet at det allerede de tidligere år hadde vist sig, at almindelige kraftige biler kan ta seg frem gjennem et snelag paa 10—20 cm uten forutgående brøtning, hvis den underliggende veibane er nogenlunde fast. Faar man saa tilkjørt denne sne, kan trafikken fortsette og man kan kanske ogsaa klare et nyt lignende snefald.

Ved siden herav hadde man imidlertid vinteren 1920—21 gjort forsøk med en 1,5 ton firhjulsdriven bil av merket Winther, anskaffet av veivæsenet for andre øiemed. Forsøkene gikk dels ut paa at bruke bilen til transport uten anden brøtning av veien end den vanlige hestebroøtning, dels blev bilen bruk til at trække de almindelige gammeldags snepløger. I begge tilfælder viste bilen selvfølgelig sin overlegenhet sammenlignet med tidligere driftsmaater, men tilfredsstillet paa langt nær kravene under de vanskelige forhold i Romsdalen.

Dette dalfører er en av de veier, som indlands-ets avkjølede vinterluft med forkjærlighet vælger for at presse sig ned mot kysten. Om vinteren har man derfor i Romsdalen hyppig en sterk land vind, den saakaldte «skjelle», som kan

vare i ukevis og som forårsaker skavdannelser, der er overmaade generende for trafikken. Det er neppe for meget sagt, at naar man ser bort fra de egentlige høifjeldsveier, saa hører Romsdalsveien til de vanskeligste veier i landet med hensyn til vinterveiarbeidet. Foksneens ondartede egenskaper med hensyn til de problemer vi her behandler vil ogsaa være vel kjendt. Fyker sneen sammen i storm, blir den saa fast sammenpakket at den byr adskillig motstand selv mot skuffing med spade. Og selv om den fyker løsere sammen i svakere vind, faar den en klæbrig, næsten sæpeaktig konsistens, som betydelig nedsettet adhesjonsmotstanden for maskindrevne kjøretøyer.

Disse forhold var man paa forhånd vel oppmerksom paa, om de end først under arbeidet tiltvang sig den tilbørlige respekt. Av hensyn til de store postale og andre traffikinteresser fandt man imidlertid at burde gjøre forsøket.

Under samarbeide med veidirektørentoret gikk man saa til anskaffelse af de redskaper, som man antok vilde være hensiktsmessigst for ølemedet. Der blev anskaffet 3 Teienpløger, hvorav 2 blev forsøkt med det av opsynsmand Akre i Akers ingeniørvaesen uteksperimenterte spesialutstyr. Videre blev der kjøpt 1 og leiet 2 18—22 HK Bates Steel Mule beltetraktorer til trækning av pløgene.

Planen var at bruke to aggregater i den ordinære drift og holde det tredje i reserve. Der vilde altsaa i gjennomsnitt komme ca 27 km paa hvert aggregat. Det viste sig imidlertid snart at man maatte sætte alle tre aggregatter ind i den ordinære drift. Der blev altsaa gjennomsnittlig 18 km vei pr aggregat.

Resultatene var følgende:

Vinteren 1921—22 var biltrafikken helt avbrutt fra nyaar til 5. februar, blev da aapnet for den nedre halvdel av ruten, den 24. for de nedre $\frac{2}{3}$ av ruten og den 18. mars for hele ruten paa 4 km nærmere.

Vinteren 1922—23 maatte man allerede i november opgi disse samme 4 km fra Stueflaaten til Bjarli og i midten av januar strækningen Kylling—Stueflaaten, rutens øvre fjerdedel. Derimot gikk trafikken paa resten av ruten uten væsentlige avbrytelser den hele vinter. Her er at merke, at der fra november til siste halvdel av januar var ganske usædvanlige snemængder i Romsdalens øverste del, men mindre i midtre og nedre del, videre at vinteren etter slutningen av januar var usædvanlig rolig, saa man i denne tid var mindre genert av snefok og skavdannelser.

I slutningen av 1923 blev jernbanen aapnet

til Verma (Kylling) og man stilte sig da som maal at holde biltrafikken igang herfra til Aandalsness, hvad man efter den foregaaende vinters erfaringer mente maatte klares. Resultatet var, at trafikken holdtes igang til 10. februar, dog med avbrytelse første halvdel av januar. I første uke av februar faldt der ialt ca 1,8 m nysne. Denne klarte man til nod at holde unda. Men saa satte «skjella» ind og blokerte veien.

Parallelt med forsøkene i Romsdalen er der de to siste vintre ogsaa drevet tilsvarende forsøk paa veien mellom Molde og Battenfjorden, 37 km. De første 18 km langs Fanestranden har en kjorebredde av 5 m, er uten væsentlige skjæringer, har gode kurveforhold, gjennemgaaende slake stigninger, ligger ikke noget sted mere end 26 m over havet. Den anden halvdel, Hjelset—Battenfjorden, har kjorebredde 4 m, en del men



Fra Battenfjordsfjeldet.
Plogen er bak bilen, men kan ikke sees paa bildet.

Rydningsarbeider med haandkraft, hestekraft og maskinkraft blev igangsat, og den 1. mars var veien igjen aopen. Samme dag satte «skjella» ind igjen og gjorde paa faa timer tre ukers arbeide og tusener av kroners utgift til intet. Man vil uten nærmere beskrivelse forstaa vore ærgrelser. Yderligere forsøk for vinteren blev efter konferansen med fylkesmyndighetene opgit i Romsdalen.

ikke mange større skjæringer, middels gode kurveforhold og gaar op til 220 m over havet. Lange optræk med stigning 1:20. Veien gaar ikke op til traegrænsen, men paa hoiden begynder klimaets barskhed at vise sig i den mindre frødige skogvekst.

Av materiel blev den første vinter brukt 2 stk. firehjulsdrevne lastebiler av merket F. W. D. (Four Wheel Drive) med egenvekt i driftsfærdig



W. D. 3 tons lastebil som har utført en væsentlig del av broitningsarbeidet Molde—Battenfjord.

Tiltrods for at man i disse tre vintre hadde holdt den største del av Romsdalsveien farbar for biltrafik i længere perioder, maa det altsaa fastslaaes at forsøkene stort set ikke førte frem. Hovedaarsaken hertil er, at sneforholdene i Romsdalen er saa vanskelige, at det maa ansees umulig overhodet at holde veien ryddig med maskinelle kræfter av den størrelsесorden, som man her fandt fornuftigvis at kunne anvende.

Men dernæst blottet forsøkene forskjellige mangler ved det anvendte materiel, hvad jeg senere skal komme tilbake til.

stand 4 ton, lasteevn 3 ton, motor 36,5 HK, 40 tommere gummi paa bakhjul, 8 tommere gummi paa forhjul for bilen med luftgummi og 10" × 8" for den med kompakte ringer. Videre 2 Teienploger med Akres utstyr.

Siste vinter var der planlagt at bruke 1 F. W. D. bil og 1 traktor som trækjemaskiner. Saasnart de alvorlige sneavanskeligheter begyndte, maatte man imidlertid sende traktoren til Romsdalen og praktisk talt det hele arbeide — og ialtfald alt arbeide i den vanskelige periode — har saaledes vært utført av den ene F. W. D. bil.

Resultatet har vært at biltrafikken har vært opprettholdt begge vintre uten avbrytelse. De meget fåa ganger korrespondansen har sviktet hit hører det fra andre årsaker end veivæsenets snerydning.

Begge vintre har vært snerike vintre. Efter chanfforenes regelmæssig førté rapporter er der saaledes ifjor vinter i en enkelt snefaldsperiode

under et større snefald forsere en 3 km lang igjenføket strækning hvor skavlene laa op til 1,2 m. Den klarte det forbausende godt. Skavlene var imidlertid meget løsere her end i Romsdalen, hvor de var sammenpisket under storm. Denne forskjel i haardhet har avgjørende betydning.

Da det er Battenfjordveien som har bragt os



Fra Romsdalen. Sneskuffing i skavler.

av 11 dagers længde paa Battenfjordseidet maalt 3,30 m nysne i veibanan, altsaa et overordentlig snefald. Det største snefald paa en nat var 60 cm. Siste vinter var det største snefald i løpet av en dag 35 cm og i løpet av 6 dager 87 cm. Der var altsaa ikke i vinter saa store enkelte snefald som forrige vinter, men de totale snemængder var store. Jeg beklager ofte at jeg ikke etter noiaktige maalinger kan opgi den gjenn-

de egentlige resultater, skal jeg ganske kort omhandle arbeidets utførelse og beskrive resultatene her.

Maalet er at holde en fast snehelle i veibanan paa helst ikke over 10 cm tykkelse. Kardinalpunktet blir da naar man har faat det første festnede slædefører at hindre ny sne i at fæstne sig — d. v. s. *plogen maa rykke sieblikkelig ut under, ikke etter snefald, og maa fortsette uav-*



Fra Romsdalen. Sneplog og isplog.

nemsnitlige snedybde paa Battenfjordfjeldet i mars—april iaar, etter at vinterens snemasser hadde sat sig. Jeg skal herom kun anføre at ingeniorene og opsynsmanden bestemt hævder at der vaaren 1924 laa 1,5 à 2 m sne paa Battenfjordseidet. Uaktet man erfarsmæssig skal være forsiktig med at stole paa skjonsmæssige snedybdeangivelser, er jeg tilbøelig til at tro, at denne angivelse er riktig.

Derimot har ikke foksneen og skavldannelsen vært særlig ondartet. En del ulemper herav har man dog bat siste vinter. Saaledes maatte bilen

brudt saalænge det sneer. Dette kan ikke noksom indskærpes. Naar resultatene paa Battenfjord-ruten har vært saa gode som de er, skyldes det ikke mindst mandskapenes ufortrødne arbeide, vi var saa heldig at de tok opgaven fra den sportsmæssige side. Under et snefald arbeidet bilen saaledes uavbrudt i 72 timer.

Ploiningen foregaar altid frem og tilbake, en side hver vei. Det gjelder først og fremst at faa sneen saa lagt ut til siden som mulig, og der maa ikke spares paa ekstra plogkjøring for at opnaa dette.

Hvor stor kjørebredde man kan holde aapen, vil da bero paa veibredden, det omgivende terræng og paa snemængden. I begyndelsen av vinteren vil man jo kunne holde praktisk talt hele veibanen fri. Efterhvert som sneen vokser og snekantene blir høiere, maa man for at begrænse omkostningene opgi terraeng. I almindelighet tror jeg der med almindelig respektabel snemængder ikke godt kan holdes bredere kjørebane end 2,5 m paa 4 m bred vei. Paa Battenfjordeidet, hvor vi ut paa vinteren fik over 2 m høie snekanter, holdt vi tilslut knapt 2 m bredde. Vi var altsaa paa grænsen av vor ydeevne. Paa Fanestrandsveien med den større bredde, rummeligere terræng og mindre snefald, opretholdt man for den væsentlige del dobbelt kjørebredde — altsaa 4 m i kjørebanen. Og at gjennemføre dette vil ikke her stote paa uforholdsmaessige vanskeligheter.

naar disse truet med at avbryte de faste ruter. Det var tung kjøring. Men disse spor kunde, naar de var godt fremstillet, gi en ganske god kjørebane og det selv efter at sneen var blit fast igjen. I virkeligheten kunde man i ukevis kjøre etter slike spor baade i Romsdalen og Molde—Battenfjorden uten særlig geno for trafikken.

Det ideelle er dog at fjerne sporene og ujevnhetene i veibanen, og det krav vil trafikken viselig ogsaa stille under noget mere utviklede forhold. Her gjør Akres sagjern god tjeneste. Vor erfaring er dog, at høvlingen falder for tung, hvis man samtidig skal bruke plogen til pløining eller rømning. Og at kjøre med den tunge plog alene for høvlingens skyld er heller ikke ganske rasjonelt. Vi brukte derfor i Romsdalen en særsiktig plogformet skrape eller ishøvl, særskilt gjort i dette øiemed. Den lignet do i Oslo vettvæsen anvendte ishøvler. Den gjorde godt ar-



Fra Battenfjordsfjeldet.
F. W. D. bil og plog. Oprømning.

Selv veibanens vedlikehold. Her maa jeg gjøre opmerksom paa Vestlandets hyppige førefald. Vi kan aldri stole paa føret. Særlig hvis den første sne som blir liggende falder paa ufrosset mark, kan vi paaregne stadige førefald paa veiene. I en periode med særlig milde vinter som vi hadde for endel aar tilbake, var det regelen at vi ikke hadde sammenhængende sneføre paa Fanestrandsveien mere end høist 3 à 4 uker i træk hele vinteren igjenom. Og ulempestrækker sig ogsaa til fylkets indre deler og til de høierliggende veier. Der blir vistnok sneen som regel liggende og kan ogsaa i slike aar opvise formidabel mæktighet. Men i de stadig tilbakevendende sydveststormer, løses sneen i veien op til sørpe.

Dette fører til spesielle ulepper for biltrafikken. Man kan jo til at begynne med ikke skrape veiene reno for sne. At man den første vinter kom til at gjøre dette — nærmest av uaktsomhet — fikk man nok spektakkel med fra dem som traffikkerte med hest.

Vi maa da, naar bilene etter mildveir brøt gjennem den faste snehelle, gaa over til sporkjøring. Det gjaldt med de 8 og 10 tommer brede bilringer at fremstille et saavidt mulig regelmæssig spor, som da blev benyttet av trafikken. Den samme utvei maaatte man forøvrig ogsaa leighetsvis gripe til under de langvarige snefald,

beide. Paa Battenfjordruten maaatte vi paa grund av vor svake utrustning med materiel og de begrænsede pengemidler i det væsentlige avstaa fra denne bearbeidelse av veibanen, som ellers ubetinget hører med til oppgaven.

Som et tredje trin i arbeidet vil da for lettere jevningsarbeider paa veibanen komme «veihøvien». Den vil fremtidig indgaa som et ledd i en helt vinterveiarbeidsutstyr. Jeg skal her nævne, at man i Vest-Agder har gjort gode erfaringer med kjøring av veihøvl for at holde føret jøvnere. Det er oplyst, at man herved har forkortet førefaldsperioden adskillig. Hos os har dette redskap ikke vært benyttet.

Av det som foran er sagt vil det forstaaes, at der maa taes reservasjoner for den ved snerydningen opnaadde trafikevne. Mens man paa Fanestrandsveien i det væsentlige har opretholdt dobbeltsporer trafik, og trafikken som følge der av gikk omrent uforandret hele aaret, blev den over Battenfjordeidet enkeltsporer — og de høie snekanter besørget denne indskrænkning saa grundig som man ikke har det selv paa en middels tarvelig bygdevei. Følgen var at bortset fra rutekjøringen forsvant omrent den almindelige biltrafik fra veien, til adskillig savn for publikum. Videre vil det forstaaes av min beskrivelse av veibanens tilstand, at denne ikke var saa god, at den kunde formidle nogen stor trafik,


Hertil vilde kraeves adskillig større arbeider.
Jeg skal dernæst omtale *materiellet* noget nærmere.

Bestemmende for valg av trakmaskiner for Romsdalen var før det første den betrakting at traktorbeltene skulle gi større adhæsjonskraft enn en lastebil. Dernæst at de er saa lavt gearet — arbeider med saa liten hastighet — at de skulle kunne prestere en meget høiere kraft paa draget enn en lastebil med samme maskinkraft.

Ræsonnementet var — for at tale med Ibsen — klokt i første ledd men uklokt i andet og tredje ledd. Det viste sig at når det gjaldt at bekjæmpe erkefienden — foksneen eller skavldannelsen — kunde traktorene i det enkelte tilfælde komme frem med plogen, hvor de kraftige lastebiler, som

holdsmæssig av tid og penge. Det var sjeldent at alle traktorer var i arbeidsfor stand samtidig. Meget hyppig var der bare en som var kanupdyktig.

Ganske anderledes effektive var de 3-ton lastebiler. Med sin næsten dobbelt saa kraftige motor — 36 HK mot 18—22 for traktorene — har disse en kraftydelse som svarer til det arbeide som skal utføres. Hvad der imidlertid gjør dem særlig skikket for oppgaven er systemet med drivkraft paa alle fire hjul. At saa maa være tilfælde er uten videre indlysende. Hovedvanskeligheten for fremkomst med maskindrevne hjuldriving paa sneføre er jo den manglende friksjonsmotstand for drivhjulene. I en given situasjon begynder drivhjulene — bakhjulene — at



jeg senere skal omhandle, ikke vilde strække til. Særlig var dette tilfælde hvor man lot to traktorer arbeide sammen i serie.

Allikevel hadde traktorene allfor liten arbeidsevne. Sely under almindelige snefald kunde de vanskelig trække plogen med store hastigheter end ca 2,7 km pr time. Under vedvarende stort snefald rækker man ikke da hurtig nok frem og tilbake over en strækning paa 20 km. Veien blir uvægerlig blokert. Bæltene trak ikke tilstrækkelig. Dette blev delvis avhjulpet ved isføre ved passætning av pigger og ved los sne ved aubringelse av vinkeljernsribber som rak 25 cm utenfor beltene paa tvers av disse. I skavldannelse strak dog heller ikke dette til. Styrbarheten lot en del tilbake at ønske. Dette blev dog for en væsentlig del rettet ved at fylde hjulringen med træplater.

Traktorene var avgjort for svakt konstruert i mekanisk henseende. Jeg skal la staa derhen om dette dels kan tilskrives i og for sig mangelfuld konstruksjon eller mindreværdige materialer, eller om det bare kan føres tilbake til at de blev sat til et tyngre arbeide end der kunne kreves av dem etter de øyemed de var bygget for. At det siste var tilfældet, anser jeg for utvilsomt. Sikkert er det at reparasjone ne tok ufor-

spinde. Man staar fast. Det er klart at chassisene er ulike bedre, hvis man samtidig baade kan ta he'e bilvekten tilhjælp og dermed ogsaa utnytte alle 4 hjuls chassær til at skaffe sig et effektivt angrepspunkt istedenfor bare de to bakhjuls. Dette har ogsaa erfaringen tilfuldt bekræftet. De har hat en rent utrolig evne til at komme frem.


Videre maa nævnes arbeidshastigheten. Gjenemsnitlig har bilene ved snerydningen i vinter arbeidet med ca 5,3 km pr time. For strækningen Molde—Hjelset har gjenomsnittshastigheten vært vel 8 km, for Battenfjordeidet ca 4,5 km. Man sammenligne de tidligere nævnte 2,7 km for traktorene. Videre maa nævnes deres driftssikkerhet. Trods tungt arbeide har reparasjons- og vedlikeholdsutgifter vært moderate. Videre at de saa hurtig kan flyttes. Efter de beste forbillede for taktik i krigsførselen, kan de paa kort varsel settes ind paa de haardest betrængte punkter. Endelig gjør de utenfor snerydningssesongen udmerkelj tjeneste ved veianleggene og vedlikeholdsarbeidet. Vore to F. W. D. biler har vi praktiskt talt altid bruk for. Traktorenes muligheter er i denne henseende for os væsentlig begrenset til drift av pukmaskiner, men hertil har vi ogsaa anden drivkraft.

Jeg maa saaledes avgjort hævde de 4-hjuls-drevne bilers overlegenhet til vinterbruk — baade som traktorer og til selvstændig bruk som lastebiler — og for den saks skyld antagelig ogsaa til diligencebruk.

De to ingeniører som personlig har arbeidet med maskinene disse vintre er enig i disse betraktninger. Jeg skylder dog at tilføie at de nodig vil bryte staven over traktorene. De fremhæver, at hvis traktorene var kraftigere baade i maskin og bygning, var hensiktsmæssigere gearet og desuten modifisert med henblik paa bedre styrbarhet, vilde de i mange tilfælder være bilene overlegne. Ganske vist. Hvilket behændig dyr vilde ikke skilpadden være hvis den ogsaa

av sinkbeslag paa plogsidene for at plogen skal gli lettere og av rat for styreslæden. Forøvrig henviser jeg til opsynsmann Akres beskrivelse i Veidirektørens meddelelser nr 40. Jeg maa anbefale dem der interesserer sig for disse spørsmål at gjennemlæse denne greie fremstilling.

Forøvrig er kort at uttale at vi i prinsippet er blit staende ved Teienplogene med Akres utstyr. Vi har dog maattet forsterke dem, da de hos os hurtig blev ramponert. Der er intet av prinsipiell interesse ved forsterkningene som er sked ved rikeligere dimensjonering og ved avstivninger. Sinkbeslagene virker godt, men er let utsat for at slites i filler. I Oslo veivæsen eksperimenteres ogsaa med andre beslag, som



hadde gimens egenskaper. I virkeligheten er vi dog enige. Gjælder det en særlig vanskelig rute, hvor det ytterste maa præsteres, kan man paany komme til at se sig om etter en traktortype med de nævnte egenskaper. Det var jo nettopp dette som var tilsiktet med anskaffelsen til Romsdalen. Jeg tilføier tilslut om bilene, at luftringene ogsaa til vinterbruk har vist sig de kompakte ringer overlegen, særlig ved at gi bilen bedre styrbarhet, hvilket særlig har betydning ved sporkjøring. Endelig skal jeg tilføie at hvor færholdene er nogenlunde lette, kan man ganske vist klare sig med lettere biler f. eks. 2 à 2,5 ton.

Plogene. Teienplogene forutsætter jeg er kjent. Med hensyn til Akres spesialutstyr indskräcker jeg mig til at nævne at det i hovedsaken bestaar av en vinge, den saakaldte rommelem, som er forstibart montert bakerst paa plogen sene side og gaar paa skraa bakover, for at bringe sneen ut til siden. Videre bestaar det av sagjern eller høvljern som fastskrues nederst paa plogen s forreste parti og brukes til at høvle ujevnheter i den færdigpløiede veibane. Endelig


galvanisert jern, aluminium, kobber. Resultatene foreligger endnu ikke. Det kan anbefales at ha ploger av forskjellig bredde. Under særlig vanskelige forhold kan man komme frem med en smalere plog hvor den store vilde staa fast. Dette har vi brukt baade i Romsdalen og paa Battenfjorden. I Romsdalen har vært brukt ploger med 2,5 m og 2 m bredde, paa Battenfjorden med 3 og 2,5 m bredde. 2 m er dog i almindelighet for smalt undtagen i nødsfall, da man med denne bredde ikke faar fremkomst for efter 2 gangers ploining. Som bekjent er der andetsteds eksperimentert adskillig med ploger som direkte er fæstet til drivmaskinen front og alt-saa arbeider etter samme prinsip som en jernbanepløg. Dette system kan tenkes at passe i bygater og paa bredere landeveier med smaa sne-mængder, men derimot neppe paa almindelige veier med noget vanskeligere sneforhold.

Omkostningene ved arbeidet har utgjort:
For Romsdalen i gjennemsnit kr. 1000 pr km.
» Molde—Battenfjorden beg-
go aar ca kr 12 500 pr aar
eller ca » 350 —»—


Av det siste tal falder paa strækningen Molde—Hjelset ca kr 50 pr km.
Hjelset—Battenfjorden » 650 —»

I ovenstaende tal er ikke inbefattet sne-rydningens andel i materiellets forrentning og amortisasjon. Jeg anslaaer dette for Battenfjordrutens vedkommende til ca 15 pet av de øvrige medgaatte omkostninger saaledes at regnskapet etsat paa denne maatte vilde vise ca kr 14 800 istedenfor kr 12 000 og de nævnte priser pr km maatte tilsvarende forhoies.

broitet vei — hvor der da formentlig særlig blir sporsmaal om biler som er utstyrt med traktorhjelte og muligens ogsaa glideorganer — kan jeg ikke komme ind, saa meget mere som vi ikke har erfaringer hos os undtagen forsaavidt angaaer traktorforsøkene i Romsdalen. Jeg skal dog nævne litt om de temmelig omfattende forsøk, som bandirektor Tydén, Luleå, har gjort de to siste vintre paa forskjellige veistrækninger med en samlet lengde av over 400 km. Sneforholdene oplyses at ha vært gunstige. Paa en rute hvor



Bates Steel-Mule traktor.



Fra Romsdalen. Traktor i arbeide.

Til sammenligning kan anføres at de nærmest foregaaende vintres hestebroitning har kostet:
For Molde—Hjelset kr 73 pr km og Hjelset—Battenfjorden » 94 —»—
Plassen tillater ikke en analyse i detalj av driftsresultatene. Jeg skal kun anfore at bensinforbruket pr km har vært omtrent 3–4 ganger saa stort som ved almindelig lesstransport paa sommervære. M. h. t. omkostningene skal jeg forøvrig kun tilfoie at de viser ganske god overensstemmelse med resultatene fra Oslo renholdsverk, Akers ingeniørvesen og fra forsøk i svensk Norrland, utført efter de samme prinsipper.

Paa sporsmaalet om biltrafik paa almindelig

arbeidet har foregaat efter vore metoder — sne-rydning med F. W. D. biler, har trafikken gåaet uten hindringer i 2 vintre, hvad der har overtydet direktøren om disse metoders og særlig F. W. D. bilenes velskikkethet for dette arbeide.

Paa de andre strækninger har trafikken vært underholdt av særskilt konstruerede diligenser, *utstyrt med spesielle anordninger for vintertrafik, men uten særskilt rydning*. Resultatene har tildeles vært bra, tildels mindre gode. Jeg eiterer direktørens resymme angaaende denne trafik:

«Vad beträffar de särskilda anordningar, traktorhänden som vidtagits för att göra fordonet mera framkomligt i vilket veglag som helst, torde försöken med dessa ännu icka få anseas av

slutade. Efter vad försports vidtagas efter hand förbättringar i konstruktionen dels för att få banden att sitta kvar utan att slira dels för att få materialet hålbarare. I almänhet anses banden hava varit till nytta, men har vintern varit mycket gynnsam och har på ett stort antal vägar biltrafikken kunnat gå utan dessa anordningar varför en svårare snövinter torde få avvaktas, innan slutligt omdöme om konstruktionens överlägenhet kan afgivas.

Redan nu torde dock kunna sägas fullt ådagalagt, att konstruktionen icke möjliggör fordonets framförande på obanad väg utan att ganske omsorgsfull plogning är erforderlig. Kan denna extra snöröjning i stort sett aastadkommas av diligensen själv genom att den gives större styrka och lämpliga plogningsanordningar kopp-

Som trækmaskiner er firehjulsdrevne biler avgjort andre hittil anvendte maskiner overlegen. Hvert aggregat antaes at kunne klare fra 20 til 50 km alt etter snevanskligeligheten. Kravet til reserve kommer utenom dette. Med saadant utstyr avpasset i effektivitet efter de stedlige forhold kan man paaregne følgende resultater:

Hvis snevanskligeligheten er svære er utsikten for at vore metoder fører frem i beste fald problematiske. Ved større høider gjør man vel i at lægge merke til skogvekstens skrifttegn om klimaet. Se også efter om der staar veiviserstænger langs veien for snebroitningen. De er et daarrig varsel. Jeg regner Romsdalsveien blandt disse veier.

Hvis snemængden visstnok er stor, men folk og skavldannelser er lite fremtrædende kan det



Fra Romsdalen. Opmaakning av sneskavl.

las til densamma, vore mycket vunnet. Emellertid torde på mera trafikerade vägar en systematisk plogning dock böra verkställas, så att motorfordon av vilken konstruktion som helst kan framföras och möte med annat fordon utan svårighet maa kunna äga rum. I Svensk Trafiktidning, den 29. mars 1924, har en interessant redögörelse införts angående postdiligentstrafiken. De i den samma gjorda uttalandena är mycket optimistiska delvis måhända beroende på att artikeln skrivits så tidigt som i mars, då uppgifter icke förelägo längre än till och med februari. Förhållandena haya emellertid sedan dess något ändrat sig. Det är dock att hoppas att nu vunnen erfarenhet skall tillgodegöras ett kommande år, så att frågan om maskinell vintertrafik därmed må nä sin fullständiga lösning.»

Disse utfalelser synes at røbe nogen tvil om en tilfredsstillende biltrafik paa vinterføre kan opnaaes uten en ekstra snerydning og da saa vidt effektiv, at almindelige motorkjøretøier kan komme frem. Efter vore iakttagelser i distriktet er jeg enig heri. Imidlertid kan disse spørsmål først avgjøres efter at mere omfattende eksperimenter er foretak.

Sammendrag.

Forsökene i Møre har ført os til den opfatning at for at muliggjøre almindelig biltrafik paa vinterføre paa landeveier, er maskinel snerydning med en tiltempet Teienplog med specialutstyr og med tilhjælp af is- og snehøvler, eventuelt almindelige veihøvler, den fuldkomneste hittil kjendte metode.

paaregnes at sammenhængende biltrafik om vinteren er gjennemførlig paa veier med nogenlunde rummelig bredde og rimelig trace. Adskillige ekstraomkostninger sammenlignet med hestebroitning maa paaregnes. De stiger hurtig med voksende snevanskligeligheter og med kravene til veienes godhet og transportevne. Veien om Battenfjordeidet maa henføres til denne klasse.

Paa veier med middels sneforhold og nogenlunde tilfredsstillende bredde og trace vil det samme kunne opnaaes for omkostninger som ikke skalde medføre meromkostninger i sammenligning med vanlig hestebroitning.

Paa veier med gunstige sneforhold, hvortil jeg regner Fanestrandsveien, kan biltrafikken holdes igang det hele aar for omkostninger, som ikke vil overstige men helst ligge under omkostningene ved et for almindelig hestetrafik forsvarlig utført vinterveiarbeide.

Videre kan det uttales at et godt utført maskinelt arbeide efter disse metoder ikke vil forværre forholdene for den almindelige hestetrafik og at det vil forkorte førefaldsperiodene.

Da jeg selv ikke har nogen andel i uteksperimenteringen av forsökene i Møre, men har hat anledning til at kritisere resultatene, anser jeg mig berettiget til at uttale at disse har vært meget værdifulde for løsningen av vintertrafikspørsmålet. Paa Battenfjordveien har prøvene under ganske alvorlige forhold git avgjort positive utslag. De berettiger til at uttale at den tekniske og økonomiske løsning av problemet biltrafik aaret rundt er levert for en stor del av landets veier.

NAMSEN BRO

Avdelingsingenior J. Eggens foredrag ved veivæsenets jubilæum i desember 1924.

Den viktigste gjennemgangsvei i Nord-Trøndelag fylke er hovedveien fra Stenkjær over Namdalseid til Namsos. Den nordligste del av denne vei — den omkring 30 km lange strekning fra Rødhammer til Namsos — var for godt og vel 20 år siden et meget besværlig veistykke at trafikere. Til sine tider var det her helt ufremkomelig. De svære bakker ved Rødhammer og ved Bangsund er siden omlagt. Færgestedet ved Bangsund er avløst av to større broer, Bangsund bro og Bogna bro.

Som en naturlig og nødvendig fortsættelse av disse forholdsvis store og kostbare arbeider blev det i 1910 besluttet at bygge bro over Namsen for at avløse den gamle fergeforbindelse ved Strømholla — ca 1 km ovenfor den nu byggede bro. Dette færgested er vistnok uten overdrivelse betegnet som «et av de vanskeligste færgesteder i vort land.» Hest, vinter og vær var det hyppeige storiner og svære ishindringer, som i dagevis gjorde det umulig at komme over elven med ferjen.

I en indberetning om færgestedet skriver lensmann S. B. Steen i 1901 bl. a.: «At en Hest derfor kan bli staaende paa den «gale» Side av Elven eller Fjorden i dagevis hører til de noksaa almindelige Foretelser her om Vinteren, ja, det har haendt, at en Hest tilhørende E. O. Spillum har staat paa Høknesnes i 16 Døgn uten at det i al denne Tid har været mulig at komme frem med Ferge over Elven ved Strømholla.»

Høsten 1921 skulde overingeniør Korsbrekke og undertegnede ferge over med en liten Fordbil. Det blaaste godt uten at det dog kunde sies at være uveis. Etter en rotur paa 2 timer landet vi i en potetaker ca 1 km ovenfor færgestedet.




Fig. 1.

Sporsmaalet om at bygge en bro her blev saa-vidt vites første gang bragt paa bane i 1863 ved planleggingen av den Namdalske hovedvei. Det blev da gaat ut fra at der intet var til hinder for at bygge en pælebro av træ ved Strømholla.

Denne plan blev imidlertid forkastet aaret etter som ugjennemførlig. Sporsmaalet blev etter dette stillet i bero, idet den opfatning fæstnet sig baade hos distrikts befolkning og hos veimyndighetene at et broanlegg her var et ugjennemførlig foretagende. Denne opfatning fik støtte i jernbaneautoritetenes stilling til bygning av jernbanebro i dette strok etter de i 1870- og 1890-aarene foretatte undersøkelser. Anlægget av en bro over Namsens munding blev av disse betegnet som «en i vort land enestaaende betænklighet.» Broprosjektet fik derfor ogsaa enestaaende dimensjoner — 17 spænd med en samlet aapning av 605 m.

Efter foreningen av statens og fylkets veivæsen optok veivæsenet i 1900 dette brosporsmaalet til fornyet overveielse. Man blev snart klar over at her ikke forelaa uoverkommelige tekniske vanskeligheter og at de med et broanlegg forbundne utgifter vistnok vilde bli store, men dog ikke større end at anlægget maatte anses som økonomisk berettiget.

I den under sakens forberedelse opstillede trafikkberegning blev forutsatt at 4500 personer kom til at passere broen aarlig. I 1923 befodret automobilruten alene ca 5000 personer over broen. Rutetrafikken kan skjønsmæssig sættes til en sjette del av den samlede trafik. Persontrafikken er saaledes nu ca 30 000 personer aarlig eller omkring det 7-dobbelte av den beregnede trafik. Dette tal vil yderligere stige, naar den nu paa-gaaende omlægning av den gamle hovedvei gjennem Klinga blir færdig. De forberedende arbeider paa brostedet blev sat igang høsten 1912 og senhøstes 1922, altsaa etter 10 aars arbeide, var man kommet saa langt at den første automobil kunde kjøre over broen.

Namsen er en av landets største elver. Den har et nedbørsområde av 6265 km² og den maksimale flomvandsføring ved utløpet er beregnet til 1650 m³ pr sek. Vandstandsvariasjonen ved flo og fjære er ved brostedet optil 3 m. Sjøens vekslende vandstand ved flo og fjære kan være merkbar ca 25 km ovenfor broen. Og da den nedre del av elveløpet er meget bredt er det ganske betydelige vandmasser som ved flo strommer ind. Ved stor flom i elven og fallende sjø er den del av vandsføringen ved brostedet som skyldes sjøen beregnet til 210 m³ pr sek. Det maksimale avlop ved brostedet blir saaledes i alt 1860 m³ pr sek. Største strømhastighet er maalt til heninot 3 m pr sek. og største opadgaaende strøm er ca 1,5 m pr sek. Isgangen i Namsen kan være meget voldsom undtagen i den nederste del og isgang kan indtraffe naarsomhelst om vinteren. Efterat ismassen har passert et lite stryk, og et par trange løp og kommer ut i det nedre meget bredere løp, har isgangen tapt sin voldsomhet og flakenes størrelse er her sjeldent over 5–6 m i firkant. Det hænder dog at større isflak fra de grunde ører ovenfor broen løsner og kommer drivende med strømmen mot pillarene. Disse flak kan være optil 200 m i firkant og 40 cm tykke. Pillarene er beregnet at kunne taale et saadant tryk, og de har ogsaa fått anledning til at vise at de taaler det.

Der blev undersøkt 3 forskjellige brosteder: ved Strømholla — det gamle færgestedet, ved Løvhammerodden og ved Tiendeholmen.

Av økonomiske grunder blev Løvhammer-

alternativet valgt, trods dette medførte en øket veilængde for hovedmassen av de trafikerede ca 2 km. Elvens samlede bredde er her 850 m ved flo og sjø. Den egentlige effektive bredde er noe over 200 m, idet de flate ører paa elvens sydside kun er oversvømmet ved flo sjø. Ma-

rammes ned under spyling. Efterat fundamentgruben var utmudret skulle der undervands støpes en kake av betong av 3–4,5 m tykkelse ovenpaa den nedrammede træpillotage. Fundamentet skulle derpaa pumpes låns og pillarene opmures i det tørre.




Fig. 2. Broens disposisjon. Spændvidder 52, 52, 47 og 42 m.

lingene viser også at en meget liten del av vandføringen falder paa denne del av profilet. Av denne grund og av økonomiske grunner, ja man kan gjerne si for at gjøre broforetaket økonomisk gjennemførlig, blev en meget væsentlig indsnævring av elveløpet besluttet. Broens samlede aapning i høivandslinjen blev sat til knapt 200 m fordelt paa 4 spænd av 52, 52, 47 og 42 m lysvidde.

Arbeidet blev som nævnt påbegyndt høsten 1912 med planering av arbeidsplas og tomter for lagerhus, verksted, oplag for sand, puk, træmaterialer. Støpesanden blev tat fra en elvør ca 1 km ovenfor brostedet. Sandprøver blev nattat flere ganger i byggetiden og proveresultatene var stadig særdeles gode.

Ved anleggets smie blev de vanlige reparasjoner av anleggsmateriel utført, desuten blev forskjellige slags redskaper og enklere maskiner forarbeidet, ikke bare vedkommende broanlegg, men verkstedet med lager blev i stor utstrækning benyttet som et centralanlegg for de øvrige veianlegg i distriktet. Saaledes blev her forarbeidet ræverk til en hel del broer. Videre er forarbeidet veiskraper baade til Nord-Trøndelag fylke og til en række andre fylker samt tusener av bindhaker og titusenvis av skruebolter.

De første, største og vanskeligste arbeider var fundamenteringen av de tre pillarer og et landkar — det andet landkar står paa fjeld og er støpt overvands. Bunden forøvrig består av fast lerblantet sand. Den foreløbige plan gik ut paa at omslutte fundamentene med en vandtaet spundtvæg av store lemmer av træ som skulle

Ved fornyede overveielser og ved den mere detaljerete bearbeidelse blev planene forandret noe for at opnå bedre betong i fundamentene og for at få en bedre kontrol med utførelsen — større sikkerhet. Man fant det også tvilsomt om det med rimelige omkostninger vilde være mulig at få en sådan spundtvæg tæt og av tilstrækkelig styrke ved den store vanddybde — op til 8 à 9 m. Den nye plan gik ut paa at anvende sænkasser av jernbetong. To saadanne fundamentkasser blev også støpt. Dimensjonene var $9,5 \times 5,5$ m og 3 m høje. Ved mellemvægger var den delt i celler av omkring 2×2 m størrelse. Yttervæggenes tykkelse er 25 cm. Det hele blev støpt i blanding 1 : $1\frac{1}{2}$: $1\frac{1}{2}$ og væggene var kraftig armert.

Kassen var støpt paa en provisorisk bund av træ, som skulle fjernes efterat kassen var fløtet paa plas. Oppaa betongkassen og vandtæt forbundet med denne blev montert en trækasse — utvendig avstivet med fagverk av jern. Det hele blev bygget paa en sterkt heldende bedding og hensikten var at kassen skulle føres forsiktig nedover beddingen indtil den fløt, derpaa fløtes hen til den delvis utmudrede fundamentgrube, hvor den skulle ophænges i solide nedsænkningsskrue. Den provisoriske træbund skulle nu fjernes, og kassen sænkes paa vanlig maate ved mudring inde i kassen. Ved hjælp af nedsænkningsskruene skulle den styres og hindres i skjævstilling. Efterat prælene var nedrammet skulle nu kassen utsstones undervands med betong i blanding 1 : $2\frac{1}{2}$: $2\frac{1}{2}$ — celle for celle.

Man mente paa denne maate og vistnok med rette at få en meget bedre betong end ved undervandsstøping i en stor aopen spundtvæg. Og om den undervandsstøpte betong heller ikke i dette tilfælde skulle bli førsteklasses hadde man som yderligere sikkerhet at det ytre skal av fundamentet var godt. Naar man mente at burde gjøre sig ekstra umak med undervandsstøpingen var det delvis også fordi man var lidt ængstelig for at stoppe undervands i sjøvand eller brakvand. Efterat betongen var hårdnet skulle saa kassen — trækassen — pumpes låns og muringen foregaa i det tørre.

Denne plan kom dog ikke til utførelse i sin helhet. Ved stabelavløpet viste det sig nemlig at kassen satte sig fast paa beddingen. Aarsaken til dette var sætningen i beddingen, hvorfod flere skruebolter blev trykket op i glideflaten. Denne sætning skyldtes daarlig undervandsstøping ved montering av beddingen. For om mulig at få kassen til at gli ut blev det forsøkt at skyve paa med donkræfter. Ved de derved op-




Fig. 3. Første sænkasse færdig til stabelavlop.

staatte rystelser blev bunden læk og utsætningen maatte foreløbig opgives.

De overveielser som nu fulgte resulterte i at planen for fundamentet delvis blev forandret. Kassen blev forsynet med en fast bund av jern-

glas og fortøjet flytende nøiaktig over den plas den skulde ha. Derpaa blev jernbetongkassen støpt fuld af stampet betong i blanding 1 : 2 $\frac{1}{2}$: 4. Efterhvert som stopningen skred frem, sank kassen selvsagt dypere og dypere, og da stopnin-



Fig. 4. Stenbruddet.

betong — fuldstændig plan under. Fundamentgruben blev indrammet med en simpel spundtvæg af planker og utmudret til noget under fuld dybde. Derefter blev pælene nedrammet. Antal pæler blev øket med 50 pct. sammenlignet med den oprindelige plan. Pælene blev kappet med cirkelsag for fast stillas i et nøiaktig horisontalt plan. Kassen blev derefter fløtet paa

gen var fuldført, stod fundamentkassen paa pælene. Al betong blev paa denne maate støpt i det torre og under fuld kontrol. Under arbeidet efter den nye plan hadde man ogsaa mange vanskeligheter at kjæmpe med. Det var ogsaa særlig ugunstig veir og flomforhold dette aar — det var i 1915.

Den nedrammede spundtvæg skulde ifølge planen være simpel. Den blev utført af $2\frac{1}{2} \times 6"$ planker og viste sig under og efter mudringen at være helt utilstrækkelig, idet sanden randt gennem spundtvæggen som vand. Det blev sent og besværlig dykkerarbeide at faa væggen saa noendlunde sandtæt. Dertil kom at en stor pram havarerte og sank og brøt ned endel av væggen. Imidlertid fik vi da omsider spundtvæggen istand og fundamentgruben utmudret, saa nedrammingen af pælene kunde begynde. Her støtte man imidlertid paa en ny overraskelse. I en viss dybde viste bunden sig at være saa haard at det var omrent umulig at faa pælene ned. Det blev ogsaa gjort forgjæves forsøk med at spyle pælene ned. Dette arbeide tok lang tid, men pælene kom da ned, dog ikke alle til den projekterte dybde. Da pælingen var omrent færdig blev der voldsom flom i Nansen og fundamentgruben blev omrent fyldt med sand.

Det blev nu et vanskeligt arbeide at mudre mellem de opstikkende pæler. Vi forsøgte først at pumppe massen op med en 8" centrifugalpumpe — en lænsepumpe. Dette gik meget bra noen få minutter, men saa var det stop. Pumpen var gaat fuld af granbark og kvist. Efterat forsøket var gjentat noen ganger maatte det opgives. Det blev da lavet en liten mudderskrape som var saa smal at den kunde passere mellem pælerækene. Mudringen med dette apparat gik sent, men godt.

Da pælingen var tilendebragt skulde pælene som nævnt kappes efter et nøiaktig horisontal plan ved fundamentgrubens bund. Kappingen foregik ved hjælp af cirkelsag som var montert paa en liten vogn som kunde kjøres frem og tilbage paa en lopebro, slik at man paa den maate kunde stryke over hele fundamentet. Sagspindelelens længde — avstanden fra remskiven til sag-




Fig. 5. Den næst største sækasse under utførelse. Trækassen bestaar av boks, som sættes kant i kant uten nogen ekstra tætning.

bladet — var 9 m og det var ganske uhaandterlige saker i strømmen. Som drivkraft blev benyttet en 15 HK elektrisk motor. Efter kyndige folks raad blev først forsøkt med et omdreiningsstal for sagen av 600. Men motoren greiet ikke at drive sagen i vandet. Omdreiningstallet blev saa

og ny sag skaffes. Dette tog flere dager og kassens anbringelse maatte utstaa til næste springflo.

Mens alt dette foregik ute paa elven hadde fundamentkassen, som stod fast paa beddingen, gåaet av stabelen. Kassen stod paa en stor sledé,




Fig. 6. Stabelavlop.

trinvis nedsat helt til man kom ned til et omdreiningsstal av 200 pr minut. Da greiet motoren det. Men motorens amperemeter viste at strømforbruket var like stort enten sagen saget bare vand eller den saget pæler.

Pælekappingen gik godt til at begynde med,

og det var egentlig denne slæde som hadde sat sig fast. Stabelavlopet foregik paa den maate at kassen blev skovet utover slæden indtil kassen væltet og gled utover kanten paa denne. Det var spændt wire tvers over elven, hvor der laa en pram med motordrevet winch, som skulde hale




Fig. 7. Fundamentstøpning. Kassens nedsænkning.

men pludselig kom sagen bort i sanden og blev ødelagt og ny sag maatte sættes paa. Om sider var man da kommet saa langt at kun tre pæler stod igjen at kappe. Det var meget om at gjøre at bli færdig, da det gjaldt at kunne benytte springfloen for at bringe fundamentkassen paa plass. Paa grund av den ringe vanddybde vilde nemlig ikke fundamentkassen flyte over kanten av spundtvæggen ved niflø. Imidlertid da der kun var tre pæler igjen at kappe blev sagen kjørt fast i en spiker. Hele greia maatte taes op

kassen over og ind paa de grunde ører, hvor det var meningen at den skulde ligge indtil fundamentgruben var færdig. Stabelavlopet gik for sig efter beregningen. Skæpetauget blev fastet og det blev git signal til winebjøreren om at hale ind. Slæpetauget satte sig imidlertid fast i bunden og blev slidt av og kassen tok kursen med strømmen nedover elven, og seilte utover mot fjorden. Ca 1 km nedenfor brostedet er elven grundere, og der tok kassen bunden og blev staende.

Dette var like før pinse og kassen blev staaende dermede over pinsedagerne. For at den skulle staa sikrere blev den tappet fuld af vand. Strommen grov et hul i elvebunden foran kassen, saa den stupte noget forover og paa avstand




Fig. 8. Fundamentering av den største pillaren.

tok den sig ut som et vrak. Over pinse blev en lænsepumpe montert, kassen blev pumpet tom og ved opadgaaende strøm blev den fløtet opover til fundamentgruben, hvor den indtil videre blev sat paa elvebunden. Dette var gjort paa mindre end en time.

Dette havari — om man kan kalde det saa — ga anledning til at en av distrikts mest fremtrædende mænd — senere stortingsmand — i avisene rettet et meget krast angrep baade paa anlæggets planlæggelse og arbeidets ledelse. Han betegnet bygningen av broen over Namsen med sine «flytende brokar» som hele «dalens eventyr og forargelse». Hele affæren med kassens avdrift var en bagatel, som praktisk talt ingen indflydelse hadde paa anlæggets kostende.

Fundamentgruben var som nævnt færdig til at motta kassen og paa første springflo skulde den bringes paa plas. Kassen blev lænset og laa færdig til at forhales ind mellem fundamentringsstillasene. Imidlertid blev ikke floen saa høi denne gang at kassen fløt over kanten af

spundtvæggen. Saalav springflo er forevrig ikke observert hverken før eller siden i byggetiden. Forsøket blev gjentat ved næste flo — fremdeles samme resultat. Først ved næste springflo kom kassen paa plas og stopningen kunde begynde. Efterat den sist stopte betong hadde hærdnet begyndte opmuringen af pillarene. Pillaren bestaar af et ydre skal og en stor huggen sten lagt i cement. Den indre kjerne av betong i blanding $1 : 2\frac{1}{2} : 3\frac{1}{2}$. Pillarene blev muret sammen i stenbruddet like ved elvebredden 7—800 m ovenfor brostedet. Efterat pillaren var færdig blev ogsaa den store soile, som bærer brobanen over pillaren, støpt, hvorpaa væggene i trækassen blev fjernet.

For sondre landkars vedkommende, hvortil jernbetongkassen var støpt efter den oprindelige plan, blev det besluttet at gaa frem paa samme maate. Kun med den forskel at pælene blev sloifet. Største paakjending paa grunden i fundamentene blev for ugunstigste belastning paa broen beregnet til $2,8 \text{ kg pr } \text{kg}/\text{cm}^2$. Arbeidet med dette fundament gik meget greit.

Paa grundlag av de erfaringer som blev gjort ved utførelsen af fundamentene for den ene pillar og sondre landkar blev utarbeidet nye planer for fundamenteringen av de to gjenværende pillarer. Systemet jernbetongkasse med fast bund blev bibeholdt. Pillotagen blev sloifet, men til gjengjeld blev kassens bund utkraget noe for at faa større bæreflalte. Fundamentgrubens bund blev planert meget noiaktig. Spundtvæggen blev her utført av jern — system «Larsen». Baade jernbetongkasse og trækasse har i grunderiss form omtrent som et 8-tal.

Dimensjonene er: Bunden $8 \times 12 \text{ m}$, trækassen $7 \times 10,5 \text{ m}$.

Høiden av jernbetongkassen er $3,5 \text{ m}$, trækassen 5 m , tilsammen $8,5 \text{ m}$. Dens samlede vekt er 210 ton . Ved den valgte form undgaar man alle ekstra avstivninger af væggen. Jernbetongkassens vægger er kun 18 cm tykke og trævæggen er utført av $5'' \times 8''$ boks, og blev senere forlænget og brukt til næste fundamentkasse, som var ialt 12 m høi.

Planen var at jernspuntvæggen skulle trækkes op igjen og brukes til næste fundament. Imidlertid viste det sig umulig at faa spuntvægjernene op igjen med de hjælpemidler som stod til raadighed. Næste spuntvæg maatte derfor utføres av træ — av $5'' \times 8''$ boks, som blev skruet sammen til lemmer 40 cm brede og 5 m lange og som blev rammet ned ved 8 m vanddybde.




Fig. 9. Stillasbygning.

Arbeidet med dette fundamentet gikk etter omstændighetene meget greit etter at det først var kommet igang. Dette fundament ligger nemlig saa langt ute i elven henimot strømstreken at man måtte regne med ulempene av tømmerfløtningen. (Vi erfarte forøvrig siden at man kan risikere at tømmeret kan komme hvorsomhelst i broløpet). Tømmerfløtningen foregår her på den måte at tømmeret sammes, sorteres og oppes ved Skage lænse ca 13 km ovenfor brostedet. Disse sopper bindes sammen til flaater som i allmindelighet er 25 m brede og 125 m lange og inneholder ca 800 tylvter tømmer og slip. (I 1916 blev nedfløtet i alt 71 613 tylvter tømmer og slip). Flaatene slæpes nedover elven med strømmen ved hjælp av en motorbaat. Ved nordlig og østlig vind har slæpebaaten liten eller ingen styring paa disse flaater og det hænder ikke sjeldent at flaaten passerer brostedet på tvers av strømmen.

gelige render ned i fundamentet hvor den blev emhyggelig stampet. Læksjevandet blev sandet i en brønd, hvorfra det blev pumpet op med en elektrisk drevet centrifugalpumpe.

Den siste og største pilar blev fundamentert på samme måte. Kun var denne kasse adskiltlig høyere, nemlig 12 m. Betongen blev for denne pilar blandet på land og ved hjælp av en tangbane kjørt op i et taarn, hvorfra den i render blev ledet ned i fundamentet.

Hvelvstillassene var oprindelig forntsat utført av træ på træpælaak med en storre aaspning i det nordligste spænd — av hensyn til tømmerfløtningen. Imidlertid blev der ut fra de erfaringer som var gjort under utførelsen av fundamentene besluttet at bygge frihærende stillasser. Stillassene blev utført som treleddede buer av træ avstivet med et overliggende letbygget fagverk av jern, som samtidig bar transportbanene. Stillassene blev bygget helt færdig på




Fig. 10. Stillastransport.

Før det egentlige fundamentaleringsarbeide kunde påbegyndes måtte det derfor opsættes et beskyttelsesstillas, sterkt nok til at opta statet av en tømmerflaate. Dette beskyttelsesstillas blev utført af solide «dykdalber» avstivet med tømmer og stag av rundtjern av optil 2" tykkelse. Vånskeligheten bestod i at faa bygget dette stillas uten at det blev revet væk saa at si mellem fingrene paa os.

Da omtrent alle pæler var rammet ned men endnu ikke sammenbundet kom der en flaate og tok hele greia. Kun etpar pæler stod igjen. Vi måtte begynde fra nyt av. Denne gang kom vi saa langt at vi fik rammet alle pæler og sammenbindingen blev påbegyndt. Da sprang samlelensen ved Skage lense. Flere tusen tylvter tømmer gikk ut. Elven var saa at si fuld av tømmer. Det satte sig binding paa vort stillas og halvparten av stillaset blev feiet væk.

Tredie gang lykkedes at faa stillaset færdig. Og det viste sig snart at svare til hensikten. En nat kom nemlig to flaater nedover elven helt paa egen hånd. De hadde slitt fortoiningen øpe ved lensen. De tørnet mot stillaset og laa om morgen som en flytebro tvers over elven.

Blandingen foregikk ute på stillaset. Cement, sand og puk blev fraktet ut i prammer. Den færdigblandede betong blev derpaa kjørt op i et taarn. Fra taarnet gikk saa betongen i bevar-

land i en liten bukt like nedenfor brostedet.

Utsætningen foregikk ved hjælp af tre prammer som blev bundet sammen med et lite letbygget stillas av jern og træ. Et hvelvstillas vejet ca 100 ton og var omtrent 50 m langt og 12 m højt. Sammenholdt med de forholdsvis små prammer saa det hele meget overvektig ut.

Distrikts befolkning, som fulgte dette arbeide med megen interesse, følte sig overbevist om at det ikke vilde gaa bra at transportere disse kolossale stillasser på de små prammer. Det ene med det andet gjorde at vi begyndte at tvile paa om stabilitetsberegnningen kunde være riktig. Vektberegningen og stabilitetsberegningen blev derfor utført flere ganger og paa forskellige måter — helt uavhængige af hinanden — men ga stadig samme resultat, nemlig omkring 3-dobbelts sikkerhet mot veltning, d. v. s. tyngdepunktet måtte ligge tre ganger saa højt for stillasetet veltet. Vi følte os allikevel ikke sikker, og et stillas blev derfor ved hjælp af prammene forsiktig løftet noen faa cm og krængningsforsøk blev gjort. Stabiliteten viste sig at være overmaate stor. Regningen var altsaa riktig men stemte ikke med vor statiske følelse.

Utsætningen foregikk nu på den måte at prammene med transportstillas blev trukken under hvelvstillasset ved fjære sjø. Floen løftet derpaa det hele. Ved flo sjø og strømstille blev

saa stillasset ved hjælp av lange staaltaug og krabbekrane forhalet paa plas og fortøjet like over de paa forhaand færdige understillasser ved pillarene. Naar nu sjøen faldt, sænket stillasset sig og blev staende, og prammene blev fri til transport av næste stillas. Utsætningen gik meget greit og raskt. De to støste stillasser blev sat paa plas i løpet av en dag. Et om morgenen og et om kvelden.

Saasmart transportbane og forskalinger var

brobanen. Hele broens længde er 220 m og længden av den tilstøtende vei 1300 m. Det væsentligste arbeide her var bygningen av en 650 m lang fylling over de flate ører paa broens syd-side. Fyllingen er utført av opmudret sand med en ordnet stenfylling paa hver side. Ialt medgik ca 10 000 m³ sten og 30 000 m³ sand. Sanden blev tat fra elvebunden langs fyllingen. Det blev herunder opmudret en kanal langs hele fyllingen. Mudringen blev for den største del utført med



Fig. 11. Detalj av overbygningen.

sammenbundet blev stopningen paabegyndt. Overbygningen er utført som 3-leds hvelv av betong i blanding 1 : 2½ : 3 med en ganske liten tverr-amerering. Ved ledlene, som er utført av støpe-staal, er indlagt kraftig armering, og her er betongblandingen 1 : 2½ : 2½. For at faa en jevn paakjending paa stillasser og pillarer blev stopningen av hvelvene utført i smaa seksjoner over hele broen samtidig. Hvelvstopningen blev drevet med 3 skift og blev fuldført paa 18 døgn.

en grab av $\frac{1}{2}$ m³ rumindhold. Grabben var montert paa pontonger. Transportbanen hvilte med den nedre ende paa pontongene og den anden ende stod paa to traller som gik paa skinnegang langs fyllingsfoten. Til betjening ble brukt 2 mand. Den maksimale ydelse i et skift — 8 timer — var litt over 100 m³. Til drivkraft ble benyttet en 20 HK elektrisk motor. Den ytterste del av fyllingen — nærmest broen — var saa høi at dette apparat ikke kunde brukes. Her ble brukt



Fig. 12. Broen sett fra nedsiden.

Kjørebredden er 5 m. Brobanen er dimensjonert for 5 ton hjultryk og er utført som en kontinuerlig plate av jernbetong som bæres av smaa pendelpillarer. Brobaneplaten er indspændt i hvelvtoppen og frit oplagret paa den ytreste pendelpillar hvor delatasjonsflue er anordnet. Rækverket som ogsaa er av jernbetong er støpt færdig i felter paa land og staar i utsparede spor i rækverkstabene som er støpt i ett med

et mødderapparat av eget fabrikat som tidligere var brukt under mudringen, og planeringen i pillarfundamentene. Til transport av massen blev der anvendt en transportabel taubbane. Der blev utnudret en kanal av optil ca 4 m dybde og 25–30 m bredde paa begge sider av fyllingen.

Veidække.

Kjørebredden er over hele anlægget 5 m. Veidækket er et vanlig punkdække, behandlet med

bitumen. Over selve broen er anvendt ifyldingsmetoden og tilstøtende vei er overflatebehandlet. For at vinde erfaring er flere forskjellige stoffer anvendt. Hittil har alle stoffer gitt meget gode resultater. Det er foreløpig ingen forskjell at se paa de forskjellige stoffer.

I forbindelse med anleggsarbeidet maa nævnes at ingen av arbeiderne er kommet nævneværdig tilskade under arbeidet.

Omkostninger.

Det oprindelige overslag av 1910 lød paa kr 362 000,00, mens broens samlede kostende nu er blitt kr 1 328 000,00

hvorav kr 241 000,00 paa underbygning,
» 254 000,00 » overbygning,
» 284 300,00 » tilstøtende vei,
» 263 000,00 for stillas og lense,
» 203 000,00 » materiel og redskaper.

Den store stigning av utgiftene skyldes naturligvis for den væsentligste del prisstigningen og de vanskeligheter som opstod ved at man ofte ikke kunde faa det man behovet for at drive rationelt. Men endel er selvagt ogsaa virkelige overskridelser paa grund av uforutsette vanskeligheter.

NORDISK VEIMØTE I KJØBENHAVN

18.—20. mai 1925.

Det detaljerte program foreligger nu og omfatter følgende:

Foredrag m. m.
(Polyteknisk Læreanstalts Festsal.)

- Mandag den 18. mai kl. 10—1.
 Kl. 10: Møtet åpnes av trafikminister Friis-Skotte.
 Kl. 10½: Överingeniören i finska Väg- och Vattenbygnadsstyrelsen O. Martikainen: Några drag ur finska Vägväsendets nuvarande ståndpunkt.
 Kl. 10½: Islandske veiforhold.
 Kl. 11½: Veidirektør A. Baalsrud: Om norske veiforhold med særlig henblik paa anvendelse av veiskraper til vedlikehold av grusveier.
 Kl. 11½: Byraingeniör i Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen Axel Valsinger: Vägfrågan i Sverige.
 Kl. 12½: Professor P. le Gavrian: Franske veiforhold, færdselstællinger m. m.

- Mandag 18. mai kl. 3½—6: Leder: Stiftamtmann, kammerherre R. Howard Grøn.
 Kl. 3½: Professor J. T. Lundbye: Veier i Danmark i ældre tid.
 Kl. 4: Amtsveiinspektør A. Kjærgaard: Dækklag av chaussébrolägning og tjærebeton.
 Kl. 4½: Professor E. Suenson: Cementbetongveier.
 Kl. 5: Stadsingeniør A. C. Karsten: Trafiklinjer i Kjøbenhavn.
 Kl. 5½: Docent C. O. Bay: Forholdet mellom bremselængder og sikkerhet ved automobiltrafikk.

- Tirsdag den 19. mai kl. 10—12½. Leder: Ingeniør-general A. G. Nyholm.
 Kl. 10: Overveiinspektør L. A. Madsen: Veivæsenets ældre historie.
 Kl. 10½: Professor P. E. Raaschou: Organiske bindemidler (tjære, asfalt m. m.) til veier, og deres prøving.
 Kl. 11: Amtsveiinspektør S. Ellert: Hvad kan

der gjøres for et rasjonelt vedlikehold av vore biveier?

- Kl. 11½: Kommuneingeniør V. A. Westergaard: Prøeveveier.
 Kl. 12: Professor P. le Gavrian: Asfalthetong og lignende veidækker.

Tirsdag den 19. mai kl. 3—5½. Leder: Formand for Gentofte kommunalbestyrelse, oberst Parkov.

- Kl. 3: Diskusjon.
 Kl. 7½: Fællesspisning i restaurant Nimb. Antræk: Formiddagsdrakt. Prisen for deltagelse i denne fællesspisning er inkl. adgang til Tivoli 25 kr pr deltager.

Onsdag den 20. mai.

- Kl. 8½: Fremvisning av moderne veimaskiner paa Rosenborg eksercerplas.
 Kl. 9½: Fællesbesøk i automobil ved nye veiarbeider og prøeveveier i Kjøbenhavn og omegn under ledelse av Dansk Ingeniørforenings tekniske veikomite.
 Kl. 12½: Fælles frokost paa Bellevue, arrangert av Dansk Ingeniørforenings tekniske veikomite. Prisen for deltagelse i automobiltur og frokost er 15 kr pr deltager.
 Kl. 3—6: Utstilling av veimaskiner paa Rosenborg eksercerplas.

Alle veiinteresserte: Medlemmer av kommunale raad, ingeniører, automobilister m. fl. har adgang til veimøtet.

Adgangskort til møtet samt de særlige kort til fællesspisningen tirsdag den 19. mai og til automobiltur og frokost den 20. mai faaes ved henvendelse til komiteens sekretær, professor A. R. Christensen, Puggaardsgate 13, Kjøbenhavn B, til Byen 7496 (personlig kl. 12—2), til Dansk Ingeniørforenings kontor, Industribygningen, Kjøbenhavn B, til Kgl. Dansk Automobilklubs kontor, Raadhuspladsen 77, Kjøbenhavn B, eller til Forenede Danske Motoreieres kontor, St. Kongensgade 132, Kjøbenhavn K. Adgangskortene bedes om mulig bestilt ved indsendelse av det paagjeldende beløp pr postanvisning.

UTGITT AV TEKNISK UKEBLADE, OSLO.

Abonnementspris: kr. 10,00 pr. aar — Annonsespris: 1/1 side kr. 80,00, 1/2 side kr. 40,00
 1/4 side kr. 20,00.

Ekspedisjon: Akersgaten 7IV. Telefoner: 20701, 23465.

Trykt den 9. mai 1925.