

MEDDELELSE FRA VEIDIREKTØREN

Nippon

Innhold: Stipendierapport fra avdelingsingenør J. Meyer.

Dec. 1923

Forandringer på veibygningens og veivedlikeholdets område som er nødvendiggjort ved automobiltrafikken.

I »Meddelelser fra Veidirektøren« nr. 34 er inntatt beretning fra overingeniør Ther Olsen om en stipendiereise, som han foretok i 1911 i Syd-Tyskland og Schweiz for å studere veidekkarbeider og veivedlikehold. Enn videre finnes i samme meddelelse nogen oplysninger om veivesenet i departementet Oise i Frankrike av aydelingsingeniør Arne Nilsen.

I 1922 har avdelingsingenør J. Meyer med offentlig stipendium foretatt en reise til Tyskland og Schweiz for å studere de forandringer på veibygningens og veivedlikeholdets snarade, som er nødvendigjort ved automobiltrafikken.

Om denne reise har avdelingsingenjør Meyer under Ødje mai 1923 avgitt følgende innberetning:

T y s k l a n d.

1. Innledende bemerkninger.

Den vanskelige økonomiske stilling hvori Tyskland befinner sig har selvfølgelig også gjort sig gjeldende på veivesenets område. Nybygning av voier var det derfor litet eller intet av nu, og veivedlikeholdet måtte utføres med minst mulig anvendelse av penger selv om det derved blev urasjonelt. Det gjaldt kun om å møte dagens nødtørftigste behov; længer frem kunde man ikke se. For krigen var det imidlertid utført adskillige veidekksarbeider spesielt av hensyn til automobiltrafikken; og det var av adskiltlig interesse å se hvorledes de dengang utførte arbeider haddestatt sin prøve under et gjennemgaende mangelfullt vedlikehold både under og etter krigen.

Hvad jeg nedenfor har å berette fra Tyskland er oplysninger som med stor beredvillighed blev gitt mig av de forskjellige veiautoriteter — samt personlige iakttagelser under endel veibesøninger.

2. Veidekkenes utførelse og vedlikehold i sin almindelighet

I store deler av Tyskland har man sandterring eller sandholdige jordarter og liten tele. Denne blev gjennemgående opgitt kun å gå ca. 0,30 m. dypt; og de televanskeligheter vi i almindelighet har, kjenner man derfor ikke noget til i Tyskland. Nogen spesiell *drenering* av veilegemet var derfor som regel ikke påkrevet.

Stenlaget »sattes« altid. Som regel blev stenlaget tettet ved kiler som sattes for hånd; men det forekom også at man lot tetningen besørges av valsen som presset pukken ned i ujevn-

hetene i bunnlagets overflate. Valsningen som først utførtes etter at pukklaget var anbragt, fant sted under vanntilførsel, men uten samtidig anvendelse av bindfyll.

Når veidekket var så fast tilvalset som etter omstendighetene mulig blev der med vann ned-




Fig. 1.

slammet i dekket såmeget bindstoff som der da var plass til. Den ledende tanke var at dekkets overflate burde være så tett, som mulig ("geschlossen") for å hindre overvannet fra å trenge ned i stenlaget, uten at dette dog burde vanskeliggjøre at vannet sank videre, når det først var kommet gjennem dekket.

Man har i Tyskland anvendt *overflate-tjæring* (»Oberflächenteerung«, »Teeraufguss«) på såvel gamle som nye pukkveier. På de gamle veier benyttes overflatebehandlingen vesentlig som støydempende middel, mens den på nye veier eller rasjonelt vedlikeholdte gamle pukkveier kan sette veidekket i stand til å tåle en ganske betydelig trafikk. Før krigen var man også kommet godt ived med legning av *tjæremakadamdekker* (»Teerdurchtränkung«) og *tjærebetongdekker* (»Innenteerung«) på de for automobiltrafikk sterkest utsatte veier. Til overflatetjæring og tjæremakadam fik man i almindelighet tjæren med den ønskede sammensetning ferdig til bruk fra gassverkene; og de hos oss anvendte spesialmerker av Tarvia m. v. har visstnok litet vært benyttet i Tyskland. Tjærebetongdekkene utførtes i almindelighet av store kontraktørfirmaer som har sine spesielle patentbeskyttede maskiner for materialenes tilberedning.

I disse maskiner blir sten, grus og sand på arbeidsplassen renset, opvarmet og badet i tjæreproduktene, og derefter i varm tilstand bragt ut på veien og valsset ned. For å sikre en god utførelse er vedkommende kontraktorfirma som regel forpligget til å vedlikeholde veien en tid etter at trafikken er ført inn på den ferdige vei.

Ved sådan maskinemmessig behandling av veidekksmaterialene har man opnådd å fremstille bituminøse veidekkere som med hensyn til holdbarhet likeoverfor trafikken synes å kunne sidestilles med småstenbrolegning. Tjærebetonen vil i almindelighet falle billigere enn småstenbrolegning, og da den dessuten er lyddempende, synes anvendelse av maskinemmessig fremstillet tjærebeton å burde komme under overveielse på steder hvor man har et koncentrert veinett med sterk trafikk. — Som en fordel ved maskinbituminering av stenmaterialene i motsetning til overflatebituniining på veien kan nevnes at man ved maskinene opnår at den kun anvendes så meget tjærestoff som strengt nødvendig til å klebe stenen sammen. I varmt vær vil man derfor ikke risikere at veidekke av maskinbehandlede materialer »sveder«, hvilket man er lett utsatt for ved bituminering av veidekket fra overflaten.

Småstenbrolegning er — som det vil være bekjent — meget anvendt i Tyskland. De store basalteleier i Rhinegnene, som gir et ypperlig materiale til brolegningssten, har vel bidratt til å gjøre stenbrolegningen så utbredt som den er.




Fig. 2.

Basalten er hård samt overmåte lett spaltbar i alle retninger, så stenenes tilhugning faller billig. Den anvendes også meget brolegning av granitt, hvortil sten for de nordlige egner vedkomende hovedsakelig hentes fra bohuslen. Basalten faller glatt for hestene, og kan vanskelig brukes i større stigninger enn 1:20, mens man ved anvendelse av granitt kan gå til litt større stigning. Småstenbrolegning vil det hos oss — på grunn av transportomkostningene — neppe kunne bli spørsmål om å anvende på andre landeveier enn ved de større trafikkcentra og på de kanter av landet hvor sterke og spaltbare stenmaterialer has. — Under almindelige omstendigheter skulde småstenbrolegning da ikke falle nevneverdig kostbarere i utførelse enn tjærebeton — men har ved sterk og »blandet« trafikk den fordel fremfor tjærebetonen at hesteskoenes grev ikke kan skade dekket. Sammenlignende forsøk på veier med sterk »bondetrafikk« (torvtrafikk) bør visstnok gjøres.

Angående *vedlikeholdet* av almindelige pukkveier kan det nevnes, at dette anskues noget forskjellig i det nordlige og sydlige Tyskland. Mens man i Syd-Tyskland — særlig i Baden — har utviklet flikksystemet til stor fullkommenhet og lapper de gamle veidekkere omrent til hullene møtes, holder man i Nord-Tyskland mere på dekkssystemet oftest i forbindelse med oprivning av det gamle dekke som etter valses ned — med eller uten anvendelse av ny sten. En utstrakt anvendelse av flikksystemet betegnes som uebhageligere for ferdelsen, men i Syd-Tyskland »sind sie dazu gewahnt« sa man i Nord-Tyskland med et skuldertræk. Innenfor rammen av systemenes økonomiske berettigelse lar man også til en viss grad hensynet til det trafikerende

publikum være avgjørende for hvor langt man skal gå med flikking før nytt dekke anbringes.

De *bituminøse veidekkers vedlikehold* fremstod ikke noe av særlig interesse. Var forekommende slaghuller ganske flate blev de kunserset, pasmurt tjærestoff og oversandet. Dypere huller blev ester å være renset fylt halvt med tjærestoff hvori anbragtes stengrus eller maskin-grus som stampedes med handstampe og avdekkes med natursand. Ved alt ved likeholdsarbeide på bituminøse veidekkere var man yderst omhyggelig med rensning og feining av den gamle veibane, da støv hindret god forbindelse mellom gammelt og nytt dekke og lett bevirket at dette siste skallet av. Da støv kleber fastere til tjærestoffet enn til stenmaterialene bør nytt tilslitedekke ikke anbringes før det gamle er fullstendig avslitt. Man bør også undgå å bruke mere tjærestoff enn høist nødvendig; dette er både billigst og best.

3. Veidekksarbeider i Berlins omegn.

Utenfer Berlin fikk jeg anledning til å se under oparbeidelse nogen gater som det senere var meningen å fersyne med dekke av tjærebeton etter høstende profil, fig. 2.

Terrenget bestod av fin sand, og gatene lå i lave fyllinger som ble utført i lag på 30—40 cm. tykkelse under sterk vanning for å opna setting av massen straks. Efterat stenlaget var satt ble finpukken med gafler anbragt på stenlaget i passende tykkelse. Derefter ble dekket valset — først uten og siden med et 2—3 cm. tykt lag stenskjærver (grov maskingrus). Tjærebetonen skulle anbringes umiddelbart etter at veidekket forøvrig var ferdig. Blandingsmassen i maskinene ble epiggitt til 1 m.³ finpukk, 0,5 m.³ grov stengrus, 0,25 m.³ fin stengrus og 0,12 m.³ natursand. Man har også søkt å få massen så tett som mulig ved å anvende materialer av forskjellig størrelse. Massen blir i maskinene badet i en blanding av 70—75 pet. bek og 30—25 pet. destillert tjære som ophetes til ca. 180° C. Maskinene leverer 3 à 4 m.³ betongmasse pr. time. Prisene for det ferdige veidekke angitt i forholdstall stillet sig således:

Vannbunden makadam	1
—→ + tjærebeton	2 à 2½.

Utgiftene til veivokterlønninger antokes på tjærebetongveier å kunne settes til ca. ½ av de tilsvarende utgifter på almindelige makadamveier. Tjærebetongdekket ble utført i stigninger inntil 1 : 18 hvilket ble oppgitt ikke å medføre noen ulempe for hestetrafikken.

Overflatetjæring ble varmt anbefalt anvendt på veier som ligger fritt så sol og vind kan holde dem tørre. På skyggefulle veier var der tildels ikke opnådd særlig gode resultater med overflatetjæring.

4. Forsøk med kjørespor samt angaende stenbrolegning i provinsen Hannover.

Blandt veingeniører har spørsmålet om anvendelse av *kjørespor* som en integrerende del av veien vært under overveielse. Meningen var at disse spor skulle falle således i ett med veibanen forøvrig at de kunde opta den tunge veitrafikk uten å danne en hindring for veibanens fulle benytelse ved møting.

I provinsen Hannover hadde man eksperimentert meget med sporsystemer og herunder anvendt såvel særskilt valsede jernprofiler som fabrikkmessig forarbeidede betongkonstruksjoner. Man hadde dog ikke funnet nogen praktisk brukbar løsning av spørsmålet. Anskaffelsesomkostningene blev for store, og der var også adskillig vedlikeholdslempe forbundet med sådanne kjørespor, idet det var vanskelig å få god anslutning mellom disse og den øvrige veibane. Der opstod lett fordypninger i dekket langs sporene. Og følgen var vannansamling og fortsatt rask ødeleggelse. Man hadde derfor foreløpig oppgitt å finne en for almindelig trafikk praktisk brukbar form for kjørespor i veien, og var kommet til det resultat at sådanne kjørespor kun ville vise sig å være økonomisk berettiget ved stor og tung trafikk i en bestemt retning.

Hvor trafikken var for tung for almindelige pukkstensdekker gikk man gjerne til anvendelse av *småstenbrolegning*. Tjærer makadam eller tjærebeton var forholdsvis mindre anvendt, skjønt prisene på brolegning og tjærebeton stillet sig omtrent ens før krigen. Man var sikrere på et godt resultat med småstenbrolegning. Ved en daglig trafikk av 100 kjøretøier mente man at en småstenbrolegning uten nevneverdig utbedring kunde sta i 15 à 20 år. Under og etter krigen hadde man lasteautomobiler på brutto 9,0 t. med 6,0 t. på bakakslen, altså 3,0 t. hjultrykk — uten gummi. Den maks. vekt pr. cm. felgbredde skulde være 150 kg. — motsvarende min. 20 cm. felgbredde for de største lasteautomobiler. Disse hadde flere steder forårsaket betydelige ødeleggelser i stenbrolegningen, idet den lett spaltbare basalt ikke hadde tålt den voldsomme hamring av de tunge automobilers jernfelger. De dårlige partier av brolegningen blev brutt op av veivokteren, mens selve nylegningen utførtes under veivokterens tilsyn av øvede kontraktører som selv arbeidet med. Sten og sand var av veivesenet skaffet frem til veien, og kontraktøren hadde for arbeidets utførelse en fast pris pr. m.² ferdig dekke. Alle stenmaterialer blev omhyggelig utnyttet. I midten av veien blev kun satt ny sten. Slitt men emnu brukbar sten blev flyttet ut til sidene, og helt ødelagt sten blev oplagt utenfor veibanen for senere å pukkes op. Man var meget omhyggelig med å skifte ut sten som begynte å vise tegn til ødeleggelse, idet man ellers vilde få slaghuller som hurtig vilde forplanter sig videre ganske som på pukkstensdekker.

5. Bituminøse veidekker i Rhinprovinsen.

I Rhinegnene har man lett og forholdsvis billig adgang til såvel tjæreprodukter som brolegningsten av basalt. Efter trafikkens størrelse anyendte man foruten pukkdekker også bitumingøse veidekkere samt småstenbrolegning. Hvor det ikke var om å gjøre å ha et lyddempende dekke anvendte man for de sterkest trafikerte veier heller småstenbrolegning enn tjærebetong, idet man da var sikrere på et godt resultat av sitt arbeide.

Efter mange forsøk med tjæreprodukter til utbedring og vedlikehold av gamle pukkstensveier var man blitt stående ved følgende fremgangsmåte som hadde vist sig både god og forholdsvis billig:

Det gamle pukkstensdekket blev først utbedret på almindelig måte så det dannet et fast

og jevnt underlag for det nye dekke. Dette utførtes som et i ferdig valset stand ca. 5 cm. tykt dekke av 3-4 cm. stor pukksten. Pukklaget valsedes kun til stenene var kommet nogenlunde til ro og overflaten jevn. Med særskilt forarbeidet vogn sprøitedes derefter 2 forskjellige blandinger tjære og bek utover veibanen. Det hadde vist sig nødvendig å anvende en lettflytende blanding først, idet den tungtflytende blanding som er nødvendig for å binde stenene i dekket godt sammen ikke trenger ordentlig ned i dette hvis ikke stenene først blir fuktet og varmet av en mere lettflytende tjæreblanding.

Nedenstående skjematiske riss, fig. 3, viser anordningen og de anvendte blandinger. Der medgikk ca. 10 kg. tjære og bek tilsammen pr. m² dekke. Umiddelbart efter at tjæren var sprøjtet på veien blev der utsprettet og tynt dekke av stengrus eller stenskjærer på 1-2 cm. størrelse, som blev nedvalset i dekket. Efter nogen




Fig. 3.

timers forløp blev muligens ikke nedvalsesede stenskjærver feiet bort og et »findekke« anbragtes. Dette utførtes med et tynt overdrag av blanding B, hvorefter ren natursand spredtes over veien og ferdslen sattes på. Til vedlikehold av dekket bruktes også blanding B.

Man gikk ut fra at veidekket ved ovennevnte fremgangsmåte kunde stå 4 à 5 ganger så länge som et almindelig pukkstensdekke.

Huller i de gamle pukkveier hadde man forsøkt å utbedre på samme måte som hullene i tjæredekker — nemlig ved rensning ifylling av tjæreblanding og håndstamping av stengrus. Men dette viste sig snart uholdbart. Der dannet sig huller utenom de utbedrede partier som nu bedre tålte trafikken og derfor blev sittende som kvister i et slitt tregulv. Nu fyller man hullene med stengrus (maskingrus) og stamper med håndramme.

I nærheten av Cöln var en sterkt trafikert vei i 1920 forsynt med et tjæremakadamdekke, omhyggelig utført på et godt utbedret gammelt pukkdekke. På grunn av mangel på jernbane-materiell gikk der på denne vei en stor kull-transport med automobiler til Frankrike. Det var 9.0 tonns biler og 7.5 tonns tilhengere. I det store og hele hadde dekket stått godt tross tung trafikk og sparsomt vedlikehold. Enkelte partier av veien som tilsynelatende befant sig under ganske samme vilkår som veien forøvrig var imidlertid meget ødelagt og hadde dype og brede spor. Årsaken syntes å måtte være at undergrunnen sviktet uten at det dog var mulig for vedkommende ingenør å komme til full forståelse av forholdet. Tilfellet synes å vise at man ved anvendelse av bitumingøse dekker på gamle veier må være yderst aktpågivende og omhyggelig så-

vel med hensyn til undersøkelse og bedømmelse av de gamle veier og deres bærevne som ved utførelsen av det nye dekke. Man kan ellers bli utsatt for ubehagelige overraskelser.

6. Tjærebetondekke på hovedveien mellom Frankfurt og Mainz.

I 1912 blev veidekket på ovennevnte hovedvei ombygget. Der blev på vanlig måte lagt et makadamdekket bestående av et 15 cm. tykt »satt« stenlag og et 10 cm. tykt pukklag. Ovenpå dette anbragtes et i alt 8 cm. tykt tjærebetondekke av materialer som var bitumenbehandlet i maskiner således som tidligere omtalt. 2 forskjellige firmaer hadde utført hver sin strekning av veien. Denne som allerede før krigen hadde en transportmengde av ca. 300 000 tonn pr. år blev under krigen — og særlig under tilbaketoget etter krigen — utsatt for den aller største påkjenning bl. a. av de største automobiler uten gummi.



Fig. 4.

Veien hadde ved min besiktigelse næsten ingen utbedring fått siden ombygningen. Det ene firmas strekning hadde adskillige slaghuller, mens den annen veistrekning ennå var i merkverdig god stand og nu etter 10 års forløp kun stykkesvis trengte nogen utbedring. Dette udmerkede resultat synes å vise at godt utførte tjærebeton-veier tåler den sværeste trafikk uten å ødelegges.

På den veistrekning som var mest medtatt vilde man først utbedre slaghullene med håndstampet stengrus i bitumen og derefter legge et 2 cm. tykt slitedekke over hele veibanan.

Vedkommende Oberbaurat som hadde hatt veien under interessert observasjon, følte sig overbevist om at den best utførte tjærebetonstreking vilde kunne ha stått i 50 år med ubetydelige utbedringer, hvis den voldsomme krigstrafikk ikke hadde kommet. Nogen direkte måling av slitasjen hadde ikke funnet sted, men oberbauraten antok at trafikken før krigen — 300 000 tonn årlig — ikke vilde ha medført over 1 mm. slitning av dekket pr. år.

De forskjellige veidekkers gjennemsnitlige anskaffelsesomkostninger i dette distrikt og veidekkenes sannsynlige varighet blev — omregnet til forholdstall — oppgitt således:

Veidekkets art	Anskaffelses-omkostninger	Varighet
Vannbunden makadam	1	1
Tjærebeton	2 à 2,5	3
Småstensbroleggning	3,5	6

7. Veidekksarbeider i Baden.

Stenbroleggning anvendtes forholdsvis litet da man ingen brukbar basalt hadde i landet og frakten fra andre land falt kostbar. Der var før krigen lagt endel bituminøse veidekkker, men nu var man av økonomiske grunne omrent helt

avskåret fra å fortsette dermed. Flikking av pukkveier (vannbunden makadam) anvendtes selv på steder, hvor automobiltrafikken var ganske betydelig. I nærheten av de større byer, hvor kravene til vedlikeholdet også var større, har man dog mere og mere gått over til maskinoprivning av dekket og valsning.

Ved veidekkenes utførelse var intet vesentlig å bemerkе utover hvad der tidligere er kjent herom. Stenlaget blev satt og tettet for hånd. Man la vekt på at stenlagets overflate var jevn og tettest mulig. Opstikkende spisser blev derfor slått av stenene; se fig. 4.

Ovenpå det således ferdigslatte stenlag anbragtes pukklaget som blev valset inntil stenene ikke lenger forskjøv sig. Under vanning blev så bindfyll kastet ned i pukklaget.

Hvis det nye dekke skulde overflatetjåres, stod det først 1 à 2 år under observasjon og sedvanlig vedlikehold idet man gikk ut fra, at et nytt veidekke — hvor godt det enn var utført — under trafikken uundgåelig vilde få endel ujevnheter og deformasjoner som først burde utbedres før det kostbare bituminøse slitedekke anbragtes. Jeg går dog ut fra at denne forsiktigheitsforanstaltning nærmest gjaldt veidekkene på nye anlegg eller svakt byggede eldre veier — og ikke faste gode pukkveier hvor anvendelsen av tjærestoffer nærmest har til oppgave å befeste veidekkets overflate.

Overflatetjåring utførtes med en blanding av 40 pct. bek og 60 pct. destillert tjære som i varm tilstand spredtes på veien og børstedes utover for hånd etterat veibanan først var omhyggelig renset og feiet. Umiddelbart etter tjærebredningen spredtes utover et tynt lag stengrus som blev nedvalset. Efter et par timers forløp blev løs stengrus fjernet, veibanan atter tjæret og forsyt med et lag sterk natursand, hvorefter trafikken sattes inn på veien og besørget den siste valsning.

Man anså det riktigst å gå til overflatetjåring når trafikken krevet nytt pukkdekket minst hvert 5te år. Tjæreblandinga opgas å trenge 2—3 cm. ned i veidekket, og der gikk med gjennomsnittlig ca. 2,7 kg. tjæreblanding pr. m.² veidekke ved første gangs tjåring.

8. Forsök med forskjellige veidekkstyper i Württemberg og Bayern.

Den voldsomt økende automobiltrafikk før krigen hadde truet med ganske å ødelegge de gamle pukkveier og vedlikeholdsbudgettet steg i en foruroligende grad, så man var på det rene med at noget måtte gjøres for å rette på disse forhold. For nu å komme til klarhet over hvilke veidekkstyper var de heldigste blev der i mai-juni 1914 utført endel prøvestrekninger på til sammen 5,6 km. hvor der foruten dekker av bituminøse materialer også blev utført småstenbroleggning av endel på forhånd systematisk prøvede stenforekomster av stedlige materialer. Til prøvestrekning valgte man hovedveien mellom Stuttgart og Tübingen, hvor man daglig hadde ca. 300 hestekjøretøjer foruten en betydelig trafikk av person- og lastearautomobiler over hvis størrelse der dog ikke kunde gis nogen oppgave. Veien lå i åpent lenne og hadde et bølgeformig lengdeprofil med maks. stigning ca. 1 : 12. De få kurver var slake med min. 80 m. r. Kjørebredden var 5 m. hvortil sluttet sig et 1,5 m. bredt fortau på den ene side og en 2 m. bred gammel

gressbane med treplantning på den annen side. Med 20 m. mellemrum var der avløp fra veibanan med rør under fortauet og åpne renner over gressbanen. Veien var på begge sider forsynt med ca. 0,75 m. dype grøfter. Jordbunnen som bestod av sandholdig lere blev betegnet som fuktig. Veien var hvert 5te år blitt forsynt med nytt pukkstensdekke og forsvrig vedlikeholdt ved flikking. De årlige vedlikeholdsutgifter blev opgitt til ca. 1600 mk. pr. km. hvorav 500 mk. var veivokterlønn.

Planen for prøvestrekningene gikk ut på å forsyne den gamle veis midtparti i 3,30 m. bredde med de veidekker som skulle prøves. De 0,85 m. brede sidepartier skulle kun overflatetjæres; se fig. 5.

Den gamle veibane, som enkelte steder var for rund og andre steder hul, blev først av veivenenet satt i ordentlig stand. Dekket blev revet op og det nye profil tildannet og valset under anvendelse af pukksten fra det gamle dekke. I forannevnte min. kurve med 80 m. radius blev veibanan lagt med 0,25 m. overhøjde i yttersvingen, altså tverhelling 1 : 20, og prøvedekket blev i indre sving lagt helt ut til veikanten. Forøvrig hadde veidekket en helling i tverretningens av 1 : 25 for småstenbrolegning og 1 : 30 for de bituminose dekker.

Prøvestrekningenes utførelse var bortsatt til kontraktører, og etterat veibanen av veivesenet var ferdigvalset etter det foreskrevne profil, trådte kontraktørene til på hver sin strekning. De nødvendige veidekksmaterialer og redskaper av enhver art var på forhånd fremskaffet av kontraktørene således at disse hadde hver sin strekning til egen fri rådighet under abeidets utførelse. Veitrafikken var midlertidig ført inn på andre veier. Der blev utført i alt 8 prøvestrekninger med lengder fra 250 til 1000 m. og prøvene gjaldt småstenbrolegning, valsasfalt og tjærebetong. Denne siste blev utført både med varme og kolde sten- og grusmaterialer.

Tjærebetondekkenes utførelse var følgende:

Den varme tjærebeton blev — som almindelig — tilberedt i maskiner på arbeidsstedet og nedvalset i varm tilstand. Veidekksmaterialene var lagret med 50 m. mellomrum langs veien og maskinen, som var selvtransportabel kjørte fra lager til lager og behandlet materialene som siden med håndkjerrer blev kjørt ut på veien. Som bindemiddel bruktes gassverktjære med tilsetning av et preparat, hvis sammensetning blev hemmelig holdt av kontraktørene. Tjærebetondekket ble utført med et underdekke og et overdekke. Underdekket bestod av inntil 60 mm. stor pukk av kalksten samt stengrus av samme material — lagt lagvis. Overdekket var sterkt diabasgrus av 15 mm. kornstørrelse. På en strekning av 15 m. lengde ad gangen blev der først lagt ut et lag tjærepukk hvorover der spredtes et tynt lag tjæregrus. Ovenpå dette kom ennu et lag pukk samt tjæregrus som tettet hullene i pukkdekket, og efterat det således lagte underlag var litt avkjølet — ca. et kvarter — blev det med en 14 tonns valse fastvalset til 6 à 7 cm. tykkelse. Umiddelbart efter valsningen blev overdekket, bestående av tjæret diabasgrus i $1\frac{1}{2}$ à 2 cm. tykkelse utsprett og dette blev valset. Tilsist blev dekklaget overflatetjæret og tørr natursand utsprett, og dekket kunde nu efter få dages forløp overlates til ferdslen.

Den kolde tjærebeton blev utført av materialer, som var tjærebehandlet i stenbruddet og fra derværende lager fremkjørt og oplagt langs veien i 50 m.s avstand. Haugene var dekket av asfalt-papp til beskyttelse mot fuktighet og støv. Materialene var kalksten og bestod av 1,5—4 cm. stor pukksten samt stengrus inntil 1,5 cm. størrelse. Dekket utførtes av pukksten og stengrus på samme måte som ovenfor nevnt i 2 lag som begge blev valset med en 15 tonns valse. Underdekket var i ferdigvalset stand 5 cm. tykt. Herover kom et i ferdigvalset stand 2,5 cm. tykt overdekke av tjæret stengrus. På dekket blev der så spredt tørr ren sand, som blev fejet ned i dekkets små ujevnheter — og den overflødige sand blev atter fjernet. Overflaten blev derefter overstrøket med et spesielt bitumingst preparat og sandstrødd, hvorefter lett overvalsnings med en 3 tonns valse. — Dette »kolde« dekke trenger nogen tid til herdning, hvorfor trafikken ikke kan slippes inn på veien før tidligst en uke efter fullførelsen.

Der blev som foran nevnt også forsøkt vedkigger av valsasfalt. Den bitumingøse masse var




Fig. 5.

her dels et asfaltpreparat av amerikansk opprindelse — dels destillert tjære med patenterte tilsetninger og for endel også asfaltpreparerater, hvori Trinidad asfalt var hovedbestanddelen. — Utførelsen av disse asfaltdekker var i alt vesentlig den samme som ved varmt tjærebeton, så nogen nærmere omtale herav er uten interesse.

Prøvedekkene var forutsatt utført i løpet av 5 uker, men på grunn av vedvarende dårlig vær medgikk der dog 7 uker. Gjennemsnittlig fullførtes der 160 m^2 pr. dag av veiens midtparti. På varme dager kom dog den daglige fremgang op i 300 m^2 for varm tjærebetong og 500 m^2 for den kolde tjærebetong.

Kontraktørene var forpliktet til å vedlikeholde sine strekninger 3—5 år. Bestemmelsen herom kunde dog ikke efter krigens utbrudd opretholdes, og veivesenet måtte derfor selv etterhvert overta det hele vedlikehold av prøvestrekningene.

Ved min befaring av veien var denne i meget god stand og der var ingen merkbar forskjell å se på de forskjellige bituminøse dekker. Der var foretatt endel utbedringer av dekkene ved rettlinjet ophugning av kantene av de opståtte huller eller skadede partier av veien. Der forelå ingen samlet oppgave over medgåtte vedlikeholdsutsigifter. Nedenfor kan derfor kun meddeles oppgaver over omkostningene i 1914 ved prøvedekkenes utførelse. Tallene har naturligvis kun interesse ved sammenligning av de forskjellige dekker.

Som man vil se falt den koldt utførte tjærebetong noget billigere end den varme; og da den kolde metode dessuten var raskere å utføre og ikke kostbarere i vedlikehold var man enig om å gi den kolde metode fortrinnet.

Veidekkets art	Kostende pr. m. ²	
	Mittpartiet	Sidepar- tiene
Småstensbrolegning	7,35 mk.	0,35 mk.
Valsasfalt	7,15 —	0,30 —
Tjærebeton varm	4,60 —	0,22 —
— kold	3,85 —	0,25 —

Det er bemerkelsesverdig at man i dekket på denne ganske sterkt beferdede vei fant å kunne anvende en såvidt bløt sten som kalksten. Når stenen imidlertid etter valsningen blir liggende som faststøpt i underlaget og ikke blir utsatt for direkte slit skulde den allikevel kunne gjøre full fyldest for sig, idet den da kun har å formidle trykkfordelingen på underbygningen. Det samme forhold gjør sig selvfølgelig gjel-

dende også ved overflatetjæring i forbindelse med særskilt bituminert slitedekke av sterk natursand ovenpå pukkdekket. Dette at man i bitumingse veidekker altså ikke skulde være avskåret fra å bruke en mindre slitesterk sten i pukklaget vil kunne være et viktig moment i spørsmålet om anvendelse av vannbunden makadam eller bitumingst dekke.

I Bayern hadde man tjæret meget i årene 1908—1911 og herunder gjort en hel del forsøk med tjærebeton og tjæremakadam samt forskjellige overflatetjærender. Den i Württemberg forsøkte og først omhandlede kolde tjærebeton hadde i Bayern gjennemgående gitt dårlige resultater. Det man i forhold til omkostningene mente hadde gitt de beste resultater var overflatetjæringen som var utført omtrent på samme måte som i Baden. Ved første gangs tjæring var der medgått ca. 3 kg. tjære og bek pr. m.² dekke. Gamle pukkdekker som før kun stod ca. 5 år før de måtte helt fornyses har etter overflatetjæringen stått ca. 10 år.

Schweiz.

I Schweiz har man — når det gjelder veidekket — omtrent de samme naturvanskeligheter å kjempe med som hos oss. Det kuperte terreng gjør at man — for ikke å få for glatt veibane i stigningene — ofte er henvist til å bruke almindelig vannbunden makadam, hvor man ellers vilde ha lagt sterke veidekkere. Telen er ofte 1 m. dyp — spesielt i de høyerliggende strøk. Og man er også utsatt for sterke og hyppige omslag i været med avvekslende frost og mildvær; hvilket jo er særlig ødeleggende for veidekket. Når det gjelder anvendelse av bitumingse stoffer i veidekkene er man i Schweiz i samme stilling som hos oss — nemlig å måtte innføre disse stoffer fra utlandet. De erfaringer man i Schweiz har gjort på veivesnets område vil derfor i det store og hele ha sin gyldighet også hos oss.

Jeg skal nedenfor søke å gjøre rede for, hvorledes man hadde grepet vedlikeholdsspørsmålet an i de kantoner, som jeg fikk anledning til å besøke.

1. Veiarbeider og veivedlikehold i kanton Zürich.

I kanton Zürich hadde man optatt et systematisk og energisk arbeide for å sette kantonens veier i en for den voksende veitrafikk tjenlig stand. Dette arbeide gjaldt da især de hovedveiforbindelser som fra de forskjellige kanter løper radielt sammen i byen Zürich. Der pågikk adskillige veiomlegninger for å forkorte kjørelengdene, rette ut kurver samt ikke minst for å føre hovedveitrafikken utenom landsbyer og større »Ortschaften«. De distrikter det her gjelder var ganske godt forsynt med jernbaner. Når man allikevel ofret så meget på de store hovedveiruter var det i forståelse av automobilenes fordele ved transport »fra dør til dør«.

Foruten veiomlegningene foretok man også en systematisk *nybrygning* av veidekkene. Man gikk herunder ut fra at

1. Småstensbrolegning bør anvendes hvis de gamle makadamveier trenger nytt valset pukkdekke hvert 4de år eller oftere.

2. Tjærebeton- og tjæremakadam bør anvendes hvis den gamle vei trenger helt nytt pukkdekke med 4 til 8 års mellomrum.
3. Overflatetjæring anvendes eller det gamle vedlikehold bibeholdes, hvis nytt pukkdekke kun er nødvendig hvert 8de år eller sjeldnere.

Ved daglig trafikk av ca. 350 kjøretøjer mente kantonsingeniøren at man var ved grensen av tjærens økonomiske berettigelse og ved større trafikk burde man helst gå over til småstensbrolegning. Jo råere og fuktigere veien var beliggende desto tvilsommere var også fordelen ved å bruke tjære.

Nogen systematisk *drenering* var ikke utført på veiene i kanton Zürich. Men nettopp denne mangel på drenering var sannsynligvis den vesentligste grunn til at f. eks. den på sydvestsiden av Zürichsee liggende og med tjærebeton-dekke forsynte hovedvei hadde holdt sig mindre godt. Denne vei lå noe rått og skyggefullt og var utsatt for vannsig fra høidene. Og etter forholdene å dømme var det sannsynlig at der her optrådte grunnvann og tele — til skade for veien. På den annen side av sjøen var veien heller ikke ordentlig dreneret. Men da denne vei lå på solsiden i åpent tørt lenne optrådte der ikke her skadelige televirkninger, og veien hadde ikke trots manglende drenering holdt sig utmerket.

Til *vedlikehold av de bitumingse veier* bruktes omtrent utelukkende materialer — sand og stengrus — som var tjæret på forhånd. Såvel til tjæremakadam som til almindelig vannbunden makadam benyttedes 3—5 cm. stor pukksten av en meget hård kiselkalk, som falt temmelig kostbar i anskaffelse. Når veibanan var over 5 m. bred benyttedes billigere stensorter på sidene.

Gassverkene leverte den tjære som trengtes til anlegg eller vedlikehold av bitumingse veidekkere; og betingelsen var kun at tjæren skulde holde ca. 60 pct. bek samt ikke over 4 pct. vann. Inneholdt den mere enn 4 pct. vann vilde den koke over ved 100 ° C. og da anså man den ikke for praktisk brukbar. Da tjæren ved opvarming til 100 ° C. som bekjent koker over ved en meget lavere vanngehalt enn 4 pct., var denne

bestemmelse om vannmengden formentlig av liten betydning. Men det bemerkelsesverdige var at man ikke fordret destillert tjære til veideksarbeidene. Kantonsingeniøren hadde ikke sett noget som kunde tyde på at for meget vann i tjære hadde hat skadelige følger for veidekket.

Den almindelige regel var at *alt veiarbeide* — såvel nybygning som vedlikehold — *bortsattes til kontraktører*, således at tveiadministrasjonen kun hadde den egentlige overledelse av arbeidsdriften. For overflatetjæring betaltes fr. 0,50—1,00 pr. m.² etter kontraktens størrelse (3 000—20 000 m.²) og det påregnelige tjæreforbruk. Dette var 1,5—3,00 kg. pr. m.² ved første gangs tjæring og inntil 1,5 kg. pr. m.² ved senere tjæring. Kontraktene omfattet alle med tjæringen forbundne utgifter med undtagelse av innkjøp av tjæren. Sanden skulle godkjennes av veivesenet. Huller i veibanan blev — når tjæringen gjaldt vedlikehold — på forhånd utenom kontrakten utbedret av veivesenet. Kontraktøren var forpliktet til å beskjefte veivokteren, således at denne kunde få anledning til å føre stadig kontroll med arbeidets utførelse. For veivokterens arbeide betalte kontraktøren til veivesenet vanlig time-lønn. Kontraktøren var enn videre forpliktet til under gode værforhold å tjære minst 2000 m.² daglig, og for arbeidets forsvarlige utførelse heftet han 1 år og stillet sikkerhet herfor.

Veivesenet hadde hatt under overveielse å overta vedlikeholdsarbeidene selv, idet man mente derved å kunne bringe utgiftene ned. Men da man vanskelig kunde finne passende beskjeftegelse for vedlikeholdsmannskapet om vinteren antok man at det allikevel ville falle billigere å fortsette med kontraktørsystemet.

Hovedveien på Zürichsees nordøstside hadde ved trafikkellingen i 1921 maks. 350 og min. 160 kjøretøjer av enhver art daglig. Hertil kom henimot 700 motorsykler daglig. Den med tjæremakadam forsynte veibane stod godt og krevet ny overflatetjæring kun hvert annet år. Slaghullene var da som regel ikke større enn at et arbeidslag gikk de kunde utbedres samtidig. Et arbeidslag foran og besørget veiens feining. Så kom et arbeidslag som stampet tjæregrus i hullene annet arbeidslag som hadde maskinspredning og så tilsist det lag som hadde maskinspredning av tjæren med etterbørsting for hånd samt over-av tjæren med sand. Var slaghullene av nogen spredning blev de foreløpig utbedret ca. 4 uker betydnig blev de endelige utbedring som fant sted i forfør den endelige bindelse med overflatetjæringen.

Følgende eiendommelige tilfelle inntraff med et nytt tjæremakadamdekke. Man var såvidt med arbeidet og veibanan var ennu gansferdig med plutselig brøt et voldsomt uvær myk, da der plutselig brøt et voldsomt uvær med formelig skybrudd. Vannmassene flom-løs med over veien som man ventet å få ganske met over veien.



Fig. 6.

Ødelagt. Det viste sig dog at nettop denne strekning blev en av de beste man hadde utført. Senere vilde man eksperimentere med vannsprøytning over lignende tjæredekker før de var herdet, for å få bragt på det rene vannets innflytelse på veidekket i sin almindelighet. For-

søkene falt dog yderst uheldig ut, idet veidekkene blev aldeles ødelagt. Og man blev bestyrket i den tidligere opfatning at vannet kun har en skadelig innflytelse på veidekket.

2. Drenering i kanton Luzern.

I ovennevnte kanton hadde man endnu ikke anvendt bitumingøse veidekker. Derimot hadde man begynt å drenere de gamle veier som ikke lå i sandterreng idet kantonsingeniøren mente, at det var *engrunnbetingelse* for anvendelse av bitumingøse veidekker, at veilegemet var tørt, så der ikke dannet sig tele under det bituminerte dekke. Det var derfor meningen først å gjennemføre drenering av de gamle pukkveier og så, hvor det viste sig nødvendig, gå til yderligere




Fig. 7.

foranstaltninger — først og fremst overflate-tjæring.

Hovedveiforbindelsen mellom byene Luzern og Zürich hadde en betydelig trafikk såvel av hestekjøretøyer som automobiler, men ferdseleens størrelse kunde dog ikke oppgis. Veidekket som var vannbunden makadam var det meget vanskelig å holde i ordentlig stand.

I 1921 blev en strekning av veien omhyggelig drenert og samme høst blev såvel den drenerte som den udrenerte del av veien satt i ordentlig stand og valset. Våren 1922 viste det sig imidlertid at kun den drenerte strekning av veien fremdeles var i god stand, mens den udrenerte del hadde det sedvanlige bedrøvelige utseende, som vi så godt kjenner fra våre egne veier om våren. Kantonsingeniøren var på det rene med at det — bortsett fra fordelene for ferdsele — hadde vært *direkte regningssvarende for vedlikeholdet av drenere*.

Dreneringen var utført av cementrør 10 cm. i tverrmål og gjennemhullet i øverste halvdel. Istedentfor rekktverk eller stabbestener var veien forsynt med en 25 cm. høi gjennemgående betongkant. Såvel grøftevannet som det langs betongkanten løpende vann fra veibanan ble ført ned til dreneringens avløpsrør. Veien måtte tidligere valses hvert 3dje år, men kantonsingeniøren gjorde regning på at valsning hvert 5te eller 6te år herefter ville være tilstrekkelig på den drenerte strekning.

På mitt spørsmål om ikke kantonsingeniøren trodde at man ved en god drenering av veien kunde slofe de åpne grøfter således som dette enkelte steder var tilfelle, svarte han med en avvergende håndbevegelse, at det vilde aldri gå godt. Overvannet vilde måske trekke ned i grunnvannsledningen således at grøftene vilde kunne sløfes. Men bønderne vilde i tilfelle kunne kjøre fra sine eiendommer inn på veien hvor det privat eiendom vilde lett bli utvisket. Vedlikegrøft langs veien, idet der i fyllingsfoten måtte befryktes å ville danne sig et smussparti som det

vilde kreve tid å holde i sømmelig stand. Kantoningeniøren holdt derfor på at veiens område skulle markeres, og det vilde han helst ha utført med en liten støpt grøft eller rennesten i forbindelse med en murkant mot skråningen således som vist på foranstående figur 7.

Hvor de gamle veier lå i skråterring — men manglet grøfter — blev dreneringen lagt i veikanten og drensrøften øventil avsluttet med en stensetting eller en betongskål.



Fig. 8.

3. Vedlikeholdsordningen i kanton Vaud.

Man hadde tidligere anvendt kontraktører ved vedlikeholdet men var nu gått helt over til å utføre alt vedlikehold direkte for kantonens regning, idet man fant at dette både var det beste og mest regningssvarende. På et hertil innkjøpt større areal utenfor Lausanne hadde man innrettet garage for kantonens 7 veivalser. Dessuten hadde man reparasjonsverksted med komplett maskinelt utstyr, spiserum for 20 mann samt bad for arbeiderne. De lasteautomobiler som benyttes til materialtransporter under vedlikeholdet var av militærvesenet for en billig penge stillet til veivesenet rådighet med forpliktelse for dette til på korteste varsel å tilbakelevere bilene. Det til militært bruk nødvendige vognstell var derfor ophengt over hver lastebils plass i garagen til hurtig nedfiring og påmontering. Kantonen hadde i alt ca. 2100 km. veier og de 12 veitilsynsmenn hadde distrikter på 150—200 km. hver. De innsendte hvert år detaljerte forslag til vedlikeholdsbudgett. På grunnlag av disse forslag blev så årets arbeidsprogram for valsene fastsatt av kantoningeniøren. Valsene var gjerne i virksomhet fra begynnelsen av mars til midten av desember. Med hver valse fulgte 2 fast ansatte menn, arbeidsleder og valsefører, som bodde i en medbragt losjivegn. Denne hadde et litet avdekt verkstedrum for nødvendige småreparasjoner på arbeidsstedet mens valsearbeidet pågikk. Hver 14de dag innsendtes til kantoningeniøren skjematiske rapporter over arbeidets gang, og av disse rapporter ble der da årlig gjort et sammendrag som inntokes i kantoningeniørens budgettfremstilling. Når årets vedlikeholdsarbeide var avsluttet sendtes samtlige valser til verkstedet, hvor de i de 3 vintermånedene blev efterset og utbedret av valsenes faste mannskan. — I 1921 blev der i gjennemsnitt valset 356 m² pr. dag med hver maskin. På over halvparten av de valsede veistrekninger var veidekket oprevet på forhånd for å få god og holdbar valsning — og man onnådde også derved å få de nødvendige veidekksmaterialer minsket med henved $\frac{1}{2}$ som blev utsortert fra det gamle dekke. Dekkvalsningen kom — alle utgifter medregnet — i gjennemsnitt på fr. 0,85 pr. m². Til sammenligning kan anføres at vedlikeholdet på veiene forsvrig i gjennemsnitt kom på fr. 0,24 pr. m² veivokterlønn iberegnet.

Vedlikeholdet av de tjærede veier utførtes forsvrig på samme måte som i kanton Zürich. Til overflatetjæringen benyttes gjerne arbeids-

lag på 6 mann — nemlig 2 til kosting av veibanan, 2 tjærspredere og 2 sandspredere. Tjærspredningen utførtes for hånd. Og når veiene gjennem nogen tid var opphetet av solen og lufttemperaturen høy, benyttes tjæren uten nogen spesiell opvarming.

Tønnene blev kun lagt i veiskråningene på solsiden og etterhvert ført frem på små håndtraller. I spunshullet blev satt en liten rørstump og tjærens avløp blev regulert ved at man holdt trallen i passende skråstilling. Der medgikk i gjennemsnitt ca. 1,0 kg. tjære pr. m² veidekke. Arbeidets fremgang blev oppgitt til kun å være ca. 1000 m² overflatetjæring pr. dag og de samlede utgifter var i 1921 37,5 centimes pr. m². For 1922 hadde man regnet med en pris av 30 centimes pr. m² for vedlikehold av overflate-tjæring.

4. Vedlikeholdet i kanton Appenzell.

Vedlikeholdet av alle offentlige veier var her overtatt av kantonen. Disse pleier ellers kun å holde de egentlige gjennemgangsveier, mens kommunene holder lokalveiene. — Veiene var etter kjørebredden inndelt i 3 klasser. Klasse I hadde en kjørebredde av 6,0 m. eller mere, klasse II hadde 4,50—6,00 og klasse III 3,50—4,50 m. kjørebredde.

Kantonens bebyggede strøk lå i en høyde av 800—1000 m. over havet. Jordbunnen består for en stor del av lere, nedbøren er betydelig og vinteren streng så man ofte hadde 1,0 m. tele. Her til kom at man var utsatt for hyppige og pludselige værforandringer — særlig vår og høst — med avvekslende kulde og varme. De gamle pukkstensveier fristet derfor en hård skjebne. Og da også automobiltrafikken for alvor holdt sitt intog i denne høitliggende og noget avsidesliggende kanton — blev situasjonen tilstist uholdbar. Kantoningeniøren opstillet da for nogen år siden en plan for veienes utbedring.

Denne gikk først og fremst ut på en systematisk gjennemført drenering omrent på samme måte som i kanton Luzern. Der anvendtes cementrør med 10—15 cm. tverrmål. Rørene forsyntes på arbeidsstedet med huller i ca. 20 cm. avstand, og lagdes i 1,0—1,5 m. dybde under grøftebunnen. Over rørene fyltes først grovsten, så finere sten og øverst kom sand, grus o. l.

Ved valg av veidekke måtte man, da terrenget var sterkt kupert, ta i særlig betrakting at veibanan ikke måtte være for glatt for hestetrafikken. Man gikk herunder ut fra at småstenbrolegning kunde anvendes i stigninger inntil 7 pct. — undtagelsesvis litt mere. Tjæredekker anvendtes i almindelighet kun til 5 pct. — undtagelsesvis til 6 pct. stigning. Men gikk enn videre ut fra at det var direkte lønsomt å gå over til tjærebehandlet veidekke, når det var nødvendig å valse ned nytt veidekke på pukkstensveiene hvert 4de eller 5te år. I henhold hertil blev der fastsatt følgende veidekksplan for kantonens 210 km. offentlige veier.

Småstenbrolegning	8 km. = 4 pct.
Tjæremakadam og delvis kun overflatetjæring	61 » = 29 »
Godt valset vannbunden makadam av hård kiselkalk....	25 » = 12 »
Løs påfylling av veidekksmateriale på mindre viktige veier	116 » = 55 »

Tils. 210 km. = 100 pct.

Prisene for de forskjellige veidekkene, ferdig anbragt på en gammel istandsatt pukkvei, stillet sig omrent således:

Småstenbrolegning	fr. 15,00 pr. m. ²
Tjæremakadam	» 10,00—12,00 pr. m. ²
Overflatetjæring	» 0,20—0,80 »
Chausséedekke, vannbunden makadam	» 4,00 pr. m. ²

Tjæremakadamdekkene utførtes enten med materialer som tidligere var tjærebehandlet og derefter lagret — altså kold behandling av tidligere tjæret sten og grus — eller ved vanlig penetrasjon av varm tjære. Maskiner for varm tilberedning av bituminøs sten og sand på arbeidsstedet benyttedes ikke. Kantoningeniøren holdt bestemt på anvendelse av centrifugert men ikke destillert tjære ved første gangs penetrasjon, idet han mente at dette var både best og billigst. Hvis tjæren trenger godt ned i dekket gæs etter med destillert tjære, som også anvendes ved all overflatebehandling. Ved alle større arbeider anbefalte kantoningeniøren at man prøver sig frem før nogen detaljert fremgangsmåte slåes fast.

Vedlikehold av tjæremakadamdekkene skjedde på vanlig måte ved lapping av hullene inntil hele slitedekket måtte fornynes. På en av de mere beferdede veier hadde jeg anledning til å se et større vedlikeholdsarbeide under utførelse. Selve slitedekket var helt avslitt så man begynte å kjøre på tjæremakadams pukklag. Efter omhyggelig rennsing av veibanan blev denne maskintjæret samt delvis etterbørstet for hånd hvor det viste sig nødvendig. Der blev så lagt ut et 2 cm. tykt lag tjæret stengrus med 10—15 mm. stenstørrelse. Dette blev ikke valset men håndstamped — formodentlig fordi der var arbeidsløshet i distriktet. Ovenpå stengrusen kom et tynt lag tjæret natursand, derefter tørr sand og så valsing med en 10 tonns valse.

På en sterkt trafikert vei i Appenzell fikk man en dyrekjøpt erfaring for at pålegning av nye slitedekker p.t. tjæremakadamveier må skje på absolutt ren og støvfri veioverflate.

Man hadde formodentlig ikke vært tilstrekkelig nøyseende hermed, og følgen var at slitedekket ikke hadde festet seg ordentlig til underlaget og hadde lett for å skalle av. Det var automobilenes snekjettinger som hadde vist en forbausende evne til på snebare strekninger om våren å legge veidekkets svakheter for dagen. Huller og avskallende partier optrådte til stadighet og vedlikeholdsarbeidet blev endeløst. Tilsist fant man det rådeligst å fjerne hele slitedekket — selv hvor dette ennu tilsynelatende var godt — for ikke å få den samme historie opp igjen hvert år.

Overflatetjæring av eldre pukkstensdekken anvendtes nærmest kun som støvdempende middel, og har som sådant funnet endel anvendelse i turiststrøk, hvor der vesentlig kun var lett automobiltrafikk. Overflatetjæring er også med godt resultat anvendt på flere gamle veier, som opprindelig var forsynt med dekker av ren elvekis og senere også har vært vedlikeholdt med rene materialer — grus og sand fra elvene. Veiene ble godt børstet og feiet, tjæret og sandet og derpå overlatt til ferdelsen. Jeg fikk anledning til å se et par av disse overflatetjærende gamle veier. Veibanan var noget bølget og hadde ikke vært gitt nogen spesiell utbedring før tjæringen, hvil-

ket vel vilde ha vært det beste. Veibanan hadde dog etter et par års bruk holdt sig utmerket.

Ferdigtjæret sten, grus og sand leveres — ettersom transportforholdene stillet sig — enten fra firmaer eller fra et

Kantonalt pukkverk med tilhørende tjærebehandlingsverk.

Denne bedrift var lagt på et centrale sted ved en elv som var materalførende. Ved hjelp av en lav forbygning ut i elven fra den ene bredd fikk man i flomtiden lagt opp store mengder sten, grus og sand. Dette blev sortert, stenen pukket og de materialer, som skulle tjærebehandles, ført til tjæreverket og derfra videre ut på lagerplassen som var forsynt med lasterampe for videreføring med automobiler. Anordningen var omrent således som vist på nedenstående skjematiske riss, fig. 9.




Fig. 9.

Der benyttedes rå tjære med maks. 4 pct. vann og tjæreforbruket var 80 kg. tjære pr. m.² sten.

Den tjærebehandlende sten kom med renter og amortisasjon på ca. fr. 240,00 pr. 10 tonn, mens man ved innkjøp fra firmaene måtte betale fr. 400,00 pr. 10 tonn. Den tjærede sten veier ca. 1200 kg. pr. m.². Man kan derfor regne at massen kom veivesenet på ca. fr. 30,00 pr. m.², mens firmaene tok fr. 50,00. Ved verket behandles gjennomsnittlig 2000 m.² sten hvert år, hvorved 8–10 arbeidere som om sommeren var beskjefte med vedlikeholdsarbeide skaffedes vinterarbeide.

5. Ruteautomobilvesenet i Schweiz.

Efter anmodning av veidirekturen har jeg søkt opplysninger om hvorledes ruteautomobilvesenet nu ligger an i Schweiz og skal nedenfor meddele det vesentlige av hvad jeg har kunnet erfare herom.

Som det tør være bekjent har de enkelte kantoner en utstrakt selvbestemmelsesrett innen sitt eget område, således at forbundsregjeringen kun har den avgjørende myndighet i de ting som med nødvendighet må være fellesanliggender for det hele land. Jernbaner og postvesen er således underlagt forbundsregjeringen, mens denne engensomhelst befatning har med de enkelte kantones veivesen, hverken med hensyn til bygning eller vedlikehold. Det ligger således også i kantonenes hand å avgjøre hvilke veier skal være åpne for automobiltrafikk. I almindelighet er det så at alle offentlige veier er åpne hvis det ikke er fattet spesiell beslutning i motsatt ret-

ning. Dette hadde bl. a. kanton Graubünden benyttet sig av. Forholdet var det, at man i Graubünden har et ganske godt utbygget jernbanenett, men smale veier, som er vanskelige å holde vedlike. Ved folkeavstemning blev det besluttet at kantonens samtlige veier skulde stenges for automobiltrafikk. Denne beslutning, likesom lignende, men mindre vidtgående beslutninger i andre kantoner, kom imidlertid i strid med det hele lands interesser, idet forbundsregjeringen, som gjennem postvesenet gir konsesjon på opprettelse av automobilruter, hadde til hensikt etterhånden å få opprettet et system av automobilruter over hele Schweiz. Man har derfor nu under overveielse ved lov å unndra fra kantonenes bestemmelsesrett de viktigste hovedruter, som altså vilde bli en art forbundsveier eller statsveier. Om forbundsregjeringen samtidig med omklassifiseringen av disse veier også skulde overta utgiftena til deres vedlikehold eller bidra hertil var et ennu åpent spørsmål som man ventet vilde vekke strid.

Som ovenfor nevnt utøves konsesjonsmyndigheten for automobilruter av postvesenet. Konsesjonsinnehaveren kan aldri være en enkelt person og er som regel enten en kommune eller kanton. Automobilselskapene må forplikte sig til å overta postbefordringen på vedkommende strekning etter nærmere fastsatte betingelser og mot en godtgjørelse som motsvarer 50 pct. av postvesenets egne utgifter til postbefordringen. Noget annet bidrag blir der fra statens side ikke ydet til drift av automobilrutene. Postvesenet har førørig selv opprettet endel automobilruter på høifjellsovergangene samt i dalfører som mangler jernbane. Disse automobilruter drives for postvesenets regning og ledes av dettes centraladministrasjon med fornøden sakkyndig bistand. Kantonenes veivesen har ingen befatning med automobilrutenes drift. Før konsesjoner gis eller ruter opprettes får veivesenet saken til uttalelse, og rutene kommer ikke i stand hvis veivesenet fraråder dette på grunn av veibanens eller bro-

enes tilstand. Nødvendige utbedringer av veien besørges i tilfelle av kantonen uten tilskudd fra postvesenet. Automobilruter opprettes ikke i strøk hvor der tidligere finnes jernbaner som fullt ut tilfredsstiller behovet, idet man vil undgå konkurransesforhold likeoverfor jernbanen.

Foruten postbefordringen overtar automobilrutene passasjerbefordring etter en takst av fr. 0,40 pr. km. Forsøksvis har man fastsatt en betaling av fr. 0,30 pr. km. for den på stedet hjemmehørende befolkning, og denne bestemmelse opgis å ha gjort automobilrutene meget populære. Arbeidere med en viss maks. lønn og skolelever får 50 pct. avslag i prisene. Utenfor rutetidene overtar automobilene privatkjøring.

Opprettelsen av postvesenets automobilruter har øket turisttrafikken i vedkommende strøk betydelig og er rent forretningsmessig sett blitt en stor sukses, idet rutene har gitt betydelig direkte overskudd etter at renter og avskrivning er fratrukket utgiftene. Enkelte ruter drives kun i sommermånedene — andre hele året. Rutene har ikke annet fast personale enn chaufførene. Til å begynne med var der 2 mann med hver automobil, men det blev for dyrt. Rutene berører postanstaltene ved veien, og vedkommende postfunksjonærer besørger billetsalget. Reisende som optas på mellomstasjoner kan løse billet hos chaufføren. Det er strengt forbudt chaufførene å nyte spirituosa i tjenesten, og på de stasjoner hvor måltider kan inntas får chaufførene gratis drikke, melk, kaffe eller te.

Ruteautomobilene var i almindelighet $3\frac{1}{2}$ tonns vogner (nyttelast) med plass til 17 personer. Over Furka- og Bernhardinerpasset måtte vognene som her var på 2 tonns nyttelast kunne greie kurver med 6,0 m. radius. Også disse vogner hadde plass til 17 personer.

Postvesenet har i Bern et reparasjonsverksted for sine automobiler, og de chauffører som kun kjører ruteautomobiler om sommeren er i vintertiden beskjeftiget med verkstedsarbeide.