

# MEDDELELSE FRA VEIDIREKTØREN

NR. 11

Et lærerikt tilfelle. — Kampen mot ugresset. — Et interessant foredrag med diskusjon om veidekker og om hvordan pengene skal skaffes. — Huvudplanstikking (undersøkelse) for vegprosjekt. — Personalia. — Mindre meddelelser. — Litteratur.

Novbr. 1938

## ET LÆRERIKT TILFELLE

Av avdelingsingenør Holger Brudal.

På side 180 og 181 i nr. 11 av «Meddeelsene» for 1937 er meddelt en del erfaringer om de vanskeligheter man kommer op i når man legger drensgrøft inne i veibanan og fyller den med ikke teleskytende materialer. Fig. 8 på nevnte side 180 illustrerer noen målinger som ble foretatt februar—mars 1936. Man kunde den gang måle en dybde av inntil ca. 18 cm av grøften midt etter veibanan.

Siste vinter, altså 1937—38, gav en ennu sterkere telehivning og de tidligere omhandlede revner begynte å vise sig forholdsvis tidlig på vinteren.

Fotografiet i fig. 1 blev tatt den 27. januar 1938 og viser den begynnende revnedannelsen. Enkelte steder opstod revnen omtrent midt etter veibanan, andre steder på begge sider av drensgrøften og etter andre steder fant man en kombinasjon av begge disse tilfelle.

På dette tidspunkt merket man ikke noen nevneværdig forandring i veibanes tverrprofil.

Da undertegnede passerte nevnte veibane den 10. februar nestefter, var veibanan begynt å falle ned enkelte steder over midtgrøften. Fotografiet i fig. 2 blev da tatt.

Den opståtte grøft hadde da en dybde på ca. 13 cm og man måtte straks fylle den med grus.

Til belysning av det som inntil da var hendt og det som videre fant sted med veibanan, blev foretatt en del temperaturmålinger i samme herred noen km fra angjeldende sted.

Den 18. november 1937 måltes telens dybde til 28 cm og den 24. nestefter til 41 cm. Fra denne tid måltes temperaturen som i tiden 24. november—31. desember 1937 varierte mellom 0 og + 23° C. Fra 1. til 31. januar 1938 hadde vi fra + 5° til + 19° C, fra 1. til 28. febr. 1938 svinget temperaturen mellom + 5° og + 16° C og fra 1. til 26. mars 1938 mellom + 6° og + 4° C.

Ved månedskiftet februar—mars øket midtgrøftens dybde vesentlig samtidig som stadig nye grøfter og groper opstod, særlig i første uke av mars. Man målte da en maksimal dybde av grøften på ca. 34 cm, sier og skriver fire og tredve cm.

Til ytterligere belysning herav er tegnet op et par tverrprofiler, gjengitt i fig. 3 og fig. 4.

I fig. 3 sees den 140 cm dype drensgrøft som går midt etter veien og som er fylt med ikke tele-

skyttende materialer, nemlig forholdsvis grov grus. Andre steder var der også delvis fylt sten i grøften, således som vist i den ovenfor nevnte fig. 8 i «Meddeleser fra Veidirektøren» side 180 — 1937. Denne drensgrøft opplyses å være gravd den gang veien ble bygget, nemlig omkring 1892. Det skulle tyde på at man mente at de planeringsmasser man hadde å gjøre med var vanskelige.

For eftertiden har det imidlertid vist sig meget uheldig at man forsøkte seg med nevnte fremgangsmåte for å råde bot på vanskelighetene. Av fig. 3 fremgår envidere, at fyllingen ble lagt direkte på matjorden uten å fjerne denne, i hvert fall i tilstrekkelig grad. Ovenpå matjordlaget, som på




Fig. 1. Begynnende revnedannelse. Fotografert 27. jan. 1938.  
Fig. 2. Midtgropens første stadium. Fotografert 10. febr. 1938.




Fig. 3




Fig. 4

Fig. 3 og 4. Tverrprofil av veilegemet

Fig. 3 viser tverrprofil uten isrenner. Man ser den brøn dype grøft mot øst ved siden. Endvidere sees de forskjellige lag hvor jordprøver er tatt. Nummer 1-9 tilsvarer nr i tabellen.

Fig. 4 angir hvorledes somme profil sô ut under matjordmal teleskytning

Fig. 3 ag 4.

det sted hvor tverrprofil i fig. 3 blev tatt, hadde en tykkelse av ca. 26 cm, blev der fylt ca. 40 cm sandleire og ovenpå der grusdekket hvis tykkelse i tids løp etter hvert er blitt øket til 35—50 cm.

Umiddelbart under matjordlaget bestod jorden av meget fin sand.

Der blev tatt prøver av så vel selve veidekket som undergrunnen i flere forskjellige dybder og analyseresultatene er gjengitt i nedenstående tabell. Jordlagenes nummer og deres dybde under veibanan er også angitt i fig. 3. I tabellen er dessuten oppført analyser av 2 forskjellige prøver av den grus som den midtre drensgroft ble fylt med, samt av grusdekket rett over groften. Grunnen til at jeg har tatt så mange analyser vedrørende dette spørsmål er den at jeg vet at den ovenfor beskrevne løftning like inne mot drensgroften er blitt ansett som nesten utrolig. I tillegg hertil kommer at der ved foten av fyllingen er en drensgroft hvis bunn ligger ca. 2,0 m under veibanan.

Den her erholtede praktiske erfaring støttet av laboratorieundersøkelser skulde med all ønskelig

tydelighet pointere nødvendigheten av å være på vakt mot de 2 gamle synder: nemlig å anbringe ikke teleskytende materialer i grøftene inne i veibanan, samt forsommelsen av å fjerne matjorden tilstrekkelig.

En sådan groft behover ikke være svært dyp før den viser seg skadelig. Det er tilstrekkelig at den når ned i de lag hvor isranddannelse optrer. Spesielt viser ulykken sig når veibanan forsynes med fast dekke. Samtidig må også erindres at selv om en grøft av nevnte type er grunn nær veien bygges, så vil den under etterfølgende opgrusning av veien få øket dybde.

Hvis på den annen side groftens dybde økes meget vil den skadelige virkning avta, idet grunnvannstanden senkes tilsvarende. Verst skade gjør den altså når den forekommer i en dybde hvor de teleskytende isrenner dannes.

Nu vil groftens skadelige virkning selvsagt være med jordartene på begge sider og under groften.

## Oversikt over analyser av prøver vedrørende fig. 3 og 4.

Analyse:	Provenummer:											
	Fra veibanan						Fra undergrunnen					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dybde under veibanan i cm .....	0-20	20-44,5	44,5-57	57-68,5	68,5-94	94-102	102-128	128-152	152-176	0-50	50-76	76-140
Vanninnhold (g/100 gr tørr jord)....	4,70	8,30	28,38	51,97	36,98	23,49	24,77	33,02	31,44	6,07	7,56	9,57
Siktefraksjoner:												
Vektprosent som ligger igjen på												
sikt nr. 4	28,46	40,27	2,96	4,62	1,17	2,30	0,42	0,57	0,00	32,00	38,94	33,42
—,— 10	11,43	15,91	9,52	9,64	7,14	11,20	1,20	4,37	0,17	7,37	16,22	14,82
—,— 20	9,37	10,52	6,24	—	—	—	—	—	—	8,74	14,56	15,02
—,— 40	13,34	14,84	7,82	9,43	12,09	13,47	3,37	6,20	2,50	15,44	18,02	15,33
—,— 60	6,46	6,79	1,92	—	—	—	—	—	—	6,73	5,99	5,24
—,— 140	12,05	5,91	9,00	4,12	3,59	4,53	11,68	19,62	49,90	12,47	3,91	5,78
—,— 200	2,36	0,59	3,62	—	—	—	—	—	—	2,66	0,21	3,21
—,— 270	1,81	0,54	3,89	—	—	—	—	—	—	1,84	0,18	2,13
Vektprosent som har passert												
sikt nr. 140	—	—	—	72,10	76,00	68,40	83,25	69,20	47,40	—	—	—
—,— 270	12,80	5,06	54,90	—	—	—	—	—	—	12,50	1,88	4,61
Sedimentasjonsanalyse:												
Sand (-0,05 mm) .....	87,20	94,94	45,10	38,73	31,94	37,02	38,60	68,40	83,00	—	—	—
Støvsand (0,05-0,005 mm) ....	6,68	2,96	24,60	39,52	44,51	41,40	41,50	22,45	10,78	—	—	—
Leire (0,005-0 mm) .....	6,16	2,31	20,30	21,70	23,55	22,30	19,65	8,93	6,67	—	—	—
Finere leire (0,002-0 mm) .....	5,86	1,98	17,00	18,02	19,10	16,80	14,50	5,30	3,90	—	—	—

I det tilfelle som ovenfor er behandlet, var jordartene særlig vanskelige.

Matjordlaget som lå i en dybde av 102 cm til 128 cm under veibanen er allerede nevnt, men også jordartene over og under dette medførte at der blev en kombinasjon av uhedige omstendigheter.

Som det fremgår av tabellen, består jorden over matjordlaget av en farlig blanding av støvsand, finsand og leire og jordsmonnet under består foruten av støvsand også av en betydelig mengde fin sand beliggende like over støvsandgruppen, altså jordarter som kan transportere vannet hurtig opover.

De i tabellen opførte jordprøver blev tatt den 23. mars 1938 og telehivningen som maksimalt hadde vært ca. 34 cm var da gått tilbake til ca. 11 cm.

Den tele som nevnte dag var igjen, fantes fra 53 cm til ca. 75 cm under veibanen. Isnåler kunde merkes ved 53 cm dybde. Isrenner på 3 — 4 — 5

mm tykkelse fantes i ca. 60 cm til 68 cm dybde, men mellom disse grovere isrenner fantes mange ganske tynne.

Omkring 75 cm dybde var telen meget løs. Ved 80 cm dybde kunde skjeen skyves ned ganske lett.

Det er som følge av disse iakttagelser altså nærmest på det rene at de isrenner som bevirket den meste hivning hadde vært å finne under 70 cm dybde, antagelig mellom 70 cm og ca. 100 cm, da telens dybde var målt til ca. 1,0 m.

Vannet begynte under prøvetagningen å renne raskt inn i gropen i en dybde av 170 cm. I løpet av 1 time steg vannstanden til 156 cm under veibanen. Av tabellen fremgår det vanninnhold som fantes i jordprøvene.

Prøvene nr. 10 — 11 og 12 angir siktekurven for materialer i veibanen rett over den omhandlede drensgroft samt i selve drensgroften.

Det sees at groften var fylt med temmelig grov grus.

## KAMPEN MOT UGRESSET

### OM VEIKANTER, GRØFTER, SKRANINGER OG ALLÉTRÆR

Av veidirektor A. Baalsrud.

Ved et uhell meddelte en avis i sommer at jeg skulle ha funnet et nytt, godt *middel* mot ugress. Forholdet er at vi i Natrium Klorat, som fabrikeres her i landet, allerede har et godt midde! til å fjerne gress, men det kan i veivesenet bare få begrenset anvendelse.

Hvad jeg mente dengang var at jeg trodde å ha funnet en *ordning* som muligens vilde kunne løse ugressspørsmålet for veinenes vedkommende. Efter langvarig overveielse og etter å ha hørt mange kyndige menns råd, har jeg lydt til å fremkomme med følgende plan til overveielse.

Noen medlemmer av Stortingets vei- og jernbanekomite, noen veiingeniører, ekspedisjonschefen i Arbeidsdepartementet samt undertegnede hadde i sommer anledning til å foreta en studiereise i Danmark og Tyskland. Reisen begynte i Hirtshals og gikk ned gjennem hele Jylland over Sønderborg til Tyskland over Hamburg—Rostock—Warne-münde—Lolland—Falster—København og med «Peter Wessel» tilbake til Norge.


Representanter for begge lands myndigheter og særlig for landenes veivesen fulgte oss under den hele reise som derfor blev i aller høieste grad instruktiv og vellykket. Her er det hensikten bare å omtale en enkelt av de mange erfaringer som blev høstet.

Veienes nærmeste omgivelser nemlig grøfter og skråninger var i begge land, hvor vi før, særlig velpleiet og oftest vakre. I Danmark var alle veibane begrenset av ophøiede rabatter som dan-

net en tiltalende innramming av kjørebanen. Grøftene var anbragt utenfor rabattene og var derfor ikke til noe slags ubehag eller fare for de trafikkerende. Således kunde en bilist eller en syklist kjøre langs rabattene uten å risikere å falle ned i noe. Rabattene skilte sig bra ut fra kjørebanen og var til god veiledning for kjørende også i mørke. Såvidt erindres såes omtrent aldri ugress på rabattene og heller ikke på skråningene. Derimot fantes allé-trær overalt midt på rabattene. Det hele gav et særdeles godt inntrykk.

De vakre allétrær har imidlertid vist sig å medføre mange ulykker ved bilpåkjøring og deres skjebne er for tiden under overveielse. Enkelte amter har allerede tatt bort annethvert tre for å opnå noen bedring. Spørsmålet der er om ikke alle trær må vekk.

I Tyskland kjørte vi på autostradaen Hamburg—Lübeck. Her var grøfter og kanter ennå mere forsiktigjort. I skjæringer var alle grøfter ganske flate og skråningene var avrundet både nede og opp slik som antydet i hosstående skisse. De flatte grøfter og skråningene var gressbevokset og så velpleiet som plenene i Slottsparken hjemme, og dertil helt fri for ugress. Men det koster adskillig. Veivokterne har roder omtrent som hos oss, 8—10 km lange. De har ikke noe arbeid å gjøre på selve kjørebanen om sommeren, men da går tiden vesentlig med til skråningene og midtrabatten mellom kjørebænen; om vinteren er de jevnt optatt med å strø og ordne med sand eller grus på



de faste baner som var betong i selve kjorebanen og en stripe asfalt på sidene — av hensyn til glattheten.

Også her var man klar over at allétrær er meget farlige. Det sås plantet unge trær overalt langs autostradaen, men meningen blev oplyst å være at trærne skal skiftes ut før deres stamme blir så tykk at der opstår fare ved påkjørsel.

Selvsagt kan et tilstrekkelig sterkt rekksverk anbringes foran allétrærne, men det blir i allfall eksstra utgift og ikke tiltalende.

\*

Like forut for denne reise var jeg noen få dager sammen med styret for «Selskapet Ny Jord» under en befaring i Nordland og Troms og et kort besøk i Nord-Sverige.

Ugress og veikanter og ugress-smitte fra veiskrāningene var herunder gjenstand for inngående overveielse. At ugresset er til overordentlig stor skade for vårt jordbruk er alle klar over, men hvordan skal man skaffe de midler som må til for å få ugresset vekk? Her har veivesenet folk alltid stoppet opp og vel også flertallet av jordbrukere, for vi ser jo ugress nesten overalt i vårt land.

Å følge eksemplene fra Danmark og Tyskland kan vel ikke tenkes hos oss, da vi trenger våre forholdsvis beskjedne midler til selve veiene. Å pålegge grunneierne å fjerne ugresset fra veikanter, grøfter og skrāninger ved lov vil kunne tenkes, men neppe praktiseres; selv om grunneierne får veigresset, vilde det for de fleste vel bli en stor byrde. Og dessuten hva vilde det hjelpe sa lenge de omkringliggende eiendommer ikke vil-

de fjerne alt sitt ugress? Det vilde inntil videre bli en kostbar og temmelig haplos krig.

Følgende fremgangsmåte kan derimot visstnok tenkes a føre i allfall litt fremover:

Hvis et bestemt avgrenset distrikt med ivrige jordbrukskere blir enige om ved eget arbeid å få vekk ugresset på sine eiendommer, da synes det rimelig at veivesenet går sammen med dem og betaler hvad det måtte koste å fjerne ugresset på den vei som måtte føre gjennem dette distrikt. En lokal liten komité av kyndige folk måtte i tilfelle ordne dette samarbeid. Forsøksvis måtte et slikt samarbeid kunne settes i verk ganske lettint for riksveiene vedkommende, og så fikk vi se hva dette kan føre til. Jordbruket far herved saken i sin hand og fra det engere distrikt kan dette «system» jo utvikles så langt det ønskes.

#### Tekniske detaljer for gjennemføring:

Hvis det skulde lykkes å få i gang et slikt samarbeid, ville det medføre et evig påpasselig arbeid hvis man holder skrāningene gressbevokset, som i Danmark og Tyskland. Selv om de dermed følgende utgifter vil komme litt etter litt, blir de dog følelige på vår vedlikeholdskonto. Det riktige ville jo være mest mulig å undgå denne slags utgifter til veiskrāningene eller selvsagt helst a gjøre skrāningene om mulig inntektsgivende; de utgjør allerede idag store arealer, antagelig over 100 000 dekar jord, og etter hvert som veiene rettes ut og forbedres og nye veier kommer til, blir arealene automatisk større.

Jeg kunde tenke mig at man kunde erstatte gresset på skrāningene med småskog av et slag som

har kraftige røtter og som kveler ulykkeset. Kynlige menn har nevnt pil, selje, hassel eller gran, alt etter forholdene på stedet. Herom forutessettes i tilfelle konferanse med Landbrukshøiskolens planteavdeling.

Småskogen må ikke få vokse over passende størrelse av hensyn til den frie utsikt. Denne småskog vilde derved virke som en videre utvikling av det tyske system med utskiftbare, unge allétrær. Det vilde danne en relativt ufarlig bremse for alle veifarende, særlig bilister som av en eller annen grunn kjører utfør.

\*

At motorkjøretøi i stor fart kolliderer med stabbestener eller går ut av kjørebanen er dessverre en altfor ofte forekommende foretakelse; av og til går det noenlunde bra, men ofte hender herved sorgelige ulykker. Jeg vil her nevne 3 eksempler:

1. På en reise til Bergen for et par år siden — visstnok med nuværende overingeniør Torp, så vi på den korte tur fra Trengereid til Nesttun 3 utoverkjørte biler, i det ene tilfelle var et menneske drept. Ved en passende krattskog på disse skrå-

ninger vilde antagelig skade og ulykke vært sterkt redusert.

2. På en reise for et par år siden gjennem Skorgen nord for Åndalsnes så jeg en bil i grøften med hjulene i været. Føreren hadde angivelig ikke kunnet greie noe løs grus etter nylig høvling, han kom ut av veien, over grøften og ca. 3 m op i skjæringsskråningen, ned igjen og veltet i grøften. En flat grøft og småskog vilde ha hjulpet godt.

3. På reise opover Ådalen for noen år siden med overingeniør Lyng møtte vi en fullt besatt 7-seter; den hadde slik fart at den i en for øvrig oversiktlig kurve ikke maktet å holde sin høire side, men styrtet rett på oss. Den gjengrodde grøft på vår høire side og skjæringesskråningen var bevokset med småskog og Lyng kjører rett op i den. Den bremset oss av uten at vi led noen skade.

\*

Hvis man ved en ordning som her antydet kunde få noe has på ulykkeset og samtidig minske faren ved utoverkjøring, vilde meget være vunnet. Noen sikker mening herom kan først fås ved forsøk.

## ET INTERESSANT FOREDRAG MED DISKUSJON OM VEI-DEKKER OG OM HVORDAN PENGENE SKAL SKAFFES

Ved «Svenska Vägstyrelsens Förbunds» årsmøte holdt väginspektör, major Fr. Ploman et innstående og interessant foredrag som etterfulgtes av den diskusjon som nedenfor gjengis meget kortfattet og fritt oversatt etter «Svensk Vägtrafik Tidning».

Foredragsholderen fremholdt at ca. 47 % av Sveriges veinett nu er støvdempet. Store anstrengelser og tilsvarende fremskritt er dessuten gjort for å «stabilisere» grusmaterialet for også derved å unngå støv og vaskebrett dannelser. Imidlertid vokser trafikken, og kjøretøyenes vekt og hastighet vokser også, så halv- og halvpermanent dekk blir mer og mer nødvendige. Til sådanne faste dekk er i det siste brukt  $7\frac{1}{2}$  à 8 mill. kroner årlig, og ialt finnes nu ca. 2900 km eller 19 mill. m<sup>2</sup> faste dekk. Målet må imidlertid være å få ytterligere 150 mill. m<sup>2</sup>, og med nuværende byggehastighet vil det ta 66 år.

Dette altfor lange tidsrum bør etter foredragsholderens mening forkortes til 20 år, og hertil vil kreves 30 mill. kroner årlig, om det regnes kr. 4,— pr. m<sup>2</sup> gjennomsnittlig for de faste dekk, hvad muligens er noe høit regnet.

For å tilveiebringe de nødvendige økede midler antyder foredragsholderen:

a) å forhøie bensinavgiften. Hver øre gir  $7\frac{1}{2}$  mill. kroner,

b) eller å amortisere utgiftene på vedlikeholds-kontoen. (Dette kan for tiden bare skje ved de virkelig hel-permanente dekk.) Dessuten kunde man kanskje tillate at det herunder kunde tas hensyn også til trafikkens fordel ved de bedre dekk, hvad man nu ikke kan.

Foredraget vant den tilstedeværende sakkyndige og interesserte forsamlings store anerkjennelse, om enn meningene med hensyn til de enkelte ting viste sig å være sterkt avvikende.

### *Diskusjon.*

#### *1. Fremtredende interessert:*

Det går altfor sakte med veibanens forbedring her i landet, vi står nesten stille. Vi må mer bort fra støvdempning og bygge mer permanente og halvpermanente baner. Men hvordan skaffe penger? Antagelig låne på en eller annen måte. Pengene ligger i bankene.

#### *2. Entrepreneør:*

Enig i foregående. Dog må vi ikke bruke bilige faste dekk, men virkelige permanente.

**3. Bankdirektor:**

Halvpermanente er bra.

**4. Riksдagsmann:**

Vi må få bedre veibaner. Det almindelige vedlikehold må dog ikke senkes for å skaffe penger til permanente dekker. Også til grusveiene stilles nu stigende krav. Høi verdige permanente blir for dyre; billige permanente er den eneste brukelige metode.

**5. Riksдagsmann:**

Kostbare permanente må ikke brukes på veier som i nær fremtid må omlegges. Den økende trafikk må møtes med permanente, hvor sådanne er nødvendige. For øvrig finnes knapt noen veibane som er så trafiksikker som en grusvei.

**6. Veiinteressert:**

Har høstet dårlige erfaringer med halvpermanente. Bedre å bygge saktere men med verdifulere dekker.

**7. Veiinteressert:**

Halvpermanente er ikke bra, særlig hvor grunnen er dårlig må de vedlikeholdes hvert år.

**8. Foredragsholderen:**

Landets veiingeniører er så nedlesset med arbeid at de er på grensen av å bryte sammen.

**9. Fremtredende veiinteressert:**

Anbefaler sterkt billige halvpermanente. Smågatesten ytterst farlig ved visse temperaturforhold.

**10. Fremtredende veiinteressert:**

Hurtigere fremgang nødvendig. Lå nemidler antydes til enkle permanente dekker som bør utføres av Veivesenet selv.

**11. Riksдagsmann:**

I distrikter med tele og dårlig grunn er halvpermanente ikke bra. Vi mangler meget i veibygging; denne må ikke forsømmes. Pengar spares når veivesenet bygger selv, også enklere permanente.

**12. Foredragsholderen:**

For halvpermanente er det påkrevd at grunnen er telefri og denne forutsetning er ofte vanskelig å oppfylle.

**13. Fremtredende veiinteressert (nr. 10 ovenfor):**

Nybygging og ombygging bør ikke forsømmes selv om veidekkene forbedres.

**14. Fremtredende veiingeniør fra Centraladministrasjonen:**

Efter iår å ha befaret en stor del av landets veier er mitt inntrykk at det trenges ikke bare penger til dekker, men overordentlig mange penger også til omlegging av veier. Ofte må veiene ombygges før man kan tenke på selve veidekket. Trafikkens størrelse er avgjørende for dekkets art i hvert enkelt tilfelle.

**15. Veiingeniør og entreprenør:**

Det er riktig som anført av foredragsholderen at veidekkarbeidet i vårt land for tiden er i tilbakegang, til tross for at bilavgiftene har øket sterkt. Antyder lå nemidler for å påskynde veidekksarbeidene. En by overdrog sitt vedlikeholdsarbeid på grusveiene til en entreprenør på et passende åremål, og denne gikk straks over til enkel permanent, slik at byen uten noen ekstra utgift fikk sin vedlikeholdsutgift nedsatt. Anvendelsen av entreprenør var her medvirkende til det gode resultat og dette arbeidssystem bør derfor ofte foretrekkes.

**16. Fremtredende veiinteressert (nr. 1 ovenfor):**

Vi bør bruke mer permanent og mindre klorkalsium.

**17. Entreprenør (nr. 2 ovenfor):**

Et hvert dekke må avpasses etter stedlige forhold, dog bør ikke billige permanente brukes på de store gjennemgangsveier. Pengenes tilveiebrингelse er et viktig spørsmål.

**18. Veiinteressert:**

Sterk trafikk krever sterke dekker. Enklere permanente bør kunne utføres på vedlikeholdskontoen.

**19. Riksдagsmann:**

Det viser sig at de sakkyndiges meninger står sterkt mot hverandre. En vil ha cement, en annen vil ha asfalt. Omfattende utredning er nødvendig.

**20. Fremtredende veiinteressert:**

Uten å gå inn på hvad slags dekker bør brukes uttales at arbeidet må påskyndes og finansieringen ordnes.

**21. Veiinteressert:**

Alle er enige om at saken koster. Ved en større anvendelse av betongbaner vil vi med hensyn til cementprisen risikere karteldannelse på samme måte som for klorkalsium. Det er riktig å bruke billigere veidekker etter behovet i hvert tilfelle.

**22. Veiingeniør:**

Den økonomiske side ved denne sak er — som alle har fremholdt — nummer én. I mitt distrikt finnes 1200 km hovedvei som må bygges om. Hvis ikke veivesenet får mer personale til hjelp, vil veiene lide. Det koster å holde dårlige veier.

**23. Bankdirektor (nr. 3 ovenfor):**

Selv i mitt distrikt (som er av de beste) er det meget stort behov for veier på grunn av vår tunge og store trafikk.

**24. Fylkestingsmedlem:**

Støvplagen krever hurtigere bygging av passende veidekker. Hvilke får de sakkyndige avgjøre.

**25. Foredragsholderen:**

Kan vi øke bensinskatten noe for å få mer penger til gode veidekk? Dette spørsmål bør utredes.

A. B.

## HUVUDPLANSITIKKING (UNDERSØKELSE) FOR VEGPROJEKT

Av ingenior G. A. Froholm.

I sume fylke er der enno mange vegkrav, og det er derfor mange vegprosjekt som krev kostnadsoverslag. Då det er lite ingenørhjelpe, gjeld det å få slike etterøkjingga med kostnadsoverslag frå seggjorde på kort tid, men likevel fullgodt.

Det er sikkert mange vegingeniørar som under dette arbeidet har kome fram til nye arbeidsmåtar.

Eg skal her nemna litt um ein arbeidsmåte som eg brukte i Hordaland fylke. I dette sylket blir det kvart år gått upp og kostnadsrekna mange nye vegprosjekt. Ofte er arbeidshjelpa lita, og det kan vera uøvde folk ein får med seg på slikt arbeid.

Eg hadde oftast med meg to eller tre mann. Var det tre mann, so hadde den eine til oppgave å skaffa pluggar.

Fyrst vart veglina fastlagd i store trekk ved symfaring i marka. På vanskelegare stader laut eg ga upp stigningslina, serleg der det kunde bli spørsmål um hunden stigning.

Deretter tok eg til med profilering. Kurvestikking vart ikkje utført, men lengdeprofilet vart upptekna langs den skynsmessig fastlagde midtlinia for vegen.

To mann gjekk med målbandet. Han som gjekk i fremste enden hadde små pinnar til å merka av kvar kjedelengd. Han som gjekk i siste enden tok opp desse pinnane etterkvart og leverte dei framatt til fremste mannen for kvar 5 kjedelengder.

Han som gjekk i fremste enden hadde også med seg ei nivellerstong med sikteplata fastsett i høgd med siktespalta på wredependelen (eller han hadde ein vanleg flisestokk).

Eg står i utgangspunktet, pel 0. Dei kjeder frametter. Eg segjer fra når fremste mannen skal

1. Avstand 10 m fall 1 : 7, høgdeskilnad:  $10/7 = + 1,43$  m.

2. Avstand 20 m, fall 1 : 20, høgdeskilnad 20/20 = + 1,00 m.

3. Avstand 30 m, stigning 1 : 60, høgdeskildnad:  $30/60 = + 0,50$  m.

4. Avstand 50 m, stigning 1 : 10, høgdeskilnad:  $50/10 = + 5,00$  m.

Fra utgangspunktet teiknar eg inn lengdeprofilet frametter frå pel til pel. Eg tek so mange punkt i lengdeprofilet som det trengst for a kunne teikna profilet nøiaktig nok. Vanleg tok eg lengdeprofilet for 50 m frametter frå kvar 5. pel.


Sosnart næste 5-pel var innteikna i lengdeprofilet og tverrprofilet var mælt og innteikna (sjá seinare), gjekk eg fram til den nye 50-meter-pelen. Derfra vart dei nye 5 kjedene innteikna på same måten. Det vart sett nummerpelar for kvar 5. kjede. Desse pelane vart ståande.

Det synter seg at denne måten a teikna lengdeprofilet på var snøgg og fullgod. Fleire gonger gjekk eg på denne måten opp vegliner mange km frå sjømålet (sjøoverflaten) på ein stad til sjømålet på ein annan stad (vegprosjekt over øyar og smale setja opp nivellerstonga (flisa)). Eg les av stigningen. Reknar ut høgdeskilnaden frå min standplass til vedkomande pel. Eks. (sjá fig. 1): sund). Det synter seg då at høgdene stemde utrolig godt.

Denne utrekninga av høgdene på grunnlag av stigninga og avstand kan ein sjølvsgåt gjera snøgt og rett med hovudrekning. Lettera vilde utrekninga falla dersom ein kunde lesa av stigningane


### Huvudplanstikking av vegprosjekt.

#### Arbeidsmåten ved lengdeprofil.



Skråningsmæl.

- a - Nivaller - eller stikkningsstang.
- b - Fotstykke av tre.
- c - Vater.
- d - Svingbar arm av tre med inndeling.
- e - Skrue eller stift.
- f - Hengsel
- R = Reim til fastspenning på stang.



i %. Ein % stigning svarer til 1 cm høgde-skildnad på 10 m.

*Tverrprofilet* vart funne soleis:

På nivellerstonga (eller flisetongen) som fremste mannen gjekk med, var der ein skråningsmælaren som var laga av eit vater. Sja fig. 2. Med denne skråningsmælaren kunde ein mann åleine snøgt lesa av kor stort fall det var på lendet i tverrprofilretningen. Eg sa frå kvar han skulde ta tverrfallet. Han la stonga langs marka tvers over veglina. Svinga vateren (c) upp til blæra spela inn, og las so av på den svingbare armen (d) fallet 1 : n. Han ropte so dette til meg. Eg teikna tverrprofilen inn på vegrutepapiret. Dette vart gjort etterkvart samstundes med kjedinga.

Grunnetterøkjinga vart gjort med det same. På denne måten vart alt markarbeidet ferdig med ein gong.

Til fastsettjing av planeringsprisar var der på Hordaland Vegkontor uppsett tabeller. Ein tabel

Samla planeringskostnad for 3 m bred bygdeveg bøen grøft 15 m breid i jord og 0,75 m breid i fjell) rektne av stabb.

Terrenghall	1/10	1/5	1/3	1/2	1/15	1/11	1/9	1/7	1/5	1/3
Jord balance	2	2.5	6	12	45	66				
Do 1 m amplitude	5.5	7.0	9	12	32	-	-			
Urutensprenging	2.5	3	6	9	18	40				
Do. storsteinat	4	4.5	8	11	24					
Fjell, bolanse	7	8	14	21	25	37	44	72	140	
Do 2 m amplitude	26	26	27	29	31	40				
Do 2 m fylling og skjering, volumen	19	19	19	21	25	37				

Der det står 2 verda for kostnaden er i det eine høvet rekna med skråning, i det andre høvet med mur på eine sida (flyrast.)

Fig. 3.

for kvar vegbreidd. Sja fig. 3. Som ein ser, kan ein lesa av prisene pr. m vegbane når ein kjenner tverrfallet (skråningen) på lendet, høgdevariasjonen langs lengdeprofilet og kva slags grunn der er.

Rubrikken for byggjekostnad kunde fyllast ut fyrebils med det same vegen vart kjeda. Men desse prisane laut sume tider rettast litt når heile lengdeprofilet var oppteikna.

Tabellane for planeringskostnad er utrekna på grunnlag av desse prisane:

I fjell: Sprengningsprisar etter Stangs formel (sjå «Med. frå Vd.» nr. 7, 1905) med faktor 1,8.

Murfotsprengning	7 kr. pr. m <sup>3</sup>
Mur	4--6 —»—
Fylling	0,50 —»—
Stabb	1,00 kr. pr. m veg
Stikkrenner	1,00 —»—

I jord:

Graving + fylling	1,50 kr. pr. m <sup>3</sup>
Mur	7,00 —»—
Stabb	1,50 kr. pr. m veg
Stikkrenner	1,00 —»—

Prisane er sjølv sagt litt høgare no.

Nokre gonger fekk eg høve til å kontrollera overslagsprisane. Prosjekt som var kostnadsrekna på denne måten, vart detaljstukne og bygde. Byggjekostnaden var so nær overslagsprisen som ein kunde vona og venta. Dette galdt også um vegbygget var kostnadsrekna av ein ingenør, men detaljstukke av ein annan. Denne arbeidsmåten skulde derfor vera fullt forsvarleg. Med denne arbeidsmåten går hovudplanetterøkjinga snøgt. Eg har gjort ferdi markarbeidet på 5–8 km på dagen. Då var det rett nok meir enn 8 timars arbeidsdag.



## PERSONALIA

Forhenværende overingeniør for veivesenet i Rogaland fylke, J. L. A. Bassoe, fylte 85 år den 16. november 1938. I Rogaland har man nu det sjeldne tilfelle at det er 3 generasjoner av fylkets overingeniører for veivesenet i live. På hr. Bassœs 85-årsdag blev tatt dette fotografi, hvor man har

overingeniør Bassøe til venstre. Han tok avskjed i 1923. I midten overingeniør Riis, som gikk av den 1. juli 1938, og til høire den nuværende overingeniør, O. Ødegård.

## MINDRE MEDDELELSE MATERIALUNDERSØKELSE VED HJELP AV RØNTGEN

Fil. cand. Swedenberg fra Røntgeninstituttet i Stockholm, holdt foredrag med lysbilleder om ovenstående emne i Norsk Sveiseteknisk forening 26. oktober 1938. Røntgeninstituttet i Stockholm drives med tilskudd fra det offentlige og fra private bedrifter og påtar sig undersøkelser etter godt gjørelse ifølge på forhånd innsendte tilbud. Et fullstendig røntgenutstyr for materialprøvning koster 35—40 000 kroner. Ca. 80—90 % av undersøkelsene i Røntgeninstituttet gjelder sveisesømmer. Røntgen er den eneste sikre måte hvorpå en sveiset konstruksjon kan bedømmes. Ved tunne plater kompletteres røntgenundersøkelsen dog delvis ved magnetisk undersøkelse med jernfilspor hvor det er vanskelig å komme til med røntgenrøret. Undersøkelse av sveisesømmer kommer på fra 6—7 kr. pr. m. optil 40—50 kr. pr. m, alt etter lengde og tilgjengelighet. Alm. for greie sveisesømmer ca. 10 kr. pr. m. Foredragsholderen viste eksempler på en rekke undersøkelser av trykkbeholdere og centrifuger, hvor arbeidsstykken måtte kasseres p. g. a. sveisefeil som var usynlig for det blotte øye. Ved undersøkelse av en sveiset platebærer i en større gatebro blev påvist en sprekk gjennem steg og nedre gurt som utvilsomt hadde ført til sammenstyrtning, hvis den ikke var blitt oppdaget. Dessuten vistes eksempler på undersøkelse av støpearbeider — om enn denne anvendelse av røntgen ikke er så alm. som undersøkelse av sveisesømmer. Alt i alt kan sies at man i røntgen har et sikkert middel til kontroll av sveisede forbindelser m. v., men den er ikke alltid lønnsom og for a være effektiv må den helst centraliseres, da tydningen av røntgenbilledene krever øvelse og tilgang til stort sammenligningsmateriale.


### VEIDEKKER PÅ DE DANSKE VEIER

Den utvikling som i de senere år har foregått i Danmark for å erstatte makadamdekken med mer varige og støvfrie dekker fortsetter fremdeles. I 1923 hadde man i Danmark 7600,6 km landeveier (hovedveier), hvorav 7129,2 km eller 93,8 prosent hadde grus- eller makadamdekke. I tiåret 1923—1933 gikk lengden av grus- og makadamveiene ned til 1303,0 km eller 17,1 prosent av samtlige hovedveier og ifølge en av Øverveiinspektøren i Danmark utarbeidet oversikt er tallene pr. 1. april 1938 henholdsvis 171,4 km og 2,2 prosent.

### DØDSFALL VED TRAFIKKULYKKER

I følge siste utgave av «Statistisk Aarbok» (1938) er det i Norge i arene 1930—1936 inntruffet følgende antall dødsfall på grunn av trafikkulykker.

Onk. ved:	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936
Jernbane	18	9	10	15	13	16	17
Automobil	96	103	63	78	75	91	93
Annен kjørsel	26	23	30	26	25	24	21
Flyvning	—	4	—	4	3	7	9
Tilsammen	140	139	103	123	116	138	140



Effektivt varseltegn.

### ET EFFEKTIVT VARSELSTEGN

I Amerika har man med godt resultat gjort forsøk med nytt varselstegn, som passer særlig på lange, rette veistrekninger, hvor bilføreren på grunn av ensformigheten kan henfalle til oppmerksomhet og derved overse viktige varselsskiltet eller overøre et signal. En over 100 meter lang, hvit siksaklinje avmerkes i veibanen, som varsel om at man nærmer seg et vanskelig trafikkpunkt.

**ULYKKER VED PUNKTERING AV BILRINGER**  
kan nu betraktelig minskes ved bruk av en styningsstabilisator som nylig er kommet i handelen. Betydningen av denne stabilisator ligger i den store hurtighet hvormed den trer i funksjon. Reaksjonstiden for bilførere etter et sjokk er i almindelighet 1 sekund, og da en bil med en hastighet av 72 km i timen i dette sekund tilbakelegger en strekning av 20 m vil man forstå hvilken betydning det vil ha om reaksjonstiden ad mekanisk vei kan betraktelig nedsettes. («Teknisk Tidsskrift.»)

### 500 000 SYKLER PR. ÅR

fabrikerer Raleigh Cycle Co. i Nottingham. Fabrikkens produksjon er 10-doblet i løpet av de siste 10 år, den har i alt 10 000 agenter i 100 land. Fabrikasjonen, innpakningen o. s. v. går på løpende band, fra rammefabrikken til avsendelsesrummet gar sykkeldelene 13 km på løpende band.

«Tekn. Ukeblad».

### LUFTRINGER FOR HESTEKJORETOIER

I Tyskland har man allerede i adskillige år anvendt lufringer på hestekjoretoier med meget gode resultater; hestene greier på flat vei langt større lass, ringene varer lenger, ja man har kunnet anvende ringer som ikke lenger var sikre for bilkjørel i adskillig tid på hestevogner.

Forschungsgesellschaft für das Strassenwesen e. E. Versuchsstrasse Braunschweig» har nu viden-skapelig noiere undersøkt disse forhold og foretatt uttrolige sammenlignende forsøk mellom almin-delige jernbesatte hjul og luftringer for hestekjøretøier.

Av resultatene fortjener å fremheves:

Hvis man skal undga beskadigelse av makadam- og overflatebehandlede veidekkere, må belastninger pr. cm jernfelgbredde ikke overskride 80 kg om vinteren, 100 kg om sommeren og felgbredden ikke være større enn 12 cm.

Luftringene skadet ikke veidekkene og reived-liketholdsomkostningene var 12 ganger større ved anvendelse av jernringer enn ved bruk av luftringer. Dette gjelder både for hestetrekk og for traktortrekk.

Omkostningene pr. tonnkm var 110 % større med hestetrekk og jernfelger enn med hestetrekk og luftringer; for traktortrekk var jernringene endog 180 % dyrere.

Hestetrekk og jernfelger var 460 % dyrere enn traktortrekk og luftringer. O. K.

#### STORE OFFENTLIGE ARBEIDER I DANMARK

Ved apningen av den danske Riksdag den 4. oktober d. a. meddelte statsministeren at det vil bli iverksatt forskjellige offentlige arbeider eller ydet støtte til sådanne for å avhjelpe arbeidsledigheten. Det aktes saledes gjennem kommunenes lanefond stillet til radighet for kommunen antagelig 30 millioner kroner til skoler, aldersrenteboliger o. lign., hvorhos det foruten de ordinære offentlige arbeider som er iverksatt eller planlagt, er forberedt bl. a. følgende:

Til forskjellige planlagte veianlegg 15 mill. kroner.

Til veiarbeider i Sønderjylland foreslås anvendt ekstraordinært 2 mill. kroner.

Til 30 viaduktanlegg ved jernbanekryssinger 15 mill. kroner.

Ved anlegg av ferjeleie m. v. i Hirtshals og ved innførelse av privatbanen til Hjørring statsbane-stasjon kan betydelige arbeider iverksettes, og man antar at 3 mill. kroner hertil vil bli utredet av Staten.

Oppførelsen av Aggersundbroen som koster 2 mill. kroner kan iverksettes uten å kreve direkte statstilskudd og endelig kan ministeriet for offentlige arbeider og andre ministerier fremskynde forskjellige arbeider som er anslatt til 10 mill. kroner.

Man vil dernest opta til forberedelse og utførelse så snart det er mulig det store, av en kommisjon utarbeidede, prosjekt for en demning til Rømø. Dette arbeide er anslatt til 8 200 000 kroner, hvorav 5 300 000 er beregnet å være arbeidslønn.

Likaledes vil man forberede iverksettelse av det store opdemningsarbeide i Kalvæbodstrand, som foreslått av en kommisjon. Dette arbeide er anslatt til 11 300 000 kroner, hvorav 7 300 000 i arbeidslønn.

Det for sosialministeriet reserverte beløp av 40 mill. kroner til iverksettelse av arbeider for unge og langvarig arbeidsløse, tenkes forøket med 10 mill. kroner, og foruten de før nevnte arbeider som tenkes igangsstatt, vil man også systematisk anlegge sykkel- og gangstier ved hovedveiene.

Til de nevnte og andre arbeider vil det kreves betydelige pengemidler. En del av disse tilveiebringes ved tilskudd fra amter og kommuner og andre


beløp av de vanlige inntekter til veiarbeider, men finansministeren vil dessuten fremsette forslag om optagelse av lan i den utstrekning som det ansees nødvendig.

#### BILER KAN FÅ BESKJED OM TELEFON-SAMTALER M. V.

på de tyske autostradaer. Den bilst som venter en telefonsamtale gir beskjed om når han antas å befinner sig på en viss veistrekning. Når samtalet kommer, underrettes samtlige bensinstasjoner langs den oppgitte veistrekning, personalet setter ut tavler med bilens nummer, og noen minutter etter at bilsten har meldt seg, er telefonforbindelsen klar. Man forstar at dette systemet er blitt populært. («Teknisk Tidsskrift».)

#### OVERBYGGING MOT STENSPRANG

For å sikre trafikken mot stensprang i «Kvenflaget» i veianlegget Finneid-Rognan i Nordland fylke er veien overbygget i ca. 100 m lengde saldes som det vil sees av hosstående bilder. En fortsatt overbygging er under overveielse.



Overbygning i Kvenflaget i veianlegget Finneid-Rognan.

## FIKSERBILLEDE: HVOR ER REKKVERKET?

Vedst  ende fotografi, som er tatt i sommer, viser et parti av en av v  re mest beferdede riksveier hvor forholdene er f  lgende: Smal vei (bredde under 4,0 m), skarp kurve, innegrodde stabbe-stener.



Hvor er rekkverket?

Resultatet av m  ting med en uv  ren kj  rer p   dette sted kan lettere tenkes enn beskrives. Kommentar overfl  dig.

Moralen her kan kort og fyndig gives: Med veikantgresset b  r man alltid kives. H. W. P.

## TUR P   TALL

Det er i grunnen ikke s   lenge siden man trillet p   buktede veier op gjennem dalene, h  it og luf-  
tig plasert p   en karjol, — n  r det gjaldt opdagel-  
sesreise i Norge. Blev bakken bratt, gikk man av  
og fulgte etter. Dagsreisene gikk i kilometer.  
Der var masser av sm   hyggelige steder langs  
veiene, hvor man fikk husv  r efter stedets skikk  
og m  te. Man kom vel ikke s   langt p   den m  ten,  
men den som p   sine gamle dager kunde si han  
hadde sett de fleste daler i Norge, var en bereist  
mann.

S  m  tt gikk det, men det hadde en fordel: det  
blev adskillig anledning til ´ se sig om p   veien.  
Hadde man reist langs Randsfjorden, var man ikke  
i tvil om at man hadde v  rt der.

Anderledes nu. Speedometeret viser femti,  
seksti, sytti, sm  sten sl  r op mot skjermene, det  
sklir litt i swingene. Det gjelder ´ holde øie med  
styringen. Veiskillene kommer en til med s   korte  
mellemlrum, at det kanskje fanger opmerksomheten  
mer enn noe annet. Efter hvert som asfaltdekket  
glir utover veiene v  re som en aldri stansende lava-  
str  m — bilistenes krav og varme   nsker hindrer  
den i a bli kold og stivne — og veiene blir rettere  
og flatere, minskes chansen for ´ f   med i erin-  
dringen alt det som man kunde se p   veien. Nu  
er jo ogs   alle riksveiene blitt forsynt med num-  
mer. Vet man hvor man skal hen, er det fort gjort

   finne ut hvilke tall man skal holde sig til langs  
veikanten. Sm   hvitmalte flekker med tall p   for-  
teller en hele tiden om en er p   rett vei.

Om ikke lengre sier man kanskje: jeg var en  
tur oppve ved femogtredve for et par uker siden —.

Det er ikke bare fordeler ved ´ gj  re det flatt.

*Spear,*  
i «Aftenposten».

## PARKERINGSSP  RSMÅLET

*Hv  rledes det l  ses i Buenos Aires.*

I Buenos Aires har man l  st parkeringssp  rs-  
malet i centrum p   den m  te at byen har bygd en  
kjempemessig undergrunnsgarasje med plass til  
over 1500 biler, fortalte en hjemvendt til N. H. &  
S. T.


Det merkelige ved arrangementet er at biler kan  
innsettes i denne garasjen helt fritt. 2 brede ned-  
kj  rsler var arrangert til den ene ende av garasjen  
og 2 brede opkj  rsler fra den annen.

N  r en bilist kommer kj  rende ned, blir han vist  
tilrette og f  r sitt kontrolmerke som avleverses n  r  
han igjen henter sin bil.

Byen slipper p   den m  te utgifter til ´ utvide  
sine gater p   grunn av den voldsomme stigning i  
trafikken og man er kvitt den brysomme parkering  
i gatene.

Garasjen ligger under «Diagonale» — Buenos  
Aires' bredeste og antagelig en av verdens bre-  
deste gater.

—r.



## EN PEN BETONGBRO

Billedet viser en bro over Soucook-elven utenfor  
London. Broen er en rammebro av armert betong  
i 3 spenn med stive forbindelser mellom bjelker  
og silene i toppen. Broen tar sig godt ut i land-  
skapet.

## LITTERATUR

*Dansk Vejtidsskrift* nr. 5 — 1938.

Innhold:

Amitmand Axel Helper. — Reglerne om Omnibus-  
og Fragtmansk  rsel belyst gennem Domstolen  
Praksis. — 8. internationale Vejkongres i Haag  
1938. Generalrapport for 2. Sektion: De forskelli-  
lige Trafikarters Adskillelse p   Vejene. — 8. in-  
ternationale Vejkongres i Haag. Generalrapport for  
1. og 2. Sektion: Vejbel  gningers Ruhed og For-  
hold overfor Belysning. — Fra Ministerierne.

## UTGITT AV TEKNISK UKEBLAD, OSLO

Abonnementspris: kr. 10,00 pr.   r. — Annonssepris:  $\frac{1}{1}$  side kr. 80,00,  $\frac{1}{2}$  side kr. 40,00,  
 $\frac{1}{4}$  side kr. 20,00.

Ekspedisjon: Ingeni  renes Hus. Telefoner: 20701, 23465.