

Nesodden kommune



Alleer:

Nesodden kommune

- 1 Fv. 156 Jaer skole
- 2 Fv. 156 Røed gård
- 3 Fv. 157 Tangen senter
- 4 Fv. 105 Fjellstrand
- 5 Fv. 157 Fjellstrand

① Fv. 156 Jaer skole

Alléklasse: **D**

Veginfo: Asfaltdekke med gul- og hvit stripe. Fartsgrense 60 km/t. ÅDT 4000.

Alleen

Allélengde: 35 m. Ensidig trerekke, plantet.

Treslag/antall: Bjørk – *Betula* sp.: 8

Trehøyde: Jevn høyde med 5-10 m.

Stammeomkrets: 0,3 m.

Planteavstand lengderetning: Jevn avstand med 5,1 m.

Utviklingsfase: Vekstfasen.

Merknader: Noe hullede blader, hærverk og skade på stamme.

Skjøtsel: Frikronet.

Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 5,1 m, avstand kantstein 8,4-10,4 m.

Trærne står på plen med grøft mellom veg og trerekke.

Alleens målpunkt: Følger gangveg langs Jaer skole.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Eksponert med skog bak trerekken.

Kulturmiljø: Skole og bussholdeplass.

Vegmiljø: Trerekken virker skjermende for bussholdeplassen.

Naturmiljø: Lav.

Biotopklasse: L

Vurdering av alleen

Kort, ung og fin trerekke med jevn tilvekst.



② Fv. 156 Røed gård

Alléklasse: 

Veginfo: Asfaltdekke med gul- og hvit stripe. ÅDT 5200.

Alleen

Allélengde: 100 m. Ensidig trerekke av, plantet og naturlig opphav.

Treslag/antall: 15

Eik – *Quercus robur*: 11

Bjørk – *Betula* sp.: 3

Ask – *Fraxinus excelsior*: 1

Trehøyde: Store avvik mellom 5 og 25 m.

Stammeomkrets: 0,2-2,1 m.

Planteavstand lengderetning: Varierende med 3,8-11,2 m.

Utviklingsfase: Vekst- og klimaksfasen.

Merknader: Noe tørre greiner på de eldre trærne.

Skjøtsel: Frikronet, lukeforyning.

Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 3,6-6,5 m, hvit stripe 6,5-38 m.

Det er grøft mellom veg og trerekke, og trærne står i grasbakke.

Fysiske objekter som påvirker alleen: Strømstolper, skilt.

Alleens målpunkt: Følger vegen.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Eksponert med jordbrukslandskap bak trekken.

Kulturmiljø: Jordbruk.

Vegmiljø: Trærne har linjeførende virkning i sving.

Naturmiljø: Lav, mose.

Biotopklasse: M

Vurdering av alleen

En delvis gammel og uensartet trekke. Med blanding av ungt og gammelt, har den et noe uryddig preg.



③ Fv. 157 Tangen senter

Alléklasse: 

Veginfo: Asfaltdekke med hvit stripe. Fartsgrense 40 km/t. ÅDT 5300.

Alleen

Allélengde: 40 m og 32 m. Både ensidig trekke og allé, plantet.

Treslag/antall: Asal – *Sorbus* sp.: 10

Trehøyde: Jevn høyde med 5-10 m.

Form: Åpen.

Stammeomkrets: 0,4 m.

Planteavstand lengderetning: Jevn avstand med 8,3 m.

Planteavstand bredde: Jevn bredde med 12 m.

Utviklingsfase: Vekstfasen.

Skjøtsel: Frikronet.

Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 1,6 m, hvit stripe 1,8 m, kantstein 1,5 m, rabattbredde 3 m. Noen trær har blomster ved stammen, andre har gress.

Fysiske objekter som påvirker alleen: Fotgjengerfelt.

Alleens målpunkt: Tangen senter.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Eksponert i tettsted.

Kulturmiljø: Tangen senter, sentrumsmiljø.

Vegmiljø: Trærne virker linjeførende.

Naturmiljø: Lav.

Biotopklasse: L



Vurdering av alleen

Fin, liten allé foran fasaden til kjøpesenteret. Den føles åpen og kan oppfattes som to trekker, da alleen er noe forskjøvet. Den fungerer som en liten «sentrumspart».

④ Fv. 105 Fjellstrand

Alléklasse: **C**

Veginfo: Asfaltdekke. Fartsgrense 40 km/t. ÅDT 1735.
Vegbredde: 6 m.

Alleen

Allélengde: 257,3 m. Ensidig trerekke, plantet.
Treslag/antall: Rogn – *Sorbus aucuparia*: 11
Trehøyde: Jevn høyde med 0-5 m.
Planteavstand lengderetning: Varierende med 11-15 m. Enkelte avvik.
Utviklingsfase: Etablerings- og vekstfasen.
Merknader: Noe maur og påkjørsler.
Skjøtsel: Frikronet, mulig lukeforynging.

Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 2,1 m, hvit stripe 4,4 m, rabattbredde 3,2 m. Det er grøft mellom veg og trerekke og trærne står i grasbakke høyere enn vegen.
Fysiske objekter som påvirker alleen: Innkjørsler.
Alleens målpunkt: Fjellstrand «sentrum». Trerekken kan ses i sammenheng med tilsvarende rekke inn mot sentrum fra Tangen.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Lite eksponert i tettstedsomgivelser.
Kulturmiljø: Tettsted.
Vegmiljø: Trærne virker linjeførende i sving, og skjermende for gang- og sykkelveg.
Naturmiljø: Noe lav.
Biotopklasse: L

Vurdering av alleen

En delvis nyplantet trerekke i ok stand, men den øverste delen ser noe ufullstendig ut med to trær på 100 m.



⑤ Fv. 157 Fjellstrand

Alléklasse: **D**

Veginfo: Asfaltdekke med hvit- og gul stripe. Fartsgrense 60 km/t.
ÅDT 3100.
Vegbredde: 6 m.

Alleen

Allélengde: 148,3 m. Ensidig trerekke, plantet.
Treslag/antall: Rogn – *Sorbus aucuparia*: 11
Trehøyde: Store avvik med 0-5 m.
Stammeomkrets: 0,1 m.
Planteavstand lengderetning: Jevn avstand med 14,5 m.
Utviklingsfase: Etablerings- og vekstfasen.
Merknader: Tre trær er døde, og disse har tydelige skader.
Skjøtsel: Frikronet, lukeforynging.

Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 2,3 m, hvit stripe 2,5 m, rabattbredde 3,2 m. Det er grøft mellom trerekke og veg, og trærne står lavere enn vegen.
Fysiske objekter som påvirker alleen: Innkjørsler.
Alleens målpunkt: Følger vegen mot Fjellstrand sentrum.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Lite eksponert i tettstedsomgivelser.
Kulturmiljø: Tettsted.
Vegmiljø: Trærne virker linjeførende og har skjermende effekt for gang- og sykkelveg mot bilveg.
Naturmiljø: Noe lav.
Biotopklasse: L



Vurdering av alleen

Liten, delvis ung trerekke med varierende kvalitet. Den er tildels veldig dårlig.

