


Oppegård kommune



Alleer:

Oppegård kommune

- 1 Fv. 129 Tverrveien, Sofiemyr
- 2 Fv. 152 Skiveien, Greverud
- 3 Fv. 152 Skiveien, Greverud skole



Skiveien, Greverud



Veginfo: Asfaltdekke med hvit- og gul stripe. Fartsgrense 50 km/t. ÅDT 8000. Vegbredde: 6,5 m.

Alleen

Allélengde: 94,3 m. Ensidig trerekke, planter.

Treslag/antall: Svenskeasal – *Sorbus intermedia*: 19

Trehøyde: Jevn høyde med 5-10 m.

Stammeomkrets: 1,2 m.

Planteavstand lengeretning: Jevn avstand med 5 m.

Utviklingsfase: Vekstfasen.

Merknader: En del skader nederst på stammene.

Skjøtsel: Frikronet.

Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 4,0 m, hvit stripe 4,3 m, rabattbredde 3,9 m. Trærne står på plen lavere enn veien.

Fysiske objekter som påvirker alleen: Gangveg og busslomme.

Alleens målpunkt: Sofiemyr senter.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Lite eksponert i tettstedsområde.

Kulturmiljø: Boligbebyggelse og handlesenter.

Vegmiljø: Trærne har stor pryddverdi for veien.


Naturmiljø: Mose og lav.

Biotopklasse: L



Vurdering av alleen

Meget fin og frodig trerekke i god stand.



② Fv. 152 Skiveien, Greverud

Alléklasse: **C**

Veginfo: Asfaltdekke med hvit- og gul stripe. Fartsgrense 40 km/t. ÅDT 9000. Vegbredde: 6,0 m.

Alleen

Allélengde: 76 m. Ensidig trerekke, plantet.
Treslag/antall: Hestekastanje – *Aesculus hippocastanum*: 9
Trehøyde: Jevn høyde med ca 15 m.
Stammeomkrets: 1,5 m.
Planteavstand lengderetning: Jevn avstand med 7,6 m.
Utviklingsfase: Vekst- og avviklingsfasen.
Merknader: Et dårlig tre, ellers noe tørt og småskader på stammene.
Mye oppkom av andre arter langs rekken.
Skjøtsel: Frikronet.

Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 2,1 m, hvit stripe 2,4 m. Trærne står på plen 0,3 m lavere enn vegen.
Fysiske objekter som påvirker alleen: Lyktestøpe, strømboks, skilt, innkjørsel. En strømløsning går tvers gjennom bladverket.
Alleens målpunkt: Følger vegen.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Lite eksponert i tettstedsomgivelser.
Kulturmiljø: Greverud tettsted.
Vegmiljø: Trerekken har en linjeførende virkning for vegen. Tre kronene danner tak over den ene siden av vegen, og gir en slags tunnelfølelse.
Naturmiljø: Kjuke, hull.
Biotopklasse: M

Vurdering av alleen

Eldre og delvis fin trerekke som har betydning for vegmiljøet.



③ Fv. 152 Skiveien, Greverud skole

Alléklasse: **D**

Veginfo: Asfaltdekke med hvit- og gul stripe. Fartsgrense 40 km/t. ÅDT 9000. Vegbredde: 6 m.

Alleen

Allélengde: 26,2 m. Ensidig trerekke, plantet.
Treslag/antall: 6
Ask – *Fraxinus excelsior*: 2
Asal – *Sorbus* sp.: 4
Trehøyde: Jevn høyde med 0-5 m.
Stammeomkrets: Ask: 0,3 m, asal 0,1 m.
Planteavstand lengderetning: Jevn avstand med 4,6 m.
Utviklingsfase: Etablerings- og vekstfasen.
Merknader: Noe skadet bladverk hos ask, og noe skader på stammene.
Skjøtsel: Frikronet, lukeforynget.

Avstander og omgivelser

Plassering: Trærne står i grasbakke i rabatt på 13 m noe lavere enn vegen.
Alleens målpunkt: Følger p-plass.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Eksponert i tettsted med skole bak trerekken.
Kulturmiljø: Skole, parkeringsplass.
Vegmiljø: Trerekken virker linjeførende og skjermende for parkeringsplassen.
Biotopklasse: L

Vurdering av alleen

Ung, kort, uensartet trerekke i forbindelse med parkeringsplass.

