


# Rælingen kommune



# Alleer:

Rælingen kommune

- 1 Fv. 120 Nedre Rælingsveg, ved Fjerdingsby
- 2 Fv. 304 Rælingsveien, Rælingen nord

## ① Fv. 120 Nedre Rælingsveg, ved Fjerdingsby

Alléklasse: 

Veginfo: Asfaltdekke med hvit- og gul stripe. Fartsgrense 60 km/t.  
ÅDT 12000.

### Alleen

Allélengde: Ensidig trerekke, plantet.  
Treslag/antall: Bjørk – *Betula* sp.: 9  
Trehøyde: Store avvik i høyde med 5-20 m.  
Stammeomkrets: 0,7-1,4m.  
Planteavstand lengderetning: Store avvik med 6,5-19,6 m.  
Utviklingsfase: Vekstfasen.  
Merknader: Sopplag på noen av stammene.  
Skjøtsel: Frikronet, lukeforynget.

### Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 6,2-12,9 m, hvit stripe 6,9-13,3 m.  
Trærne står på plen.  
Fysiske objekter som påvirker alleen: Lyktestolpe, piletre, skilt.  
Alleens målpunkt: Rundkjøring.

### Alleens verdi

Landskapsbildet: Lite eksponert til eksponert. Ved trerekken er det tettsted med næring og jordbruk.  
Kulturmiljø: Tettsted, næring.  
Vegmiljø: Står et stykke fra veggen, men oppleves likevel som en del av vegbildet.  
Naturmiljø: Lav og mose.  
Biotopklasse: M

### Vurdering av alleen

Bjørkerække i grei stand. Opplevs som en rekke, selv om trærne avviker noe fra en helt rett linje. Noen større luker.



## ② Fv. 304 Rælingsveien, Rælingen nord

Alléklasse: 

Veginfo: Asfaltdekke med hvit- og gul stripe. Fartsgrense 60 km/t. ÅDT 10000.

### Alleen

Allélengde: Ca 1000 m. Ensidig trerekke, plantet.

Treslag/antall: Rogn – *Sorbus aucuparia*: 65

Trehøyde: Jevn høyde mellom 0-10 m.

Stammeomkrets: 0,3 m.

Planteavstand lengderetning: Jevn avstand med 7,5 m.

Utviklingsfase: Vekstfasen.

Merknader: Noe skader på stammene.

Skjøtsel: Frikronet.

### Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 2,6 m og hvit stripe 2,8 m.

Rabatt med plen 3,5 m.

Fysiske objekter som påvirker alleen: Skilt, lyktestolper, kumlokk, innkjørsler.

### Alleens verdi

Landskapsbildet: Lite eksponert i tettsted.

Kulturmiljø: Tettsted.

Vegmiljø: Linjeførende og skjermende for gangveg.

Naturmiljø: Lav, mose.

Biotopklasse: L

### Vurdering av alleen

En lang rekke, som er noe glissen i toppen. Skjermer for gangveg og skaper sammenheng i området langs Nitelva.

