


Ski kommune



Alleer:

Ski kommune

- 1 Fv. 154 Jernbaneveien, Ski
- 2 Fv. 152 Åsveien, Ski
- 3 Fv. 26 Kroer
- 4 Fv. 29 Løkenveien
- 5 Fv. 29 Løkenveien, Nordre Løken
- 6 Fv. 30 Sanderveien, Ski sentrum
- 7 Fv. 35 Nordbyveien, Ski sentrum
- 8 Fv. 30 Kjeppestadveien, Drømtorp
- 9 Fv. 29 Løkenveien, Ski
- 10 Fv. 30 Tømterveien, ved Teltrud

① Fv. 154 Jernbaneveien, Ski

Alléklasse: **C**

Veginfo: Asfaltdekke med hvit- og gul stripe. Fartsgrense 40 km/t. ÅDT 9200. Vegbredde: 9,2 m.

Alleen

Allélengde: 500 m. Både ensidig trerekke og allé, plantet.

Treslag/antall: Lind – *Tilia* sp.: 64

Trehøyde: Jevn høyde med 5-10 m.

Stammeomkrets: 0,4 m.

Planteavstand lengderetning: Store avvik fra 7,4-25,8 m.

Utviklingsfase: Vekstfasen.

Merknader: Noen trær har dårlig tilvekst.

Skjøtsel: Frikronet.

Avstander og omgivelser

Plassering: Trærne står i buskfelt i rabatter med bredde på 1,7-2,5 m.

Fysiske objekter som påvirker alleen: Innkjørsler, kryss, bygningsarbeid.

Alleens målpunkt: Ski sentrum.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Lite eksponert i tettstedsmiljø.

Kulturmiljø: Ski sentrum.

Vegmiljø: Trærne virker skjermende og linjeførende for vegen.

Naturmiljø: Lav, plantesugere.

Biotopklasse: L

Vurdering av alleen

En ung og fin allé i god vekst. Den har stor betydning for sentrumsmiljøet.



② Fv. 152 Åsveien, Ski

Alléklasse: **C**

Veginfo: Asfaltdekke med hvit- og gul stripe. Fartsgrense 50 km/t. ÅDT 6800. Vegbredde: 8,7 m.

Alleen

Allélengde: 276,6 m. Ensidig trerekke, plantet.

Treslag/antall: Bjørk – *Betula* sp.: 26

Trehøyde: Jevn høyde med 5-10 m.

Planteavstand lengderetning: Jevn avstand med 10,2 m.

Utviklingsfase: Vekstfasen

Merknader: Noe tørre greiner.

Skjøtsel: Frikronet.

Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 4,1 m, hvit stripe 5,0 m. Det er grøft mellom veg og trerekke, og trærne står i grasbakke høyere enn vegen.

Fysiske objekter som påvirker alleen: Støyskjerm.

Alleens målpunkt: Ski sentrum.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Godt eksponert.

Kulturmiljø: Jordbruk

Vegmiljø: Trekken står eksponert, med spredt bebyggelse bak.

Naturmiljø: Lav, tørre greiner.

Biotopklasse: L

Vurdering av alleen

Fin bjørkerekke som virker linjeførende i sving, og virker positivt for vegmiljøet.



③ Fv. 26 Kroer

Alléklasse: **D**

Veginfo: Grusdekke. ÅDT 290.

Vegbredde: 5,6 m.

Alleen

Allélengde: 69,5 m. Ensidig trerekke.

Treslag/antall: 10

Bjørk – *Betula pendula*: 9

Osp – *Populus tremula*: 1

Trehøyde: Jevn høyde med 20-25 m.

Planteavstand lengderetning: Varierende med 4,2-29,0 m.

Utviklingsfase: Vekstfasen.

Skjøtsel: Frikronet.

Avstander og omgivelser

Plassering: Det er kratt rundt trærne, og de står lavere enn vegen.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Lite eksponert med jordbruk bak trærne.

Kulturmiljø: Jordbruk.

Vegmiljø: Trekken har liten betydning for vegmiljøet.

Naturmiljø: Lav.

Biotopklasse: L

Vurdering av alleen

Kort og fin trerekke.



④ Fv. 29 Løkenveien

Alléklasse:



Veginfo: Asfaltdekke med hvit stripe. Fartsgrense 80 km/t.
ÅDT 2300. Vegbredde: 5,8 m.

Alleen

Allélengde: 32,5 m. Ensidig trerekke, plantet.

Treslag/antall: 12

Furu – *Pinus sylvestris*: 10

Bjørk – *Betula pendula*: 2

Trehøyde: Jevn høyde med 10-15 m.

Stammeomkrets: 1,1 m.

Planteavstand lengderetning: Jevn avstand med 2,9 m.

Utviklingsfase: Vekstfasen.

Skjøtsel: Frikronet.

Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 4,2 m, hvit stripe 4,3 m. Trærne står høyere enn veggen, med grøft mellom veggen og rekken. De står i grasbakke og buskfelt.

Fysiske objekter som påvirker alleen: Gjerde tett inntil trærne.

Alleens målpunkt: Privathus.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Ekspontert i jordbrukslandskap.

Kulturmiljø: Jordbruk.

Vegmiljø: Trekken har linjeførende virkning for veggen.

Naturmiljø: Lav.

Biotopklasse: L

Vurdering av alleen

Fin trekke i god stand, et par av bjørketrærne har dårlig struktur.



⑤ Fv. 29 Løkenveien, Nordre Løken

Alléklasse:



Veginfo: Asfaltdekke med hvit stripe. Fartsgrense 60 km/t.
ÅDT 2300. Vegbredde: 6,1 m.

Alleen

Allélengde: 250 m. Ensidig trekke, plantet.

Treslag/antall: 23

Bjørk – *Betula* sp.: 15

Furu – *Pinus sylvestris*: 7

Selje – *Salix caprea*: 1

Trehøyde: Store avvik fra 5-20 m.

Stammeomkrets: 1,3 m.

Planteavstand lengderetning: Jevn avstand med 7,1 m.

Utviklingsfase: Klimaksfasen.

Merknader: En del tørt, og noen påkjørsler.

Skjøtsel: Frikronet, lukeforynging.

Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 2,2 m, hvit stripe 2,3 m. Det er grøft mellom veg og trekke, og trærne står på plen og i grasbakke lavere enn veggen.

Fysiske objekter som påvirker alleen: Innkjørsel. En del av trærne står bak et gjerde som påvirker rekkens helhetsinntrykk.

Alleens målpunkt: Nordre Løken gård.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Trekken står godt eksponert med jordbruk og gård bak trekken.

Kulturmiljø: Jordbruk.

Vegmiljø: Trærne har linjeførende virkning for veggen.

Biotopklasse: L



Vurdering av alleen

En trekke som oppleves mindre kontinuerlig på grunn av gjerdet, og varierende planteavstand. Ellers mange fine trær.



⑥ Fv. 30 Sanderveien, Ski sentrum

Alléklasse: 

Veginfo: Asfaltdekke med hvit- og gul stripe.
ÅDT 8200.

Alleen

Allélengde: 44,3 m. Ensidig trerekke, plantet.
Treslag/antall: Lind – *Tilia* sp.: 7
Trehøyde: Jevn høyde med 5-10 m.
Stammeomkrets: 0,5 m.
Planteavstand lengderetning: Jevn avstand med 7,4 m.
Utviklingsfase: Vekstfasen.
Merknader: Løvtrekraft på enkelte trær.
Skjøtsel: Frikronet.

Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 1,2 m, hvit stripe 1,4 m, kantstein 1,1 m, rabattbredde 2,3 m. Trærne står på plen.
Alleens målpunkt: Ski sentrum.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Trærne er lite eksponert i tettstedsmiljø.
Kulturmiljø: Ski sentrum.
Vegmiljø: Trærne har pryddverdi for vegen.
Naturmiljø: Lav, hull.
Biotopklasse: M

Vurdering av alleen

En fin trerekke med enkelte dårlige trær.



⑦ Fv. 35 Nordbyveien, Ski sentrum

Alléklasse: 

Veginfo: Asfaltdekke med hvit- og gul stripe.
Fartsgrense 50 km/t. Vegbredde: 7,7 m.

Alleen

Allélengde: 334,4 m. Ensidig trerekke, plantet.
Treslag/antall: Lind – *Tilia* sp.: 31
Trehøyde: Jevn høyde med 5-10 m.
Stammeomkrets: 0,4 m.
Planteavstand lengderetning: Jevn avstand med 7,2 m.
Utviklingsfase: Vekstfasen.
Merknader: Noen tørre greiner, mulig løvtrekraft.
Skjøtsel: Frikronet.

Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 1,5-2,6 m, hvit stripe 2,0-2,8 m, kantstein 1,5 m, rabattbredde 2,5-6,0 m. Trærne står på plen både lavere og på lik høyde med vegen.
Fysiske objekter som påvirker alleen: Innkjørsel, skilt, rundkjøring, fotgjengerfelt.
Alleens målpunkt: Ski sentrum.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Lite eksponert i tettstedsmiljø.
Kulturmiljø: Ski sentrum.
Vegmiljø: Trærne virker linjeførende for vegen og skjermende for myke trafikanter på gangfelt.
Naturmiljø: Løvtrekraft, lav, hull.
Biotopklasse: H

Vurdering av alleen

Fin trerekke, men er i dårlig stand i vestre del.



8 Fv. 30 Kjeppestadveien, Drømtorp

Alléklasse: **D**

Veginfo: Asfaltdekke med hvit- og gul stripe. Fartsgrense 60 km/t. ÅDT 8400.

Alleen

Allélengde: 84,2 m. Ensidig trerekke, plantet.

Treslag/antall: Asal – *Sorbus* sp.: 6

Trehøyde: Jevn høyde med 5-10 m.

Stammeomkrets: 0,4 m.

Planteavstand lengderetning: Varierende.

Utviklingsfase: Vekstfasen.

Merknader: En del tørre greiner og glisne kroner, samt påkjørsler.

Skjøtsel: Frikronet.

Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 2,1 m, hvit stripe 2,5 m, rabattbredde 4,2 m. Trærne står i buskfelt.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Eksponert med næringsbygg bak trerekken.

Kulturmiljø: Industri/næringspark.

Vegmiljø: Trærne virker linjeførende for vegen.

Naturmiljø: Lav.

Biotopklasse: L

Vurdering av alleen

Kort trerekke i dårlig stand.



9 Fv. 29 Løkenveien, Ski

Alléklasse: **C**

Veginfo: Asfaltdekke med hvit- og gul stripe. Fartsgrense 50 km/t. ÅDT 2800. Vegbredde: 6,2 m.

Alleen

Allélengde: 241,5 m. Ensidig trerekke, plantet.

Treslag/antall: 27

Bjork – *Betula pendula*: 26

Hestekastanje – *Aesculus hippocastanum*: 1

Trehøyde: Store avvik.

Stammeomkrets: 0,5 m.

Planteavstand lengderetning: Jevn avstand med 6 m.

Utviklingsfase: Vekstfasen.

Skjøtsel: Frikronet.

Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 3,8 m, hvit stripe 4,1 m. Trærne står lavere enn vegen, i grasbakke, med grøft mellom veg og trerekke.

Fysiske objekter som påvirker alleen: Innkjørsler.

Alleens målpunkt: Gård.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Godt eksponert i jordbrukslandskap.

Kulturmiljø: Gårdsmiljø.

Vegmiljø: Linjeførende.

Biotopklasse: L

Vurdering av alleen

Variert trekkete som ikke gir følelse av kontinuitet på nåværende tidspunkt.



Veginfo: Asfaltdekke med hvit stripe. Fartsgrense 80 km/t.
ÅDT 500. Vegbredde: 6,1 m.

Alleen

Allélengde: 26,6 m. Ensidig trerekke, plantet.

Treslag/antall: Bjørk – *Betula* sp.: 5

Trehøyde: 20-25 m.

Stammeomkrets: 1,2 m.

Utviklingsfase: Klimaksfasen.

Merknader: Et halvdødt tre, to høye stubber midt i rekken, noen store påkjørsler.

Skjøtsel: Frikronet.

Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 4,6 m, hvit stripe 5,3 m.

Det er grøft mellom veg og trerekke, og trærne står i grasbakke.

Fysiske objekter som påvirker alleen: Gammel innkjørsel.

Alleens målpunkt: Følger vegen.

Alleens verdi

Landskapsbildet: Eksponert med skog bak trærne.

Vegmiljø: Trærne har pryddverdi for vegen.

Naturmiljø: Kjuke, lav, sår.

Biotopklasse: L

Vurdering av alleen

Kort, og gammel trerekke uten målpunkt. Trærne er store og til dels vakre. Variert status.

