



## Alleer:

Sørum kommune

- 1 Fv. 256 Asakvegen, Asak gård, Sørum
- 2 Fv. 257 Hellesjøvegen ved Bøler, Sørum
- 3 Fv. 172 Sørumsandvegen, Sørumsand sentrum
- 4 Fv. 259 Gauteidvegen, Frogner

### ① Fv. 256 Asakvegen, Asak gård, Sørum

Alléklasse: **C**

Veginfo: Asfaltdekke med hvit stripe. Fartsgrense 50 km/t.  
ÅDT 1200. Vegbredde: 5,9 m

#### Alleen

Allélengde: 32 m. Ensidig trerekke, plantet.  
Treslag/antall: Bjørk – *Betula* sp.: 6  
Trehøyde: Jevn høyde med 10-15 m.  
Stammeomkrets: 0,8 m.  
Planteavstand lengderetning: Varierende med 4,5-9,5 m.  
Utviklingsfase: Vekstfasen.  
Merknader: Noe tørre kroner.  
Skjøtsel: Frikronet.

#### Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 4,5 m og hvit stripe 4,8 m. Det er grøft mellom trerekke og veg, og trærne står ca 0,7 m høyere enn vegen. De står i plen, og delvis i kornåker.  
Fysiske objekter som påvirker alleen: Skilt.  
Alleens målpunkt: Følger vegen langs kornåker, en åpning i landskapet.

#### Alleens verdi

Landskapsbildet: Trerekken er godt eksponert i jordbrukslandskap. Det er åker og en gård bak trærne.  
Kulturmiljø: Jordbrukslandskap.  
Vegmiljø: Trerekken virker linjeførende, og avgrenser åkeren fra vegen.  
Naturmiljø: Mye fluer, store og små, hull, lav og mose.  
Biotopklasse: H



#### Vurdering av alleen

Bjorkerekke står i en åpning i landskapet ved en åkerlapp, mellom to hus. Fin kontrast mot himmelen og horisonten. Ett dårlig tre, men resten i god stand.



## ② Fv. 257 Hellesjøvegen ved Bøler, Sørum

Alléklasse: 

Veginfo: Grusdekke. Fartsgrense 50 km/t. ÅDT 250.  
Vegbredde: 4 m.

### Alleen

Allélengde: 91 m. Ensidig rekke, plantet. Mulig naturlig opphav.  
Treslag/antall: Bjørk – *Betula* sp.: 10  
Trehøyde: Store avvik med 0-5 m og 10-15 m.  
Stammeomkrets: 0,2 m på små trær og 1,2 m på større trær.  
Planteavstand lengderetning: Varierende med 5-20 m.  
Utviklingsfase: Vekstfasen og klimaksfasen.  
Merknader: Noe tørt, og enkelte skader.  
Skjøtsel: Frikronet. Mulig lukeforynging, eventuelt naturlig avkom.

### Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand til grusvei 1,2 m. Trærne står i åkerkant/  
grasbakke, høyere enn vegen, med groft mellom trær og veg.  
Fysiske objekter som påvirker alleen: Skilt.  
Alleens målpunkt: Følger veg mot gårdstun.

### Alleens verdi

Landskapsbildet: Eksponert, med gård og åker bak trerekken.  
Kulturmiljø: Jordbrukslandskap.  
Vegmiljø: Trerekken danner et skille mellom åker og veg.  
Naturmiljø: Lav.  
Biotopklasse: M

### Vurdering av alleen

Fin trerekke i forkant av større åker.  
Den virker noe uryddig på grunn av varierende størrelse på trærne.



## ③ Fv. 172 Sørumsandvegen, Sørumsand sentrum

Alléklasse: 

Veginfo: Asfaltdekke med hvit stripe. Fartsgrense 40 og 50 km/t.  
ÅDT 6200. Vegbredde: 6,6 m.

### Alleen

Allélengde: 850 m. Både ensidig trerekke og allé, plantet.  
Treslag/antall: 99  
Lind – *Tilia* sp.: 56, Asal – *Sorbus* sp.: 17, Sotkirsebær –  
*Prunus avium*: 19, Bjørk – *Betula* sp.: 7  
Trehøyde: Jevn høyde.  
Stammeomkrets: lind 0,2 m, asal 0,4 m, bjørk 1,9 m.  
Planteavstand lengderetning: Jevn avstand mellom 6-10 m.  
Planteavstand bredde: 9, 3 m ved allé.  
Utviklingsfase: Bjørk er i klimaks- og avviklingsfasen. Øvrige er i vekstfasen.  
Merknader: En del tørre kroner, kjuke og sprekker i bjørk.  
Skjøtsel: Frikronet.

### Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 1,5 m, hvit stripe 1,8 m, kantstein 1,2 m. Rabattbredden varierer mellom 1,9-7,5 m. Trærne står på plen.  
Fysiske objekter som påvirker alleen: Skilt, rundkjøringer, lyktestolper, innkjørsler, overganger/gangfelt.  
Alleens målpunkt: Trerekken går gjennom Sørumsand sentrum, fra rundkjøring til rundkjøring.

### Alleens verdi

Landskapsbildet: Trærne står eksponert til omgivelsene rundt.  
Kulturmiljø: Tettsted. Ny og gammel bebyggelse.  
Vegmiljø: Linjeførende.  
Naturmiljø: Bjørka har hull, mose, lav, sprekker. Resterende har lav.  
Biotopklasse: L/H



### Vurdering av alleen:

Allé/trekket som makerer vegen gjennom sentrum. Rekken består av både nye og gamle trær. Flere ulike arter bidrar til variasjon, og gir en fin opplevelse.

Veginfo: Asfaldtekkje med hvit- og gul stripe. Fartsgrense 50 km/t. ÅDT 3500. Vegbredde: 10,3 m.

### Alleen

Allélengde: 315,7 m. Både ensidig trerekke og allé, plantet.

Treslag/antall: 46

Asal – *Sorbus* sp.: 10

Lind – *Tilia* sp.: 36

Trehøyde: Høyde ca. 5 m.

Form: Åpen.

Stammeomkrets: 0,2 m.

Planteavstand lengderetning: 6,4 m.

Planteavstand bredde: Varierende.

Utviklingsfase: Vekstfasen.

Merknader: Noen tørre greiner, asal har glisne kroner.

Skjøtsel: Frikronet.

### Avstander og omgivelser

Plassering: Avstand asfaltkant 0,6 m og hvit stripe 0,7 m.

Rabattbredden er 1,2 m, og trærne står i både plen og buskfelt.

Fysiske objekter som påvirker alleen: Busslomme, skilt, overgangsfelt, innkjørsler, lyktestolper.

Alleens målpunkt: Frogner sentrum.

### Alleens verdi

Landskapsbildet: Lite eksponert i bebyggelse tettsted.

Kulturmiljø: Tettsted.

Vegmiljø: Linjeførende for trafikanter langs veg, skjermende for myke trafikanter.

Biotopklasse: L

### Vurdering av alleen

Lang, noe oppstykket allé. Den har verdi for Frogner sentrum som gjennomgående grøntelement.

